

R5 自治会要望回答一覧

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場所・位置	要望内容	回答	担当課
1	R5.4.12	泡ノ淵	側溝設置		泡ノ淵～下松台への途中の農道脇に側溝を設置してもらいたい。(400程度×25m)	法定外道路の維持管理については、基本的に利用者(受益者)へお願いしております。但し、市道石高線の排水流末でもあるため、流末処理については対応を検討して参ります。→2月中旬に排水フリュームを設置しました。	産業建設課
2	R5.4.10	時雨山	側溝		〇〇家下流の側溝に笹が伸びて倒れそうになり、市道に水が流れそうになる時がある。	要望箇所法の面については、民地のため草刈り等を含めた管理は土地所有者となります。道路状況については、降雨時にパトロールを実施して参ります。	産業建設課
3	R5.4.10	時雨山	交通安全	東由利全域	通学路の横断歩道や一時停止線等の白線が消えたり薄くなったりしているが補修されないままである。点検および関係機関への補修依頼を行ってほしい。	関係機関による通学路合同点検を5/25実施した他、地域内通学路の横断歩道や停止線等について、現地状況を調査し公安委員会へ補修対応を要望して参ります。→R5.7.24 東由利全域を市民サービス課職員が巡回し、補修が必要と判断した白線(停止線、横断歩道)13箇所をR5.8.22由利本荘警察署へ補修要望を行いました。	市民サービス課
4	R5.4.12	袖山	空き家		舟打場にある空き家が大きく壊れ内部の物が生活道路上に飛散し、近くの人が大変困っています。早く対策をお願いします。	空き家の状況を定期的に巡回確認し、所有者に家屋の解体かタン屋根等の飛散防止を講ずるようR5.8.10付けで指導書を通知しております。また、電話にて所有者に対し対応するよう継続して指導しております。対応状況は自治会近隣の方と情報共有を行って参ります。→家屋所有者と11月直接面談を行い、12月にタン屋根の撤去作業を行いました。家屋の解体について、引き続き家屋の状況確認、所有者への呼びかけを継続して参ります。	市民サービス課
5	R5.4.12	袖山	防災無線		防災無線のチャイムと音声の不調なので、早く直して欲しい。	現在点検を依頼中です。点検に入る際は自治会に状況を確認する連絡をいたしますので対応をお願いします。→6月に点検を行った結果、機器に異常はありませんでした。なお、市では毎年機器の保守点検を行っておりますが、天気や気温、風の影響により電波が不安定になることがあります。チャイムや放送の状態がひどい場合は、その都度連絡をお願いします。	市民サービス課
6	R5.3.29	下小路	街灯(防犯灯)		下小路十字路から玉米会館前カーブの街灯が不点灯。	4月26日に修繕依頼しました。→5月19日に修繕完了しました。	産業建設課

R5 自治会要望回答一覧

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場 所 ・ 位 置	要 望 内 容	回 答	担当課
7	R5.3.29	下小路	避難場所表示灯		玉米会館敷地は避難場所に設定され、避難標識がソーラーで点灯する方式になっている。当然日照がないと点灯しない。灯火式避難標識ルールであるならば適切とは思えない。また管理上道路両サイドから目視できるようにするべきではないか。	5月18日に現地の太陽光LED照明が点灯していないことを確認しました。保守管理を担当する危機管理課に整備を要求しました。また、道路両側からの目視については対応困難と思われるので、ご了承願います。→危機管理課では多数の修繕要望があるため、優先度の高いものから順次対応していくとのことです。→2月14日にソーラー照明のバッテリーを交換しました。	市民サービス課
8	R5.3.29	下小路	交通安全		旧国道の下小路十字路は横断歩道の標識はあるが、白線が消滅している。	公安委員会へ横断歩道の白線補修対応を要望しました。→今年度と来年度で対応予定と回答がありました。	市民サービス課
9	R5.3.29	下小路	道路		牡丹野橋付近(入り口前中央部分)の道路アスファルトが剥離している。	4月27日に舗装補修を実施しました。(直営)	産業建設課
10	R5.3.29	下小路	道路		プール付近の道路(縁石の歩道側)アスファルトが剥離し拡がりつつある。	4月27日に舗装補修を実施しました。(直営)	産業建設課
11	R5.3.29	下小路	募金・負担金		年間8件の募金・負担金があるが、集約化を行い集金や納入事務の負担を軽減してもらいたい。例えば納入先が一緒のものをまとめるなど。	各種募金や負担金などにご協力いただきありがとうございます。納入先や納入時期がそれぞれ異なるため、ご理解ご協力をお願いいたします。	市民サービス課
12	R5.3.29	八日町	側溝		横山線のガード下の側溝の排水が詰まり、水があふれてくる。	5月26日に側溝の泥上げを実施しました。(直営)	産業建設課
13	R5.3.29	八日町	側溝		八日町の横断している融雪溝のフタがガタついている。	5月22日に応急対策(クッション材等の設置)を実施し、今後も経過観察する予定です。(直営)→応急対策を実施しました。	産業建設課
14	R5.4.14	久保	河川	松沢川	折橋の下流で川浚いをお願いしたい。上流は以前やっている。	引き続き、河川管理者である由利地域振興局へ要望して参ります。県回答→R6に対応できるよう予算要望して参ります。	産業建設課
15	R5.4.14	久保	河川	松沢川	〇〇宅前の融雪溝出口下が、水の流れがない為、融雪溝より出た雪が積り凍ってしまう。初冬、川の水の流れを出口下に流れる様にしてほしい。	河川管理者である由利地域振興局へ要望しており、令和4年11月に堆積土砂の撤去を実施しております。	産業建設課
16	R5.4.14	松柴	側溝	国道398号線	除雪でU字溝が壊れたので修理をお願いします。下の田に流水、法面崩れも修理してもらいたい。 ①妻神31の水田上の398号②〇〇宅前の入口③松沢防火貯水槽下	道路管理者である由利地域振興局へ修繕要望して参ります。市道松沢線の道路法面については、降雨時のパトロール等により、素掘り側溝の排水機能を確認しながら対策を検討して参ります。県回答→R6に対応できるよう予算要望して参ります。	産業建設課

R5 自治会要望回答一覧

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場所・位置	要望内容	回答	担当課
17	R5.4.14	松柴	街灯設置		国道398号の柴倉と松沢貯水槽横に街灯を設置してもらいたい。	令和3年度で防犯灯のLED化事業(新設含む)は終了となり、既存修繕を優先する現予算での対応は困難な状況にありますが、予算執行状況から精査し検討して参ります。	産業建設課
18	R5.4.14	松柴	河川		田ノ沢水田133付近 河川の法面崩れ。何年か経つがいまだ修理されていない。	河川補修について、緊急度、経済性及び施工性から優先順位を総合的に判断し、工事実施に向けて検討して参ります。	産業建設課
19	R5.4.13	館合新田	側溝		坪倉線の側溝の泥上げをお願いしたい。	降雨時等に道路パトロールを実施し、水路断面阻害箇所の泥上げを実施して参ります。 →11月29日に側溝の泥上げを実施しました。(直営)	産業建設課
20	R5.4.13	館合新田	不法投棄		平タイ線の舗装道路から砂利道になって50m程度進んだ右側の崖にゴミが捨てられている。その先数カ所にもある。不法投棄物の撤去と対策をお願いしたい。	現地確認しました。広範囲に渡り、ゴミも大量であることから、撤去の手法と対策を検討します。 →由利地域振興局へ不法投棄撤去事業申請済です。撤去事業適用決定となりましたら、県と共同で撤去作業を行います。 →R5年度は県の撤去事業が適用されないことが決定したため、R6年度県と共同で撤去作業を行います。また、対策として不法投棄禁止の看板設置を検討いたします。 →10月に不法投棄禁止の看板を設置しました。冬期間は、除雪の妨げになるため撤去しております。3月下旬頃になりましたら入り口付近に看板を再度設置いたします。	市民サービス課
21	R5.4.14	下通	立ち木伐採	石沢川	養田橋北側の立ち木(ケヤキ)を伐採して欲しい。伐採の際は是非お祓いをしてほしい。	伐採の件については、河川改良事業主体の由利地域振興局へお知らせしてあります。今後の対応について、打合せを行うこととしておりますので、その際は下通自治会へ連絡いたします。 →現在、県で事業実施中の河川改修事業にて対応いたしました。	産業建設課
22	R5.4.14	下通	農村公園		寺田農村公園について、トイレは解体、東屋は残してほしい。	トイレの解体費を令和6年度予算で要求します。東屋は解体しません。	産業建設課
23	R5.4.14	祝沢	道路	横手東由利線	笹倉トンネル出入口部の側溝蓋のところが、冬期間は段差ができ車の通行が危険。車両故障につながるおそれがある。	道路管理者である由利地域振興局へ要望して参ります。 県回答→冬期間に段差ができないようパトロールを強化して参ります。	産業建設課

R5 自治会要望回答一覧

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場 所 ・ 位 置	要 望 内 容	回 答	担当課
24	R5.4.14	祝沢	道路	横手東由利線	県道48号線の標識がある場所。雨量が多いとき、道路が冠水することがある。	道路管理者である由利地域振興局へ要望して参ります。 県回答→豪雨時においてパトロールを強化して参ります。	産業建設課
25	R5.4.14	蔵新田	大蔵館		玄関の階段に手摺を設置してもらいたい(中央と両脇)	手摺の設置について、自治会や施設利用者と連絡をとり、設置を検討して参ります。→自治会と協議し、間口の関係から中央部のみ6月30日に設置しました。	市民サービス課
26	R5.4.17	野田	道路	神岡南外東由利線	野田集落内の県道を舗装してもらいたい。早めをお願いします。	道路管理者である由利地域振興局へ要望して参ります。 県回答→R5で舗装工事を発注済みです。R6年6月中旬に完成予定です。	産業建設課
27	R5.4.7	小倉	道路	神岡南外東由利線	新処から小倉方面の小倉入口付近、下水管路部分のへ凹み・ヒビ割れがあり、舗装復旧をお願いします。	道路管理者である由利地域振興局へ要望して参ります。 県回答→R6に対応できるよう予算要望して参ります。	産業建設課
28	R5.4.7	小倉	洪水対策	法内川	〇〇宅、17年7月22日の大雨で床上浸水。雨が降るたびにまた洪水になるかと心配なので、何か対策をお願いします。	河川管理者である由利地域振興局へ要望して参ります。 異常気象時(大雨)に災害復旧事業による洪水対策を検討する場合、河川と周辺地盤の高低差により困難な状況と思われまます。 県回答→現状は確認しておりますが、具体的な対策工事等の計画はありません。	産業建設課
29	R5.4.7	小倉	道路		六沢線、土側溝の枝・土砂等の除去をお願いします。	4月25日に現地確認いたしました。 土側溝への倒木及び枝等は5月中旬に除去しました。(直営) 土側溝の機能については、降雨時にパトロールを実施し土砂撤去を検討して参ります。	産業建設課
30	R5.3.30	中ノ沢	ガードレール	神岡南外東由利線	神社入り口坂のガードレールが変形・サビ。中ノ沢看板付近のガードレールが変形。 中ノ沢看板付近→県 神社入り口坂→市	道路管理者である由利地域振興局へ要望して参ります。 道路補修(舗装、側溝、ガードレール等)について多数の要望を頂いており、緊急度、経済性及び施工性から優先順位を総合的に判断し、工事実施に向けて検討して参ります。 県回答→R6に対応できるよう予算要望して参ります。	産業建設課

R5 自治会要望回答一覧

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場所・位置	要望内容	回答	担当課
31	R5.4.3	高村	側溝		八沢木線の土側溝の部分をコンクリート化して欲しい。	道路補修(舗装、側溝、ガードレール等)について多数の要望を頂いており、緊急度、経済性及び施工性から優先順位を総合的に判断し、工事実施に向けて検討して参ります。	産業建設課
32	R5.4.3	高村	側溝		ザッコ又線入口～〇〇宅前の市道側溝の泥上げをして欲しい。	4月18～19日に側溝の泥上げを実施しました。(直営)	産業建設課
33	R5.3.28	大琴	道路・側溝		例年、春夏秋の3シーズンに烏台線の側溝泥上げ・草刈り・補修を手がけてきましたが、高齢化で組の人員が追いつけなく、手が出せなくなりました。かわって市のお力添えをよろしく願います。	市道の維持管理に御協力いただき誠に感謝申し上げます。 草刈りについては直営施工により計画いたしますが、年々要望が増加しているため委託作業も含め検討して参ります。 →6月15日草刈りを実施し、次回は秋頃に実施予定です。	産業建設課
34	R5.3.20	宿	橋		宿橋の欄干の中で、腐食により接続部が離れている箇所があります。事故が起こらないうちに対応を検討して欲しい。	全体的な補修については、道路メンテナンス事業にて実施する予定となっておりますので引き続き要望して参ります。(R7補修設計で要望) 腐食による応急対策は経過観察し対応を検討いたします。 →8月10日に応急対策が完成しました。	産業建設課
35	R5.3.20	宿	ゴミステーション		ゴミステーション更新時の補助をお願いしたい。	ゴミ集積所設置費交付事業の補助金がありますのでご活用ください。補助金額は本体価格1/3補助(上限5万円)。	市民サービス課
36	R5.3.20	宿	桜		宿旧道の桜はR4年度市に依頼してテングス病の枝を伐採いただきました。県の植樹祭で植えた桜は自治会有志で伐採しましたが、河川公園内の桜に対しての助成を検討願いたい。	河川公園外周(市道)の桜維持管理については、今年度をまたぎ、R6に計画しております。河川公園内の助成については、剪定・植樹等を含め本庁担当課と協議し、その結果を宿自治会へ連絡いたします。 →R6年度予算にて協議いたします。	産業建設課
37	R5.3.20	宿	鯉のぼり		自治会の楽しみで毎年河川に鯉のぼりを上げていますが、今では東由利観桜会～GW期間の名所と自負しています。毎年無地の鯉のぼりを購入して保育園児にペイントしてもらっています。無地鯉のぼりやペイント材料の購入に助成いただけないで	無地鯉のぼりや塗料材料の購入のみの助成制度はありません。住民自治活動支援交付金や地域づくり推進事業費補助金などをご活用ください。	市民サービス課
38	R5.4.7	大台	交通安全	地図①・②	見通しが悪く事故になりやすい。カーブミラーの設置をお願いしたい。	カーブミラーの設置を本庁担当課へ要望しています。回答が届き次第、自治会長様に連絡いたします。 →7月19日カーブミラー設置完了しました。	市民サービス課

R5 自治会要望回答一覧

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場所・位置	要望内容	回答	担当課
39	R5.4.7	大台	道路	地図③・④・④'	地滑りのため道路が下がって傾いているので、舗装で上げて直して欲しい。	地すべり区域指定(県)との関係もあり、由利地域振興局と連携しながら検討して参ります。 (応急として舗装オーバーレイを計画) →2月20日に舗装補修を実施しました。③・④④'については、保安施設等による経過観察とし、降雨時のパトロールを強化いたします。	産業建設課
40	R5.4.7	大台	道路	地図⑤	L型ブロックが破損している。	5月22～23日に現場打補修しました。(直営)	産業建設課
41	R5.4.7	大台	側溝	地図⑥・⑦	U字溝が破損している。	道路補修(舗装、側溝、ガードレール等)について多数の要望を頂いており、緊急度、経済性及び施工性から優先順位を総合的に判断し、工事実施に向けて検討して参ります。 ※掘削及び切土に制約があれば困難です。	産業建設課
42	R5.3.27	杉森	河川	杉森川	杉森川の一部河床整正ありがとうございました。しかし、それにより田の排水路とレベルになり排水不良になり困っています。対策をお願いします。	河川管理者である由利地域振興局へ要望して参ります。 排水不良については、施工前の協議が必要と思われるので現地立会いをお願いいたします。 県回答→現地状況について、自治会長と立会いを実施しました。R6河川管理(浚渫等)にて対応を検討いたします。	産業建設課
43	R5.3.27	杉森	側溝		大下線 ○○宅の側溝修繕をお願いします。	道路補修(舗装、側溝、ガードレール等)について多数の要望を頂いており、緊急度、経済性及び施工性から優先順位を総合的に判断し、工事実施に向けて検討して参ります。 →3月中に側溝修繕が完了する予定です。	産業建設課
44	R5.3.27	杉森	側溝		金山線 U字溝の泥上げをお願いします。排水が詰まっています。	降雨時等に道路パトロールを実施し、水路断面阻害箇所泥上げを実施して参ります。 →12月6日に側溝の泥上げを実施しました。 (直営)	産業建設課
45	R5.8.7	祝沢	街灯		街灯を増やして欲しい。	令和3年度で防犯灯のLED化事業(新設含む)は終了となり、既存修繕を優先する現予算での対応は困難な状況にありますが、予算執行状況から精査し検討して参ります。	産業建設課

R5 自治会要望回答一覧

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場所・位置	要望内容	回答	担当課
46	R5.8.7	横渡	防災無線		防災無線が区内に聞こえない。	防災無線放送が聞こえないことを確認しております。危機管理課へ引き続き改善を要望して参ります。災害時の情報を皆様へお伝えするため、「防災メールへの登録」や、防災行政無線で放送した内容を電話で聞くことができる「テレフォンサービス(電話番号050-5536-7056)」をぜひご利用ください。	市民サービス課
47	R5.8.7	新町	樹木	新町会館広場	老木のため枝が落下する恐れがある。	桜の木は自治会所有のため、自治会での対応をお願いいたします。	市民サービス課
48	R5.8.7	新処	草刈り	東由利小裏	草の背丈が高く、熊が出没しては危険。草刈りを行って欲しい。	土地所有者に連絡し、草刈りを依頼しました。	市民サービス課
49	R5.8.16	須郷	道路(看板)	県道32号線	県道32号線から須郷への入口に設置されている看板の文字が消えている。	道路管理者である由利地域振興局へ要望して参ります。 県回答→R6に対応できるよう予算要望して参ります。	産業建設課
50	R5.8.17	田代	側溝	小松正行宅裏	大雨時、崖からの水が多量に流れ崖崩れの恐れがある。排水路の整備をお願いしたい。	市が管理する水路(法定外水路)ではないため整備することはできませんが、豪雨時等に排水流末の状況を確認いたします。	産業建設課
51	R5.8.17	田代	集会施設	住吉館	住吉館の一輪車のタイヤ交換をお願いしたい。また排水路に詰まりがある。	R5.9.27一輪車のタイヤを交換いたしました。排水路の詰まりは来年度に予算要望して参ります。	市民サービス課
52	R5.8.17	大台	河川		水害による土砂崩れ、カゴ石の網切れによる石の崩落	河川補修について、緊急度、経済性及び施工性から優先順位を総合的に判断し、融雪後の状況を確認しながら、工事実施に向けて検討して参ります。	産業建設課
53	R5.8.17	大台	用水路		カゴ石の網切れによる石の崩落 道路法面(法尻)	道路補修(舗装、側溝、ガードレール等)について多数の要望を頂いており、緊急度、経済性及び施工性から優先順位を総合的に判断し、融雪後の状況を確認しながら、工事実施に向けて検討して参ります。	産業建設課
54	R5.8.29	袖山	道路	袖山線	〇〇氏の小屋付近から大吹川方向で、道路の白線が引かれていないので引いてほしい。	区画線設置については、道路維持管理として緊急性から優先順位を判断し、工事実施に向けて検討して参ります。 →R6年度予算にて協議いたします。	産業建設課