

令和7年度 地域要望事項

No.	町内会名	優先順位	要望箇所 (名称または路線名など)	数量	要望内容 ※原文のまま	対応課	対応内容
1	上新荘	1	上新荘地域の市道全般の舗装穴埋め	30箇所	冬期間の除雪作業等により、市道舗装面の至る所に小規模な穴が発生しており、通行に支障をきたしており、早急に補修をお願いしたい。	産業建設課	直営作業班で補修を行い完了しております。
2	上新荘	2	林道根洗場線起点部（市道新荘軽井沢線との取り付け部）路面舗装	1箇所	除雪作業時の路面破損の復旧をお願いしたい。	産業建設課	直営作業班で補修を行い完了しております。
3	上新荘	3	市道三川尻地内の路面舗装（舗装部分の終点部）	1箇所	除雪作業時の路面破損の復旧をお願いしたい。	産業建設課	直営作業班で補修を行い完了しております。
4	上新荘	4	市道新荘軽井沢線中、山側法面のコンクリート柵工の修繕	1箇所	冬期間の雪崩危険箇所の法面除雪作業時（一昨年）に法面コンクリート柵工の部分破損（1枚）の補修をお願いしたい。	産業建設課	直営作業班で補修を行い完了しております。
5	持子	1	国道108号前杉バイパス	1式	川辺橋から前杉橋の間、事故多発地域であり、区間を追い越し禁止規制の設置	市民サービス課	交通規制の設置については、秋田県公安委員会の管轄となります。窓口となる由利本荘警察署へ8/12に要望書を提出した結果、9/9に次のとおり回答ありました。回答内容：追い越し禁止規制については、現地確認結果不上申としています。スピード抑止対策として、取締りを継続して実施します。
6	持子	2	市道（山田地内三浦土木資材置き場～〇〇宅）	1式	1. 三浦土木資材置き場前の舗装補修 2. ゴミステーションから坂道の法面崩落による側溝土砂上げ	産業建設課	1. 直営作業班で補修を行い完了しております。 2. 直営作業班で側溝土砂上げを行ったほか、法面崩落の対策として柵を設置しております。
7	持子	3	市道指鍋線	1式	道路災害の復旧（倒木等）	産業建設課	直営作業班で倒木の除去と路肩の補修を行い完了しております。
8	持子	4	矢島1号線	1式	1. 木在地内の沿線のゴミ不法投棄対策看板設置（昨年要望結果、設置済みの回答、実際は未設置） 2. 山田〇〇番地先の法面側溝の流末部分、段差がつき崩落する恐れがあり、段差の解消と法面保護。	市民サービス課 産業建設課	1. ゴミ不法投棄対策看板は昨年6月設置しましたが、冬期間は雪による倒壊の恐れがあるため11月に一度撤去しております。現在は同地内へ再設置済みです。 2. 建設班、直営で補修作業を実施済みです。

令和7年度 地域要望事項

No.	町内会名	優先順位	要望箇所 (名称または路線名など)	数量	要望内容 ※原文のまま	対応課	対応内容
9	持子	5	仮称「持子川」	1式	1. ○○宅裏側の川沿いの法面が崩落。個人で対策を講じてきたが恒久的な安全対策の推進 2. 三浦土木資材置き場向かい、小田の○○氏の格納庫裏の部分の災害復旧推進 3. 持子川のゴミ等の除去	市民サービス課 産業建設課	1. 県営治山工事業所管の県由利地域振興局と現地確認を行い、対応について検討していただけるよう要望して参ります。 2. 土地所有者へ水路内の土砂撤去を依頼しております。 3. 町内の皆様に持子川クリーンアップ作業にご協力いただきありがとうございました。
10	杉沢	1	杉沢会館前道路	1台	この通りだけ街灯がなく夜になると真っ暗なため、どうかして欲しいと要望が多数あります。街灯1本あるだけでも、納得してもらえそうです。	産業建設課	防犯灯の設置については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。 なお、他の町内会にもお願いしているところですが、新設ではなく、周辺地域から移設可能な防犯灯がありましたら、優先的に対応してまいりますので、情報提供をよろしくお願いいたします。
11	杉沢	2	カーブミラー注意表示板	2台	注意表示が消えてしまっている。腐食のため、注意標識が落ちてしまった。	市民サービス課	カーブミラー注意表示板の修復作業を完了しております。
12	杉沢	3	国道108号 矢島町川辺字小板戸～矢島町川辺字川原間 舗装工事	1式	アスファルトの損傷および補修状態（穴が空いたり、凹凸だったり）が悪く、自動車等の走行と安全運転に支障をきたしている	産業建設課	国道の管理者である県へ補修の要望をしております。 ※小板戸地区の補修についてはオーバーレイ工事を発注済みとの事です。
13	杉沢	4	国道108号線 矢島町城内字築館地点にある温度計	1台	温度計が相当長い期間止まったままで即刻点検の実施を。地域住民や自動車運転手が走行地点の気温を知ることが、健康を守り安全運転に不可欠であり早期修理点検を実施してほしい。	産業建設課	温度計の管理者である県へ修理の要望をしております。
14	杉沢	5	川辺杉沢集落地域にある杉沢堰揚水口付近の土砂除去	1式	地域の先人がご苦労してつくった水路であり用水である。また、万一の災害時や防火にも役立ってきた水路であり、土砂を除去してほしい。	産業建設課	頭首工などの取水口の維持管理については、水利使用者の方々で対応をお願いします。

令和7年度 地域要望事項

No.	町内会名	優先順位	要望箇所 (名称または路線名など)	数量	要望内容 ※原文のまま	対応課	対応内容
15	荒沢	1	荒沢川用水取り込みゲート（中荒沢橋上流 庚申塔付近）	1式	取水口近くに管理階段（簡易ステップ）の設置を要望します。この取水口は、荒沢分譲地内の流雪溝の用水の取り入れ口となっています。流雪溝管理のためゲート付近のゴミや流木を河川に降りて清掃作業等行っています。現在、取水口下流に管理階段がありますが、取水ゲートまで数メートル離れているため作業をする際には、急流の河川内を歩行移動となります。作業は、主に冬季であるため、極めて危険な状況です。このことから取水口近くに管理階段（簡易ステップ）の設置を要望するものです。河川管理者の県（地域振興局）に要望したところ簡易ステップの設置は市と協議してほしいとの回答でした。	産業建設課	河川管理者である秋田県に確認したところ、頭首工などの取水口の維持管理については、水利使用者の方々で対応をしてもらっており、管理階段の設置（更新や移設）については、届出が必要となるとの回答をいただいております。また管理階段を含む取水施設については水利組合の管理となっており、水利組合に費用の負担が生じる事もあることから、水利組合との協議が必要となります。
16	荒沢	2	〇〇氏宅裏手の市道の一部	1箇所	側溝内の枯葉や土砂の撤去を要望します。大雨の際には、側溝に溜まった枯葉や土砂のため、側溝が溢れ、通行に支障をきたしています。	産業建設課	直営作業班で側溝土砂上げを行ったほか、隣接する山林の所有者へ適切な管理（落葉の処理など）をお願いしております。
17	八ツ杉	1	立石字下田表 河川 川辺橋 下流部右岸	1箇所	川辺橋下流右岸へ堤防を設置 川辺橋の橋桁の影響で流れが変わり、毎年侵食が進んでいる。田圃の土手まで作付け圃場に2mと迫ってきている。堤防は砂質で決壊も時間の問題となり、対応してもらいたい。	産業建設課	昨年度に引き続き、河川の管理者である県へ要望しております。
18	八ツ杉	2	国道108号線の築館交差点	1箇所	昨年、死亡事故が発生した築館交差点の中央部に、交差点マークと立石方面に向かう右折誘導マークを付けてもらいたい。交差点中央部がわかりづらく、右折の際に大きく曲がらず、信号待ちで停車中の車とぶつかりそうになり、非常に危険なので設置を願いたい。	市民サービス課	路面標示については、秋田県公安委員会の管轄となります。窓口となる由利本荘警察署へ8/12に要望書を提出した結果、9/17に次のとおり回答ありました。 回答内容：交差点中心の表示については、現地確認結果不上申としています。
19	八ツ杉	3	国道108号線道路法面	1箇所	過去にも要望が出ているが、国道108号線の法面の雑草の草刈りが、昨年1回だけで、かなり景観も悪く、ゴミのポイ捨ても多く、近年ではマムシの出没やカメムシ被害が出ており、最低3回は草刈りしてもらいたい。	産業建設課	国道の管理者である県へ草刈りの要望をしておりますが、他の地区との公平性を考慮し、年1回の実施との回答でした。

令和7年度 地域要望事項

No.	町内会名	優先順位	要望箇所 (名称または路線名など)	数量	要望内容 ※原文のまま	対応課	対応内容
20	八ツ杉	4	沢口橋から下上の平に向かう上り坂道路の曲がり角法面	1箇所	法面がむき出しになっていて石が崩れている。令和6年度の予防治山工事の時に道路拡張で削った場所で、通行や冬場の除雪等にも支障が出ることも考えられるので、対応をお願いしたい。	産業建設課	県営治山工事所管の県由利地域振興局と現地確認を行い、対応について検討していただけるよう要望して参ります
21	八ツ杉	5	八ツ杉村地内の沢口橋の横法面	1箇所	令和6年度に予防治山工事の時に仮橋を設置した場所で、雪解けにより崩れた状況が確認されたので対応をお願いしたい。	産業建設課	県営治山工事所管の県由利地域振興局と現地確認を行い、対応について検討していただけるよう要望して参ります
22	八ツ杉	6	新田〇〇番地と前田表〇〇番地の水路上部の橋	1箇所	橋に穴が空いていると危険なので、直してもらいたい。	産業建設課	直営作業班で補修を行い完了しております。
23	八ツ杉	7	〇〇家跡地前のT字路	1箇所	〇〇家跡地前のT字路のカーブで、対向車や歩行者の見通しが悪く、大変危険であるので、カーブミラーの設置を要望します。	市民サービス課	現状を確認いたしました。カーブミラーの新設については、市内全域の要望箇所等を確認し、交通量や危険度の高さを考慮しながら優先順位をつけて対応してまいります。
24	八ツ杉	8	沢口川の堰堤	1箇所	沢口川の堰堤から水田への水の取り入れ口が、高さ約4メートルの深さの広面より導水しているが、毎年度土砂等の堆積で対応に苦慮しており、今年2月にもお願いしていますが、未だに対応してもらえず、対応を強く求めます。	産業建設課	県営治山工事所管の県由利地域振興局と現地確認を行い、対応について検討していただけるよう要望して参ります
25	小田	1	〇〇宅玄関前の水路	1箇所	堆積した土砂、土石の撤去作業をお願いしたい。	産業建設課	現地を確認しましたが、堆積土砂が少量であることから経過観察してまいります。
26	小田	2	〇〇宅玄関前の流雪溝	1箇所	堆積した土砂、土石の撤去作業をお願いしたい（〇〇宅から上流へ約15m）。	産業建設課	直営作業班で撤去作業を行います。
27	小田	3	〇〇宅から〇〇宅の間の流雪溝	2箇所	流雪溝の止水板が錆で薄くなっているため、取替をお願いしたい。	産業建設課	止水板（2枚）の取替を行います。