

由利地域 集落要望一覧

集落No: 1 吉沢

No. 1 要望位置: 吉沢字笹長根吉沢東由利原線 数量:

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	1	東由利原線が今年春の融雪により被害箇所が拡大したとの話を伺いましたが山林の保育管理など吉沢集落の主要道路ですので早期の復旧をお願いしたい。また、今後道路に水が溢れないよう横断溝の設置など対策を講じていただきたい。	市道吉沢東由利原線は令和4年8月の豪雨により一部崩落し、11月の降雪期に増破して、現在通行止めを継続しています。災害復旧についての国土交通省との設計変更協議により、来年度での完成予定となっています。なお、降水時等にはパトロールを行い、随時側溝上げを行っています。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		側溝に土砂等が堆積しているため、降雨時に道路を雨水が流れている。道路崩壊につながりかねないので早急な対応をお願いしたい。また、この区間の草刈りも年2回できないだろうか。狭くて非常に危険極まりない。	市道吉沢東由利原線は今年8月の豪雨により一部崩落しており、現在は通行止めをしています。降水時にはパトロールを行い、随時側溝上げを行っていますが、適時に対応できない場合もあります。また草刈りは交通量が多い主要路線以外は年1回実施しています。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No. 2 要望位置: 東由利原線とR108とのT字路 数量: 矢島側に各一基

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	2	吉沢後田地内より国道108号に出るT字路が暴風柵の設置により矢島方面からの車が見にくい状態となっているためカーブミラーの設置をお願いしたい。※新上条方面、矢島方面のどちらも見える物を設置願いたい。	交通安全協会等の関係団体と現地確認を行い、吉沢後田地内より国道108号に出るT字路及び集排施設より国道108号に出るT字路、いずれも矢島方向の視認性に問題は無く、見通しが良いため設置しないことと判断しました。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No. 3 要望位置: 坊ヶ沢川 数量: 吉沢前田地内200m

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	3	坊ヶ沢川の国道108号より上流200mの区間護岸保護について、経過観察を継続して対応したいと回答があったが、どの時点で対応していただけるのか。また、上流に土石類が溜まり川に草木が生えた状態となり撤去をお願いしたい。	現状、護岸工は機能していると判断しておりますが、石積み護岸が欠損し護岸の機能が喪失していると判断した場合、対策を講じることになります。堆積土についても、現時点では河川の流下能力には影響がないと考えていますので、状況に変化がありましたらお知らせくださいますようお願いいたします。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		坊ヶ沢川の国道108号より上流200mの区間において、河床が洪水により洗掘され、護岸の根石が露出している。護岸保護のための対策をお願いしたい。	経過観察を継続し、対応を検討します。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

由利地域 集落要望一覧

集落No: 1 吉沢

No. 4		要望位置: 高能率作業道吉沢穴沢線	数量: 吉沢入口より200m	
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教
R05	4	高能率作業道について作業終了後の補修の跡はみられましたが一部碎石の無い所もありましたので、道路維持の為に碎石を敷いていただきたい。	定期的な巡回等を行っており、緊急性のある箇所など優先順位を判断しながら補修等を行って参ります。林道に変化もしくはお気づきの点がございましたら産業建設課までご連絡くださるようお願いいたします。なお、当該箇所については、秋の点検後に碎石敷設をしています。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
R04		穴沢林道を作業終了後に補修することで約束しているので、対応をお願いしたい。	10月に皆伐が完了済みで、現地確認の際、路肩決壊箇所等を確認しており、今年度事業で復旧予定です。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

由利地域 集落要望一覧

集落No: 2 新上条

No. 5	要望位置:	新上条線	数量:	佐藤直三宅裏
-------	-------	------	-----	--------

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	1	雨水が新上条線排水路から2号線排水路へ流れ、佐藤直三宅裏に流れ冠水するので、2号線の方に流れず用水路に流れるよう道路を横断する排水路の設置を要望します。尚、「どういった対応が可能か検討します。」と前回回答されております。検討結果について教えてください。	現在の新上条2号線の水路は横断水路に向かい起終点から流れ込む勾配となっています。新上条線に向かわせ、大水路に接続するのが排水の適切な処理となります。測量を伴う大きな事業となりますので、次期総合計画見直しの際に計画に搭載します。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		雨水が新上条線排水路から2号線排水路へ流れ、佐藤直三宅裏に流れ冠水するので、2号線の方に流れず用水路に流れるよう道路を横断する排水路の設置を要望します。	道路を横断する排水路の設置はできないと考えています。今後、どういった対応が可能か検討します。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No. 6	要望位置:	市道新上条2号線	数量:	
-------	-------	----------	-----	--

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	2	舗装路面が老朽化しており、路面の沈下・亀裂により通行に支障があるため全面舗装回収を要望します。	舗装の打ち換えについては、優先度の高い路線から順に市の計画に搭載して実施する予定ですが、当路線の優先度は高くないため当面は実施する予定はありません。なお、部分的な補修は随時行います。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		舗装路面が老朽化しており、路面の沈下・亀裂により通行に支障があるため全面舗装改修を要望します。	舗装の打ち換えについては、優先度の高い路線から順に市の計画に搭載して実施する予定ですが、当路線の優先度は高くないため当面は実施する予定はありません。なお、部分的な補修は随時行います。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No. 7	要望位置:	子吉川北河原	数量:	約300m
-------	-------	--------	-----	-------

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	3	平成16年、平ノ脇河川工事で左岸にフトン籠による護岸工事が完成したが、その影響か河川幅が10数mも狭くなり、左岸の個人所有畑の法尻が浸食、洗掘され、土砂流出が著しいため、法尻の保護工事を要望します。また、大雨洪水で堤防決壊の危険性を回避するため高上げを要望します。	子吉川右岸の高上げについては国土交通省に要望しているところですが、子吉川出張所が優先度の高い箇所から計画的に実施しています。今後も要望を続けます。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		平成16年、平ノ脇河川工事で左岸にフトン籠による護岸工事が完成したが、その影響か河川幅が10数mも狭くなり、右岸の個人有畑の法尻が浸食、洗掘され、土砂流出が著しいため、法尻の保護工事を要望します。また、大雨洪水で堤防決壊の危険性を回避するため高上げを要望します。	子吉川右岸の高上げについては要望しているところですが、子吉川出張所が優先度の高い箇所から計画的に実施しています。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

由利地域 集落要望一覧

集落No: 3 山本

No.	要望位置	数量							
No. 8	要望位置: 山本3号線、伊藤佑輔宅十字路～佐藤馨市宅	数量: 延長 (L=200m)							
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	1	集落排水の工事跡が沈下し、道路が傾いているため、水たまりができ除雪に支障があることと舗装でない所に草が生えるので舗装改修してほしい。	山本3号線の舗装打ち換えについては市の道路維持補修計画に搭載しており、年次計画で実施する予定です。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		集落排水の工事跡が沈下し、道路が傾いているため、水たまりができたり除雪に支障があるので改修してほしい。	山本3号線の舗装打ち換えについては市の計画に搭載しており、年次計画で実施する予定です。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
No. 9	要望位置: 伊藤孝和宅後ろの道路	数量: 2カ所							
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	2	除雪等で舗装が削られ、損傷部分を補修してほしい。	補修を実施しました。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
No. 10	要望位置: 伊藤正男宅前の市道側溝	数量: 個数 (N=4)							
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	3	大雨等の時、道路からの水が溢れ住居地に流れ込むので側溝にグレーチングを4カ所程度、設置してほしい。	来年度以降、予算の範囲にて蓋版交換を計画します。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
No. 11	要望位置: 土倉大砂川線	数量: 5カ所							
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	4	市道土倉大砂川線の舗装が傷み、でこぼこ状態で道幅も狭く、ハンドルを取られ危険なので損傷部分を補修してほしい。	舗装の打ち換えについては、優先度の高い路線から順に市の計画に搭載して実施する予定ですが、当路線の優先度は高くないため当面は実施する予定はありません。なお、部分的な補修は随時行います。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		市道土倉大砂川線の舗装が傷み、でこぼこの状態で道幅も狭く、ハンドルを取られ危険なので、舗装改修してほしい。	舗装の打ち換えについては、優先度の高い路線から順に市の計画に搭載して実施する予定ですが、当路線の優先度は高くないため当面は実施する予定はありません。なお、部分的な補修は随時行います。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
No. 12	要望位置: 伊藤孝和宅後ろの排水路	数量:							
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	5	道路を横断している暗渠が細いうえ、堤防沿いの排水路がフトンカゴ施工されたため、集落内排水路が大雨時あふれる。生活路であることから、改善してほしい。	排水路があふれる原因が特定できておりません。降雨時等に現地を確認し原因を特定した後に対策を検討します。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

由利地域 集落要望一覧

集落No: 3 山本

R04

道路を横断している暗渠が細いうえ、堤防沿いの排水路がフ
トンカゴ施工されたため、集落内排水路が大雨時に溢れる。
生活路のため改修してほしい。

土地改良区との現地確認でも原因がわからなかったため、引
き続き排水対策を検討します。

由利地域 集落要望一覧

集落No: 4 土倉

No. 13 要望位置: 市道舗装路面補修 数量: L=2400m

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	1	踏切から神社入口までのアスファルト路面が亀裂、凹みなど更にすすみ、自転車のみならず車も危険であり補修をお願いします。	舗装の打ち換えについては、優先度の高い路線から順に市の計画に搭載して実施する予定ですが、当路線の優先度は高くないため当面は実施する予定はありません。なお、部分的な補修は随時行います。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		踏切から神社入口までのアスファルト路面が亀裂や凹みなど傷んでおり、雨水がたまり自転車・バイクでの通行が危険であり補修が必要となっている。	舗装の打ち換えについては、優先度の高い路線から順に市の計画に搭載して実施する予定ですが、当路線の優先度は高くないため当面は実施する予定はありません。なお、部分的な補修は随時行います。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No. 14 要望位置: 大砂川堆積土砂・樹木等撤去 数量: L=200mL=2000m

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	2	土倉名高橋から子吉川合流点のうち令和4年度残の200m樹木・土砂除去引き続きお願いします。また、大砂川までのも土砂堆積と樹木等で増水時に氾濫している併せて早急な整備をお願いします。	県が令和4年度から年次計画で整備に着手しています。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		土倉名高橋から子吉川合流点まで、土砂の堆積と樹木等が繁茂し、増水時の氾濫に繋がるため整備をお願いします。	県に要望しており、令和4年度から年次計画で整備に着手しています。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No. 15 要望位置: 除雪時の路肩損傷の補修 数量: L=30m

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	3	市道から故加藤幸一宅までの道路について、幅員が小さいため除雪の路肩損傷で、より狭く損傷が大きくなるため、補修をしてほしい。	補修するためには、路肩法面が急勾配であり擁壁を設置することも検討する必要があるため、経過を観察したいと考えています。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		市道から故加藤幸一宅までの道路について、幅員が小さいため除雪の路肩損傷でより狭く損傷が大きくなるため補修をお願いしたい。	補修するためには、路肩法面が急勾配であり擁壁を設置することも検討する必要があるため、今のところは経過を観察したいと考えています。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No. 16 要望位置: 市道の除草と樹木の除伐等について 数量: L=1500m

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	4	集落の神社下から大砂川まで、市道へ雑草と樹木が覆いかぶさり、車の通行が年々危険度が増しており、定期的に除草作業と山林所有者に樹木撤去の指導をお願いします。	市道の草刈りについては、交通量が多い主要路線は2回、それ以外の路線は年1回実施しています。個人所有の樹木が市道に覆いかぶさる件については、広報等で指導、注意喚起を実施したいと考えています。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

由利地域 集落要望一覧

集落No: 4 土倉

R04	神社下から大砂川までの市道の草木を覆いかぶさり、年々ひどくなっており交通事故等の危険度が増しているため定期的に除草作業をお願いします。	市道の草刈りについては、交通量が多い主要路線は2回、それ以外の路線は年1回実施しています。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
-----	---	---	--

No. 17	要望位置: 積雪時の踏切除雪対策について (第2吉沢・山本踏切)	数量: 2カ所
--------	----------------------------------	---------

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教
R05	5	積雪時の踏切は滑りやすく、段差や轍などで車両の損傷もあり、通行が危険の場合が多々あり、対策を講じていただきたい。	由利高原鉄道には連絡済みであり、段差等の監視をしていくとの回答をいただいています。なお、積雪により踏切の通行に支障がある際には住民の皆さまからも由利高原鉄道に連絡していただければと思います。	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
R04		積雪時の踏切は滑りやすく、段差や轍などで車両が損傷もあり、通行が危険の場合が多々あり、対策を講じていただきたい。	適時に除雪していただくよう、機会を捉えて由利高原鉄道に要望します。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

由利地域 集落要望一覧

集落No: 5 蟹沢

No. 18 要望位置: 蟹沢～小菅野間			数量:						
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	1	小菅野集落への坂道法面の雑木等の撤去。	市道法面下部の農道に張り出した樹木に関しては、今年度の予算で枝払いを実施しました。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		小菅野集落への坂道法面の雑木等の撤去。	現在のところ、市道の機能には影響がないと考えていますが、支障になる雑木等があれば適時伐木します。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
No. 19 要望位置: 大砂川子吉川河口～名高橋			数量:						
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	2	雑木・雑草・土砂等の撤去、川幅が狭くなり、増水気味になる。	秋田県が令和4年度から年次計画で整備に着手しています。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		雑木、雑草、土砂等の撤去、川幅が狭くなり、増水気味になる。	県に要望しており、令和4年度から年次計画で整備する予定です。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
No. 20 要望位置: 山本踏切			数量:						
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	3	踏切前後のアスファルト補修及び車両走行時にスムーズに通れるようにしていただきたい。	由利高原鉄道から、令和7年度までに改良する予定であったが、国からの補助金措置が延長されたため、さらに数年、先送りになる見込みと回答がありました。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		山本踏切前後のアスファルト補修及び車両走行時にスムーズに通れるようにしていただきたい。	踏切内の段差解消は由利高原鉄道に連絡しており、令和7年度までの年次計画で踏切改良を行っていく計画となっています。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
No. 21 要望位置: 神社にのぼる道路の側溝の補修			数量:						
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	4	神社に上る道路の側溝がこわれ、沢水が道路上を流れる。	市道認定されておらず、農道と考えられます。受益者による補修をお願いします。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

由利地域 集落要望一覧

集落No: 6 奉行免

No. 22 要望位置: 白鳥神社から国道108号線に出る所 数量: 2カ所

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	1	国道に出る(反対側も)道路標示(止まれ)が消えて見えな い。	「止まれ」路面標示及び一時停止線の再塗装を警察署へ要望 しています。(警察署からの回答は令和6年度中にある予 定)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No. 23 要望位置: 市道奉行免5号線 数量:

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	2	拡幅工事を行い、除雪車を入れていただきたい。	市道拡幅については総合計画に道路改良事業として搭載して いますが、前期予定の事業も先送りになっている状態であ り、実現には時間を要するものと考えています。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		拡幅工事を行い、除雪車を入れていただきたい。	市の総合計画に道路改良事業として搭載していますが、前期 予定の事業も先送りになっている状態であり、実現には時間 を要するものと考えています。家庭用の除雪機を保有してい る個人への委託を検討しており、受託可能な方について後日 集落に照会しますので、ご協力願います(燃料を支給いたし ます)。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No. 24 要望位置: 旧長瀬工場跡地 数量:

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	3	水辺プラザ前の旧長瀬建設工場跡地は、倒壊を繰り返し周囲 に危険と環境破壊があるため早急に対応していただきたい。	当該物件は市条例の「特定空家等」に認定されており、条例 に基づいて所有者に対し物件の適正な管理を求める通知を発 送しています。土地、建物は所有者の財産であり、行政が第 一義務に措置すべき物ではないという認識になります。以前 には残骸等の飛散防止用ネットを張るなどの対応をしていた が、現状では倒壊が進み、飛散する残骸が増えてきているの で、社屋裏側の不法投棄物の撤去と合わせ、今後も話し合 いや通知により、改善に向けた対応を引き続き所有者へ願 いしていきます。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		水辺プラザ前の旧長瀬建設工場跡地は、倒壊を繰り返し周囲 に危険と環境破壊があるため早急に対応していただきたい。	市条例の「特定空家等」に認定されており、条例に基づいて 所有者に対し物件の適正な管理を求める通知を発送してい ます。土地、建物は所有者の財産であり、行政が第一義的に措 置すべきものではないので、所有者に対し引き続き改善を要 請します。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

由利地域 集落要望一覧

集落No: 6 奉行免

No. 25 要望位置: 由利仲八郎政春終焉の地			数量:						
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	4	由利仲八郎政春墓石周辺整備（周辺への敷石）、由利子爵手植えの松跡の保存等終焉の地を構成する歴史的要素について、史跡として一体的な整備をしていただきたい。	由利仲八郎政春墓石周辺整備（周辺への敷石）は、R1.7.23の奉行免集落との協議において、集落で整備委員会を立ち上げ、市に補助金申請し整備するという内容でした。状況が変わったのであれば再度、集落と市で協議する必要がありますので教育学習課までお知らせください。由利子爵手植えの松跡については、松はすでに枯れており、再生は難しいと業者から言われているため、今後の保存・活用方法について生涯学習課文化財保護室と協議していきます。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
R04		由利仲八郎政春墓石周辺整備（周辺への敷石）、由利子爵手植えの松跡の保存等終焉の地を構成する歴史的要素について、史跡として一体的な整備をしていただきたい。	由利仲八郎政春墓石周辺整備について、保存整備に努めます。由利子爵手植えの松については、すでに壊死しており、再生は難しい状況にあることから、松跡としてどのように保存すべきか生涯学習課と協議します。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
No. 26 要望位置: 由利仲八郎政春終焉の地			数量:						
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	5	由利仲八郎政春へ来訪する大型バスは、市道・農道経由ではなく旧長瀬工場跡地脇の農道を整備し、揚水機付近で巡回する駐車場を整備していただきたい。	駐車場整備につきましては、近隣に駐車場を造成するだけの市有地が無い場合、新たに用地を取得しなければならないので事業化は難しいと考えています。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
R04		由利仲八郎政春へ来訪する大型バスは、市道・農道経由ではなく旧長瀬工場跡地脇の農道を整備し、揚水機付近で巡回する駐車場を整備していただきたい。	駐車場整備については、用地取得を先行して行う必要があるため、事業化は難しい状況にありますが、来訪者数等を調査した上で、生涯学習課と協議し、今後も引き続き、市総合計画に登載していくか検討します。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				

由利地域 集落要望一覧

集落No: 7 新屋敷

No. 27 要望位置: 市道久保田大森台線(防護柵・防雪柵) 数量:

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	1	国道108号から西の駄中川沿いの道路で、ワイヤー式ガードレールの緩みや支柱の駄中川方面への傾きが見られるので、改善してほしい。(「路肩注意」の看板はある)	久保田大森台線のガードケーブル補修は市の道路維持補修計画に搭載しており、年次計画で実施する予定です。ガードケーブルをガードレールに取り替える計画です。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		国道108号から西の駄中川沿いの道路で、ワイヤー式ガードレールの緩みや支柱の駄中川方向への傾きが見られるので、改善してほしい。(「路肩注意」の看板はある)	久保田大森台線の舗装打ち換え(一部)については市の計画に搭載しており、年次計画で実施する予定です。ガードワイヤーをガードレールに取り替える予定です。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No. 28 要望位置: 駄中川(生活環境河川) 数量:

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	2	駄中川の法面修復工事を来年度も継続してほしい。	これまでと同様に予算の範囲内で実施します。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		駄中川の法面修復工事を来年度も継続してほしい。	これまでと同様に予算の範囲内で実施します。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No. 29 要望位置: 市道荒股線(一般道路/改良・舗装)(道路維持) 数量:

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	3	道路を横断しているグレーチング付きの水路が水平なため、林道の傾斜との間に大きな段差が生じて通行しにくい。一部は、改善されたが、残りも早期に改善していただきたい。また、側溝の泥上げ、道路両側の草刈り・枝払い等の適切な対応をお願いしたい。近年は熊やカモシカが里まで出没しており、獣道化しやすい箇所なので、草刈りや枝払いによって、見通しがきくようにしてほしい。	今年度、路面清掃を実施しました。道路が急勾配のため横断側溝の段差は止むを得ないものと考えています。市道の草刈りについては、交通量が多い主要路線は2回、それ以外の路線は年1回実施しています。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		道路を横断しているグレーチング付きの水路が水平なため、林道の傾斜との間に大きな段差が生じて通行しにくい。一部は、改善されたが残りも早期に改善していただきたい。	市道荒股線は今年8月の豪雨により路面洗掘されたため、一部区間の舗装打ち換えを実施する予定です。グレーチングは必要と考えています。注意して走行してください。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No. 30 要望位置: 市道新屋敷線(一般道路/改良・舗装) 数量:

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	4	新屋敷公民館から奉行免集落脇の共同墓地までの道路にひび割れが多く、雑草が生えてしまっている箇所が多い。補修をお願いしたい。	舗装の打ち換えについては、優先度の高い路線から順に市の計画に搭載して実施する予定ですが、当路線の優先度は高くないため当面は実施する予定はありません。なお、部分的な補修は随時行います。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

由利地域 集落要望一覧

集落No: 7 新屋敷

R04		新屋敷公民館から奉行免集落協の共同墓地までの道路にひび割れが多く、雑草が生えてしまっている箇所が多い。補修をお願いしたい。	舗装の打ち換えについては、優先度の高い路線から順に市の計画に搭載して実施する予定ですが、当路線の優先度は高くないため当面は実施する予定はありません。なお、部分的な補修は随時行います。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
No. 31	要望位置:	R108神田バス停付近から集落への市道（一般道路／改良・舗装）	数量:	
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教
R05	5	国道108号線神田バス停近くから、集落内のJA倉庫・消防団車庫に通ずる市道の道路にひび割れが多く、雑草が生えてしまっている箇所が多い。補修をお願いしたい。	道路中央部に雑草が繁茂しひび割れている状況を確認しましたが、緊急性は高くないと判断しており、随時パトロールを行い経過観察を継続します。なお、部分的な補修は随時行います。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
R04		JA倉庫・消防団車庫に通じる道路にひび割れが多く、雑草が生えてしまっている箇所が多い。補修をお願いしたい。	道路中央部に雑草が繁茂しひび割れている状況を確認しましたが、緊急性は高くないと判断しており、随時パトロールを行い経過観察を継続します。なお、部分的な補修は随時行います。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

由利地域 集落要望一覧

集落No: 8 米山

No. 32 要望位置: 市道神田線佐々木治一車庫前			数量: 直径2m						
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	1	マンホール周りのコンクリートが剥がれ段差が出来ている。コンクリート粉が飛び散る。	企業局下水道課から年間補修箇所が限られており、年次計画で実施しているという回答を得ています。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		マンホールの周りをコンクリートで高さ補正しているが、コンクリートが剥がれてきており、次の除雪時期は危険である。また、セメントの粉が風で飛び好ましくない。	企業局下水道課に伝えます。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
No. 33 要望位置: 市道奉行免森子線木村英子(故豊)宅下			数量:						
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	2	市道擁壁に亀裂、点検処置を。	継続してパトロール、点検を実施しています。現時点で擁壁は機能しており、必要であれば補修等を実施します。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		市道擁壁に亀裂があり定期的に点検願う、必要な処置願う。	継続して点検を行い、必要であれば補修等を行います。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
No. 34 要望位置: 市道神田線佐々木治一宅前			数量: W=4mL=8m						
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	3	市道に亀裂がある。	コンクリート舗装の亀裂を確認しましたが、緊急性はないと判断しています。パトロール、経過観察を継続します。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		市道に亀裂があり、補修願う。	コンクリート舗装の亀裂を確認しましたが、緊急性はないと判断しています。パトロールを継続し、経過を観察します。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

由利地域 集落要望一覧

集落No: 9 森子

No. 35 要望位置: 森子字八乙女下			数量: 2カ所	
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教
R05	1	森子大物忌神社の駐車場(2ヶ所とも)に街灯設置をお願いしたい。集落外の駐車車両も多く防犯の観点からお願い致します。	1の箇所については個人の土地であるため市での設置は難しいです。2の箇所については国指定史跡「烏海山」の整備、利活用の中で設置について検討していきます。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
No. 36 要望位置: 森子字八乙女下			数量: 1カ所	
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教
R05	2	街灯設置をお願いしたい。前後の光が届かず暗い箇所があり防犯の観点からお願い致します。	NTTからの電話柱への添架が可能との回答をいただきました。来年度以降設置検討をまいります。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
R04		街灯設置をお願いしたい。前後の光が届かず暗い箇所があり防犯の観点からお願いします。(場所は位置図参照)	要望の箇所は、概ね50mおきに1基設置する要件を満たしているものの、1の箇所には防犯灯を添架する電力柱等がなく設置できません。2の箇所付近にはNTT柱がありますので、設置の可否についてNTTと協議します。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
No. 37 要望位置: 集落より国道への出口			数量: 2カ所	
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教
R05	3	防雪柵及びカーブのせいで左右が見ずらくカーブミラーの設置をお願い致します。集会場脇からの国道出口・神田下からの国道出口	カーブミラーの設置基準は、交通安全協会等の関係団体と現地確認を行い見通しが悪い場所から優先して設置することにしてあります。今年度は下川原バス停からの国道出入り口に設置しました。	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
R04		防雪ネット及びカーブのせいで左右が見ずらくカーブミラーの設置をお願いしたい。集会場脇からの道路、下川原バス停から国道出口、神田下からの国道出口。	カーブミラーは交通量や危険度などを勘案し、優先順位の高いものから設置します。	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

由利地域 集落要望一覧

集落No: 12 馬喰町

No.	43	要望位置:	馬喰町会館前、慶祥寺前県道側溝 (171号)	数量:	100mくらい				
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	1	県道脇の側溝に泥があり、排水されないため泥あげが必要です。	現地確認のうえ県道管理者の秋田県に要望します。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

由利地域 集落要望一覧

集落No: 13 大町

No. 44 要望位置: 一般県道西滝沢館線小友町から大町区間 数量: 約100m

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	1	熊谷宅からホルモン横丁区間の路面が陥没して波打っており、大型車が通行するたび振動して不快である。速やかな補修を秋田県に要望して欲しい。	舗装補修について秋田県に要望しています。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No. 45 要望位置: 善隣館のトイレ 数量: 1式

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	2	善隣館のトイレの一部を「温水洗浄便座」に改修してほしい。前郷地区の避難場所となっている。避難者が少しでも快適な環境で過ごせるよう要望する。現状では不快で不衛生と思う。	善隣館のトイレについては、快適な環境が得られるよう早期の改修に向けて取り組んでまいります。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				

No. 46 要望位置: 市主催の敬老会の復活 数量:

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	3	令和5年度より、市主催としての事業が廃止され、各町内へ委ねられたが、対応に苦慮しているため、以前の通り全体で祝ってほしい。	市の敬老会は、参加率の低下や婦人会などの協力者の確保が課題としてあることに加え、依然として残る新型コロナウイルス感染症のリスクを考慮すると従前のような大規模な敬老会の開催は難しいことから、今年度と同様に敬老事業補助金を活用して町内会ごとに開催していただきたいと思ひます。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No. 47 要望位置: 一般国道108号立井地地区 数量: 約300m

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	4	7月15・16日の豪雨により、この地区の国道が冠水して通行止めとなった。鳥海・矢島・由利地区の生活道路でもあり、また、丁内から解消してほしいとの声があった。抜本的な対策を施すよう強く秋田県に要望してほしい	市と市議会が合同要望しています。今後も要望を継続します。なお、国や県への要望には地域の皆さんのご協力も必要です。ご助力いただく事もあるかと思ひますので、その節にはよろしくお願ひします。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

由利地域 集落要望一覧

集落No: 14 小友町

No. 48		要望位置: 県道西滝沢館線		数量: L=200m
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教
R05	1	舗装の陥没。下水管の埋設位置で大町まで轍があり、県への要望をお願いします。	舗装補修について秋田県に要望しています。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
R04		舗装の陥没。下水管の埋設位置で大町まで轍あり。県への陳情をお願いします。	随時状況を確認し、県または下水道課に補修を要望します。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
No. 49		要望位置: 県道西滝沢館線小友町入口		数量: L=193m
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教
R05	2	冬期間に雪の吹溜まりが発生し、通行に支障があるため、防雪柵の設置を県への要望をお願いします。	令和4年度に測量とボーリング調査及び詳細設計に関する委託が実施されています。防雪柵設置に向けて事業が動き出しています。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
R04		冬期間に雪の吹き溜まりが発生し、通行に支障があるため、防雪柵の設置を県に陳情してください。	県に要望しており、令和4年度に測量とボーリング調査が行われています。事業化に動き出しています。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

由利地域 集落要望一覧

集落No: 17 上町

No. 50 要望位置: 由利郵便局から曲沢付近 数量:

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	1	歩道の整備をお願いします。子供たちが気持ちよく学校に通う事が出来る様にして頂きたい。雨降り歩道や車道の歩道側水たまりが非常に多く見受けられます。水はけを良くして頂きたい。	舗装の打ち換えについては、優先度の高い路線から順に市の計画に搭載して実施する予定です。現在の計画には搭載しておりませんが、計画改定時に搭載し、改良を実施したいと考えています。なお、部分的な補修は随時行います。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No. 51 要望位置: 前郷から五十土・久保田付近 数量:

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	2	歩道の整備をお願いします。子供たちが気持ちよく学校に通う事が出来る様にして頂きたい。雨降り歩道や車道の歩道側水たまりが非常に多く見受けられます。水はけを良くして頂きたい。	舗装の打ち換えについては、優先度の高い路線から順に市の計画に搭載して実施する予定です。現在の計画には搭載しておりませんが、計画改定時に搭載し、改良を実施したいと考えています。なお、部分的な補修は随時行います。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

由利地域 集落要望一覧

集落No: 20 館町

No. 52 要望位置: 市道植村勲氏宅前～菊地義雄氏宅前区間 数量: 延長約180m

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	1	不陸が進み、歩行や車両の走行に不都合がある。円状、帯状に雨が残る。	舗装の打ち換えについては、優先度の高い路線から順に市の計画に搭載して実施する予定ですが、当路線の優先度は高くないため当面は実施する予定はありません。なお、部分的な補修は随時行います。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		市道の不陸整備。	舗装の打ち換えについては、優先度の高い路線から順に市の計画に搭載して実施する予定ですが、当路線の優先度は高くないため当面は実施する予定はありません。なお、部分的な補修は随時行います。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No. 53 要望位置: 市道植村毅氏宅前～滝沢館公園裏区間 数量: 延長約150m

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	2	不陸が進み、帯状に雨が残る。	舗装の打ち換えについては、優先度の高い路線から順に市の計画に搭載して実施する予定ですが、当路線の優先度は高くないため当面は実施する予定はありません。なお、部分的な補修は随時行います。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		市道の不陸整備。（帯状に雨が残るため）	特に傷みがひどい箇所は、公園工事完了後の状況を確認し、随時補修する計画です。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

由利地域 集落要望一覧

集落No: 23 ゆりが丘

No.	54	要望位置:	町内歩道	数量:					
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	1	タイルをコンクリート化してほしい。雑草がはえて除草剤を3回まいている。段となっている所もある。	年次計画で実施したいと考えています。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		ゆりが丘町内の歩道、タイル段差のコンクリート舗装。	段差の大きい箇所については、これまでの整備で完了しました。パトロールを継続し、補修が必要と判断した場合には随時対応します。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

由利地域 集落要望一覧

集落No: 24 小菅野

No. 55 要望位置: 小菅野集落内〈維持補修〉			数量:						
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	1	マンホール廻りの段差を補修してほしい。(特に渡部豊宅前入口)	企業局下水道課から年間補修箇所が限られており、年次計画で実施しているという回答を得ています。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		マンホール周囲の段差を補修して欲しい。	企業局下水道課に伝えます。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
No. 56 要望位置: 市道南沢1号線			数量:						
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	2	奥の堤までの草刈りと補修してほしい。堤より奥の林道はきれいに刈られているが、堤までは農業用水確保の為、頻繁に走行する道路なので。	市道の草刈りについては、交通量が多い主要路線は2回、それ以外の路線は年1回実施しています。また、パトロールを継続し、補修が必要と判断した場合には随時対応します。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		奥の堤までの草刈りと補修して欲しい。堤より奥の林道はきれいに刈られているが、堤までは農業用水確保の為、頻繁に走行する道路なので。	市道の草刈りについては、交通量が多い主要路線は2回、それ以外の路線は年1回実施しています。また、パトロールを継続し、補修が必要と判断した場合には随時対応します。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
No. 57 要望位置: 市道小菅野久保田線			数量:						
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	3	山側の側溝が土砂で埋まっているので、泥上げをしてほしい。排水できず、道路を横断して土砂が流れる。	直営作業員による手作業の除去を検討しましたが、機械による施工が必要な規模であり今年度実施できませんでした。来年度以降、業者委託での実施を計画しています。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		山側の側溝が土砂で埋まっているので、泥上げして欲しい。排水できず、道路を横断して土砂が流れる。	令和4年度は災害が多かったため、対応できませんでした。次年度以降に行う計画です。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
No. 58 要望位置: 市道南沢1号線〈維持補修〉			数量:						
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	4	崩れそうな箇所があり、アスファルトも割れ、盛り上がっている場所もあるので補修してほしい。	パトロールを継続し、補修が必要と判断した場合には随時対応します。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		崩れそうな箇所があり、アスファルトも割れ、盛り上がっている場所もあるので補修して欲しい。	パトロールを行い、随時、部分補修を実施します。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

由利地域 集落要望一覧

集落No: 24 小菅野

No. 59		要望位置: 市道南沢1号線		数量: N=1					
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	5	見通しの悪いカーブなのでカーブミラーを設置してほしい。	カーブミラーの設置基準は、交通安全協会等の関係団体と現地確認を行い交通量が多い場所や見通しが悪い場所から優先して設置することになっています。当該箇所は緊急度が低いため設置しないことと判断しました。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		見通しの悪いカーブなのでカーブミラーを設置して欲しい。	優先順位を考慮しながら設置を検討します。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

由利地域 集落要望一覧

集落No: 25 久保田

No. 60 要望位置: 久保田墓地下歩道の延伸 数量: L=300m

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	1	当該区間は道路幅員が狭隘の上、カーブしており見通しがきかない。児童・生徒の通学路であり、特に冬期間は除排雪により、いっそう狭くなり通学路の安全確保の面からも歩道の延伸を要望する。	市の総合計画に道路改良事業として搭載していますが、前期予定の事業も先送りになっている状態であり、実現には時間を要するものと考えています。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		当該区間は道路幅員が狭隘の上、カーブしており見通しが利かない。児童・生徒の通学路であり、特に冬期間は除排雪により、いっそう狭くなり通学路の安全確保の面からも歩道の延伸を要望する。	市の総合計画に道路改良事業として搭載していますが、前期予定の事業も先送りになっている状態であり、実現には時間を要するものと考えています。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No. 61 要望位置: 高原鉄道鉄橋から久保田川・綱木沢川合流点間久保田川 数量: L=500m

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	2	洪水に備えて通水を良くするため、立木（柳）の伐採、及び支障木の除去と堆積土砂の洲浚いを要望する。	久保田川は令和4年度に鉄橋上流の立木伐採を実施しています。中沢川については今年度も浚渫を実施する予定です。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		洪水に備えて通水をよくするため、支障木の除去と堆積土砂の州浚いを要望する。	県に要望しており、久保田駅から久保田橋までの区間は、令和4年度に支障木の除伐が行われる予定です。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No. 62 要望位置: 久保田墓地下～集落内三叉路維持補修市道久保田1号線 数量: L=300m

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	3	舗装の傷みや道路の凹凸があり、雨水が溜まるなどしており、補修を要望します。	舗装の打ち換えについては、優先度の高い路線から順に市の計画に搭載して実施する予定ですが、当路線の優先度は高くないため当面は実施する予定はありません。なお、部分的な補修は随時行います。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		舗装の傷みや道路の凹凸があり、雨水が溜まるなどしており、補修を要望します。	舗装の打ち換えについては、優先度の高い路線から順に市の計画に搭載して実施する予定ですが、当路線の優先度は高くないため当面は実施する予定はありません。なお、部分的な補修は随時行います。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No. 63 要望位置: 久保田から小菅野につながる3つの道路が交わる交差点道路標識 数量: 1箇所

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	4	この交差点に止まれの標識や白線等がなければ、優先道路がわからず、譲り合いをしてしまうため、何か対応してもらいたい。	警察署より、小菅野方面からの交通量が少なく、交通事故の発生状況からも、一時停止線、止まれ標識等の規制は不要と判断した旨回答がありました。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

由利地域 集落要望一覧

集落No: 26 五十土

No. 64 要望位置: 久保田川蔵町堰頭首工下流部 数量:

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	1	久保田川の浚渫工事は計画区間完了とのことですが、蔵町堰頭首工下流部からよえ田の大排水までの間が未着工で、土砂の堆積等で川幅が狭くなっている箇所があり、現地確認の上早期の対応をお願いします。	河川管理者である秋田県に要望します。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		久保田川、中沢川の中州除去を継続をお願いします。令和2年度の久保田中川中州除去について「最上流部まで完了」とありますが、蔵町堰、頭首工下流部が未着工であり完了していません。対応をお願いします。中沢川についても計画どおり継続整備をお願いします。	中沢川は令和3年度から浚渫工事を実施しており、令和5年度まで計画どおり継続する予定です。久保田川については、令和2年度施工箇所までが計画区間となっており、県からは工事は完了したものと回答をもらっています。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No. 65 要望位置: 市道前郷蟹沢線東蔵町付近 数量:

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	2	前に路肩補修してもらったところですが、歩道、車道を流れる雨水が多く、路肩の浸食がひどくなっています。排水対策を検討したいと考えていると回答をもらっていますが、早期工事をお願いします。	市道と農道の接続部付近に縦排水の来年度の設置を計画しています。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		道路法面が雨水等の流入により侵食し、崩壊の危険性があり修復をお願いします。	令和2年度に農道への進入路部分の路肩補修を行いしたが、路面を走る雨水が非常に多いため、今後、排水対策を検討したいと考えています。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No. 66 要望位置: 面間ヶ沢林道 数量:

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	3	路肩の草刈、碎石補充を含めた路面補修等日常管理を含めた継続管理をお願いします。	大雨等の災害パトロールや定期的な点検確認を行っています。林道に変化もしくはお気づきの点がございましたら産業建設課までご連絡くださるようお願いします。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		路肩の草刈り、路面補修等、日常管理を含めた継続管理についてお願いいたします。	大雨等の災害パトロールの際に点検確認を行いますので、林道に変化もしくはお気づきの点がございましたら産業建設課までご連絡くださるようお願いします。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

由利地域 集落要望一覧

集落No: 28 大水口

No. 69 要望位置: 大水口バス停前			数量:	
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教
R05	1	バス停前の縁石部分に雨が降ると道路に水が溜まります。	歩車道境界ブロック側に勾配が付いていることを確認しています。今後もパトロール等で経過を観察し、状況を見て補修を行います。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
R04		バス停前の縁石部分に雨が降ると道路に水が溜まります。	ブロック側に傾斜があることを確認しました。今後もパトロール等で経過を観察し、状況を見て補修を行います。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
No. 70 要望位置: 積宅前から満里子宅小屋			数量: L=90mW=3m	
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教
R05	2	積宅前から満里子宅小屋はじめで橋渡る入口の所、壊れているので段差あり。中に入ってカーブの所ヒビ入り片寄り雨水溜まる。舗装が減りざらざらぼこぼこしています。	舗装の打ち換えについては、優先度の高い路線から順に市の計画に搭載して実施する予定ですが、当路線の優先度は高くないため当面は実施する予定はありません。なお、部分的な補修は随時行います。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
R04		積宅前から満里子宅小屋はじめで橋渡る入口の所、壊れているので段差あり。中に入ってカーブの所ヒビ入り片寄り雨水溜まる。舗装が減りざらざらぼこぼこしています。	舗装の打ち換えについては、優先度の高い路線から順に市の計画に搭載して実施する予定ですが、当路線の優先度は高くないため当面は実施する予定はありません。なお、部分的な補修は随時行います。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
No. 71 要望位置: 大鉢沢			数量: L = 8mH = 2 m	
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教
R05	3	電柱脇の道路が崩れかけているので、直してほしい。大雨の時に道路に水が上がります。	現状では道路の機能に影響はないと考えています。随時パトロールを継続して状況を確認します。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
R04		電柱脇の道路が崩れかけているので、直してほしい。大雨の時に道路に水が上がります。	現状では道路の機能に影響はないと考えています。随時パトロールを継続して状況を確認します。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
No. 72 要望位置: 東中沢清造坊			数量:	
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教
R05	4	文雄宅畑の前の間の前に穴有り、道路決壊のおそれ有り。	埋め戻して復旧しました。再陥没などの状況変化がありましたらお知らせください。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

由利地域 集落要望一覧

集落No: 29 飯沢

No. 73 要望位置: 飯沢線、大水口飯沢線 数量: L=150mL=50m

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	1	飯沢集落内の市道舗装修繕工事の残り部分を施行願います。	飯沢線・飯沢大水口線の舗装打ち換えについては市の道路維持補修計画に搭載しており、年次計画で実施する予定です。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		飯沢集落内の市道舗装修繕工事の残り部分を施工願います。	飯沢線・飯沢大水口線の舗装打ち換えについては市の計画に搭載しており、年次計画で実施する予定です。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No. 74 要望位置: (電柱番号) 子吉線242、久保田17、左18 数量:

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	2	電柱へ街灯	要望の箇所は、概ね50mおきに1基設置するという要件を満たしていないため設置できません。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

由利地域 集落要望一覧

集落No: 30 陳ヶ森

No.	75	要望位置:	県道293号と市道陳ヶ森曲沢線の交差点付近	数量:	1				
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教					
R05	1	県道から市道に下ってすぐ急カーブのため見通しが悪いうえ道幅がせまいカーブミラーがあるが見にくいというえカーブの内側に電柱が立っているため皆中央よりを通る。いつ正面衝突がおきてもおかしくない。カーブの見通しが良くなるように改善してほしい。	市の総合計画に交差点改良事業として搭載していますが、前期予定の事業も先送りになっている状態であり、実現には時間を要するものと考えています。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

由利地域 集落要望一覧

集落No: 31 曲沢

No. 76 要望位置: 集落内空き家(当時、齊藤藤雄 曲沢字曲沢11) 数量:

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	1	幸島徳男氏宅隣、空き家は、窓ガラス等が割れるなど損傷が激しく、付近住民の生活環境にも悪影響を及ぼすため、持家関係者と連絡を取るなど対応を要望(できることなら解体を要望)	集落とも情報を共有しながら今後も状況を注視してまいります。所有者に対しては、適正な管理を行うよう通知や現状の写真を送付するなどしており、今後も継続して指導し改善を求めてまいります。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		窓ガラスが割れるなど損傷が激しく、付近住民の生活環境にも悪影響を及ぼすため、所有者と連絡をとって早急に対処してほしい。	周辺に危険が及んだり、環境を損なうことがないように集落とも情報を共有しながら状況を注視します。所有者に対しては、適正な管理を行うよう通知しており、今後も継続して指導します。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No. 77 要望位置: 福岡勝子宅 数量:

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	2	福岡勝子さん宅裏にある用水路が大雨になると、水路が上昇し土地、畑が冠水する。対応を要望。	周辺地域からの流量計算が必要であり、測量を伴う大きな事業となりますので、市の総合計画に搭載したいと考えていますが、時間を要するものと思います。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		福岡勝子宅裏の用水路が大雨になると浸水レベルの水位となるため早急の対応をお願いしたい。	市の総合計画に搭載して、計画的な水管理を行いたいと考えていますが、時間を要するものと思います。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No. 78 要望位置: 鈴木文義宅 数量:

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	3	市道に隣接する鈴木文義氏畑に側溝がないため降雨時に冠水が生じている。側溝の新設を要望。	周辺地域からの流量計算が必要であり、測量を伴う大きな事業となりますので、市の総合計画に搭載したいと考えていますが、時間を要するものと思います。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		側溝が無いため降雨時に冠水が生じている。このため、側溝の新設をお願いする。R3年度も要望しているが、付近住民とも話し合っ解決してほしい。	市の総合計画に搭載して、計画的な水管理を行いたいと考えていますが、時間を要するものと思います。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No. 79 要望位置: 市道陳ヶ森・曲沢線 数量:

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	4	大堤～空堤から排出される排水路が道路の下を横断し、幹線水路へつながっている。道路中央部に沈下が見受けられる。対応を要望。	市道を横断する暗渠は、ため池からの排水のためのものであり、暗渠の破損に伴う市道陥没だった場合、修繕は受益者にお願ひします。応急措置としての舗装補修を実施しました。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

由利地域 集落要望一覧

集落No: 31 曲沢

R04	大堤～空堤からの排水路が道路の下を横断し、田んぼの水路へつながっている。水路面の道路の沈下のため対策をお願いしたい。	路面沈下を確認しています。令和4年度に応急的な補修を行いたいと考えています。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----	--	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

No. 80	要望位置: 曲沢字堤下	数量:
--------	-------------	-----

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	5	市道沿い、齊藤憲一氏道路わき側溝から齊藤穰氏宅までの、排水が細く隣接の齊藤幸悦氏所有の畑（ビニールハウス）に吹き出るため、新規側溝の構築を要望。	周辺地域からの流量計算が必要であり、測量を伴う大きな事業となりますので、市の総合計画に搭載したいと考えていますが、時間を要するものと思います。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		排水が細く隣接のビニールハウスに吹き出るため、新規側溝の拡大をお願いしたい。	下流の側溝との関係もあり、すぐには対応できませんが、市の総合計画に搭載して、計画的な水管理を行いたいと考えています。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

由利地域 集落要望一覧

集落No: 32 黒沢

No. 131 要望位置: 黒沢由利原線			数量: 黒沢神社～緑地公園入口(下)	
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教
R05	1	R4年度要望し、対応してもらった箇所について、依然としてU字溝に枯葉等が堆積し雨水が民家に流れ込んでくる。再度改善願いたい。	現地に設置されている側溝については落蓋式ではないため、側溝への落葉等の堆積を防ぐための蓋の設置が困難です。安易に蓋を設置した場合、側溝への水の流入が阻害されてしまうため状況は悪化する可能性が高いです。他の手法がないか検討します。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
R04		黒沢神社から緑地公園下側の入口付近右側側溝に枯葉等が堆積するため、流れが止まり雨水が民家に流れるので改善願いたい。	コンクリート水路の突き合わせ箇所に枯れ葉が堆積しています。柵を設置した場合に詰まりが解消するかどうか検討したいと考えています。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

由利地域 集落要望一覧

集落No: 33 寺田

No.	要望位置:	数量:							
No. 81	要望位置: 畠山智佐子宅の作業小屋の前	数量:							
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	1	U字溝破損の2箇所、大雨の時に泥が流れる。交換を要望するものです。	現地確認しました。年度内に修繕を計画しています。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
No. 82	要望位置: 石垣地区内・佐々木亨宅前	数量: 2							
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	2	排雪による破損と思われます。街灯の電柱の根元に穴が空いています。補修をお願いします。	補修を完了しています。ご確認ください。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
No. 83	要望位置: 佐々木清宅脇から踏切までの市道脇	数量:							
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	3	大雨の時水があふれる為U字溝を大きくして欲しい。U字溝が劣化して、割れている。できれば新しいU字溝にしてほしい。	側溝の大型化だけでは根本的な解決にならないと考えています。周囲からの水量計算などの調査を伴う測量の実施が必要と考えており、次期総合計画への搭載を考えています。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		大雨の時あふれる為、側溝のU字溝を大きくして欲しい。(U字溝が劣化して割れている)	市の総合計画に搭載して分水等の手法を検討します。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
No. 84	要望位置: 寺田踏切鉄道下の大堰に至る水路	数量:							
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	4	回答では分水等の手法を検討します、とありましたが、早めに分水等をお願いします。	側溝の大型化だけでは根本的な解決にならないと考えています。周囲からの水量計算などの調査を伴う測量の実施が必要と考えており、次期総合計画への搭載を考えています。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		市道拡張工事で鉄道下の水路が、横方向に変更になり、大雨時に踏切付近で大量の水があふれる。	市の総合計画に搭載して分水等の手法を検討します。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

由利地域 集落要望一覧

集落No: 34 立井地

No. 85 要望位置: 国道108号～市道鮎川線 数量: 165m

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	1	大型車の通行も増え道路の傷みが激しい。部分補修では不十分なので全面舗装をお願いする。	舗装の打ち換えについては、優先度の高い路線から順に市の計画に搭載して実施する予定ですが、当路線は県工事等の関係で現在の計画には搭載されていません。次回の見直しの際に実施を検討します。なお、部分的な補修は随時行います。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		大型車の通行も増え、道路の陥没・痛みが激しい。部分補修では全く不十分な状態であり、集会所前を中心に全面舗装をお願いしたい。	舗装の打ち換えについては、優先度の高い路線から順に市の計画に搭載して実施する予定ですが、当路線の優先度は高くないため当面は実施する予定はありません。なお、部分的な補修は随時行います。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No. 86 要望位置: 市道鮎川線石垣新一宅前 数量: 5.6m

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	2	横断しているヒューム管破損しているのか、度々陥没見られるので強固な補修をお願いする。	年度内に秋田県が暗渠も含めて補修することになっていきます。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		横断している側溝が、土砂の流入のためか部分補修後も陥没が度々見られる。強固な補修をお願いしたい。	多面的機能支払協定に補修してもらうよう協議していますが、現在は堰堤工事の大型車両が通行していることから、工事終了後の施工になる見込みです。なお、それまでの間に陥没等があった場合は、随時補修を行います。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No. 87 要望位置: 下水処理場前 数量: 100m

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	3	下水処理場前の決壊した(23年洪水)取付道路の撤去をお願いする。	所管する県に要望しています。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		下水処理場の前の決壊(23年洪水)した堤防の残骸撤去と危険箇所環境整備。	所管する県に要望します。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No. 88 要望位置: 国道108号線 数量:

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	4	国道108号線立井地バイパスの早期実現。	市と市議会が合同要望しています。今後も要望を継続します。なお、国や県への要望には地域の皆様のご協力も必要です。ご助力いただく事もあろうかと思っておりますので、その節にはよろしく申し上げます。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

由利地域 集落要望一覧

集落No: 34 立井地

R04	国道108号線立井地バイパスの早期実現。	市と市議会が合同要望しています。今後も要望を継続しま	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----	----------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

No. 89	要望位置: 立井地踏切	数量:
--------	-------------	-----

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	5	道路が側溝より低いため除雪などで側溝が削られて鉄筋が出ているので補修してほしい。	舗装路面の沈下が主原因と考えていますが、よりよい対策を検討します。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

由利地域 集落要望一覧

集落No: 35 沢口

No. 90 要望位置: 市道寺田・沢口線側溝の改修 数量: 1約30m

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	1	この箇所は、路肩がかなり傾斜しており、落ち葉等が集まりやすく、清掃等に苦慮している。又、道路面から側溝底辺までは50センチ程有り、通学路にもなっていることから、安全上でも蓋つき側溝へ改修を要望する。(伊藤直一氏 宅付近)	現在、道路側溝自体の機能は喪失しておらず、側溝改修は難しい状態です。次期総合計画への搭載を考えています。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No. 91 要望位置: 市道の整備東由利原 数量: 13~4か所

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	2	この箇所は、10年来、集落役員と有志で、草刈り、側溝管理等ボランティア作業を行っているが、2年前、ある団体が竹林管理の名目で、当箇所に入り、切り出した竹を側溝の上に置いて行ったため、せき止められた箇所から、雨量が多い時には、水があふれ、道路上を流れる状態になっている。向沢の整備道路側溝上の竹撤去と側溝の清掃を要望する。	廃棄物処理法により事業を実施した組織、または個人に廃材の適正処理の責任が発生します。処分を怠った場合は不法投棄となります。団体の詳細について情報がありましたらお知らせください。なお、現地を確認のうえ対応を検討します。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No. 92 要望位置: 道路排水対策の要望長谷川智明氏宅前の丁字路 数量: 1

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	3	道路盤面が一部低くなっている箇所があり、降雨時には排水状態が悪く、水たまりとなるため、補修を要望する。	今年度中の補修を予定しています。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No. 93 要望位置: 舗装の補修*鮎川駅矢島側踏切前*佐藤信宅前のY字路付近 数量: 2

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	4	舗装の荒れが目立ち、拡大化している、特に矢島側踏切前には、30センチ程の穴があいているため、補修を要望する。	一部の補修を実施しました。残りも年度内の補修を予定しています。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

由利地域 集落要望一覧

集落No: 36 山崎

No. 94 要望位置: 木内理容店と旧君の家旅館の間の用水路の危険箇所 数量:

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	1	ガードパイプの基礎部が崩れかかっている。	農道と農業用水路を隔てるガードパイプです。受益者負担での改修となる案件です。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No. 95 要望位置: ふれあい館前 数量:

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	2	ソーラー式避難誘導灯の不良	今年度、改修済みです。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
R04		ソーラー式の避難誘導灯が壊れている。	市内全域の誘導灯を修繕する必要があり、箇所数が多いため年次計画で整備します。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

No. 96 要望位置: 旧君の家旅館 数量:

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	3	老朽化も著しく、樹木や雑草が生い茂り、獣も確認され、著しく不衛生。	集落とも情報を共有しながら今後も状況を注視してまいります。所有者に対しては、適正な管理を行うよう通知や現状の写真を送付するなどしており、今後も継続して指導し改善を求めてまいります。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		建物自体が残っており老朽化したために野生動物や防犯上危険。	周辺に危険が及んだり、環境を損なうことがないように所有者に対し適正な管理を行うよう今後も継続して指導します。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No. 97 要望位置: 集落内 数量:

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	4	集落内道路の補修	通行に支障がある箇所は随時補修を実施します。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		集落内道路の補修（舗装）。	路面の傷みよりも水路との際が下がっていると確認しましたが、緊急性は高くないと判断しており、砂防工事完成後に補修する計画です。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No. 98 要望位置: 沢口踏切 数量:

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	5	踏切前後の舗装の損傷が著しい。	今年度中の補修を予定しています。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

由利地域 集落要望一覧

集落No: 37 蒲田

No. 99 要望位置: 蒲田橋より下流(鮎川)			数量:						
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	1	河川内支障木の伐採及び中州の除去(大雨時に支障木が原因となる川の氾濫が大変危惧されることから)	鮎川全体について、所管する県が優先順位を判断し、補修や堤防嵩上げなどを計画的に実施しています。令和5年度も既に要望しましたが、今後も伐木除去や浚渫について県に要望していきます。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		河川内支障木の伐採及び中州の除去大雨時に支障木が原因となる川の氾濫が大変危惧されることから。	鮎川全体について、所管する県が優先順位を判断し、補修や堤防嵩上げなどを計画的に実施しています。今後、伐木除去や浚渫についても県に要望していきます。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
No. 100 要望位置: 市道東鮎川線脇			数量:						
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	2	蒲田、山崎間の山の地すべり対策(調査等)の実施	山崎から蒲田間については、県が急傾斜地パトロールを継続しており、調査も行われています。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		蒲田～山崎間の山の地すべり対策(調査等)の実施。	山崎から蒲田間については、県が急傾斜地パトロールを継続しており、調査も行われています。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
No. 101 要望位置: 大舟沢地内を含め鮎川上流			数量:						
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	3	県単鮎川河川改良工事の継続的施工	鮎川上流部の施工について、県に要望しています。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		県単鮎川河川改良工事の継続的施工。	令和4年度も県が工事を継続しており、鮎川上流部の施工についても県に要望しています。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
No. 102 要望位置: 市道東鮎川線			数量:						
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	4	市道東鮎川線、蒲田、平石線(蒲田地内)道路の全面的改修の実施	舗装の打ち換えについては、優先度の高い路線から順に市の計画に搭載して実施する予定ですが、当路線の優先度は高くないため当面は実施する予定はありません。なお、部分的な補修は随時行います。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		道路の全面的改修の実施。	舗装の打ち換えについては、優先度の高い路線から順に市の計画に搭載して実施する予定ですが、当路線の優先度は高くないため当面は実施する予定はありません。なお、部分的な補修は随時行います。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

由利地域 集落要望一覧

集落No: 37 蒲田

No.	103	要望位置:	市道蒲田平石線	数量:					
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	5	内水対策のため、熊谷仁氏宅前から佐藤和善氏宅前まで側溝の拡幅改良工事の実施	当該区間は緊急性が低いため側溝改良を行いませんでした。増水時にはパトロールを実施し、必要があれば改良を検討します。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		内水対策のため、側溝の拡幅改良工事の実施。	当該区間は緊急性が低いため側溝改良を行いませんでした。増水時にはパトロールを実施し、必要があれば改良を検討します。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

由利地域 集落要望一覧

集落No: 38 南福田

No. 104		要望位置: 下鳴瀬～鳴瀬台		数量:
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教
R05	1	集落公民館手前から西側へ上る市道付近の道路に雨などの流れで段差が出来ておりコンクリートまたはアスファルト舗装にしてほしい。	道路の縦断勾配が急であり、コンクリートやアスファルト舗装の施工が難しい箇所です。碎石補充で対応したいと考えています。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
R04		集落公民館手前から西側へ上る市道付近の道路に雨などの流れで段差が出来ておりコンクリートまたはアスファルト舗装してほしい。	洗掘箇所は確認しました。舗装は難しいものの、碎石補充で対応したいと考えています。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
No. 105		要望位置: 小笠原智宅付近		数量:
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教
R05	2	小笠原智宅より水田にくだる農道に隣接するU字溝と法面から水が流れてくる為、U字溝の蓋を一部、グレーチングにしてほしい。	今年度交換を予定していましたが、資材物価の価格高騰を受け、実施が難しくなっています。対応を検討中です。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
R04		小笠原智宅より水田に下る農道に隣接するU字溝と法面から水が流れてくるため、U字溝の蓋を一部、グレーチングにしてほしい。	水が溢れる状況を確認しました。当該側溝は農業用水として利用していないということですので、蓋の一部をグレーチングに取り替える予定です。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
No. 106		要望位置: 市道南福田～俵巻		数量: L=15mW=2m
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教
R05	3	俵巻、佐藤義孝氏宅前から南福田集落への上る道路の曲がり角の道路の拡幅	市の総合計画に道路改良事業を掲載していますが、前期予定の事業も先送りになっている状況であり、実現にはなお時間を要するものと考えています。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
R04		俵巻、佐藤義孝氏宅前から南福田集落へ上る道路の曲がり角の道路の拡幅。	市の総合計画には道路改良事業を掲載していますが、前期予定の事業も先送りになっている状況であり、実現にはなお時間を要するものと考えています。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
No. 107		要望位置: 鈴木貞治車庫脇付近		数量:
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教
R05	4	鈴木貞治さん車庫脇の市道に隣接するU字溝の破損	今年度中の補修を予定しています。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

由利地域 集落要望一覧

集落No: 41 平石

No. 108		要望位置: 平石吹上線		数量: 1
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教
R05	1	側溝の升の底が、水に洗われ裏側が空洞になっている。	集水桝と側溝の接続部分のモルタルが剥がれたものです。修繕を検討します。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
No. 109		要望位置: 平石吹上線線		数量: 1
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教
R05	2	側溝の蓋を軽い蓋に変えてほしい。	一部のコンクリート蓋をグレーチングにすることを検討します。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
R04		側溝の蓋を軽い蓋に変えてほしい。	すべてをグレーチングにすることはできませんが、一部をグレーチングに交換したいと考えています。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
No. 110		要望位置: 継続要望鮎川		数量: 1
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教
R05	3	平石橋 下流40m護岸工事	鮎川全体について、所管する県が優先順位を判断し、補修や堤防嵩上げなどを計画的に実施しています。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
R04		護岸工事。	鮎川全体について、所管する県が優先順位を判断し、補修や堤防嵩上げなどを計画的に実施しています。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
No. 111		要望位置: 鮎川		数量: 1
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教
R05	4	平石橋 下流60m護岸工事	鮎川全体について、所管する県が優先順位を判断し、補修や堤防嵩上げなどを計画的に実施しています。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
R04		護岸内側崩落。護岸工事。	鮎川全体について、所管する県が優先順位を判断し、補修や堤防嵩上げなどを計画的に実施しています。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
No. 112		要望位置: 猪の捕獲		数量: 1
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教
R05	5	引き続き、猪の捕獲をお願いします。	R5年度もイノシシの目撃情報あり、4月5日～11月30日の期間に地域内延べ5箇所（常設5箇所）の箱わなを設置し、各所にくくり罠を設置しました。残念ながらイノシシの捕獲には至りませんでした。今後とも猟友会と情報共有し、捕獲に向けて対応していきたいと考えています。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

由利地域 集落要望一覧

集落No: 41 平石

R04 引き続き、猪の捕獲をお願いします。

R2年度に比べ目撃情報は少なくなりましたが、6月20日～10月17日の期間に地域内3箇所の箱わなを設置し、各所にくくり罠を設置しました。残念ながらイノシシの捕獲には至りませんでした。今後とも猟友会と情報共有し、捕獲に向けて対応していきたいと考えています。

由利地域 集落要望一覧

集落No: 42 堰口

No. 113 要望位置: 市道堰口～西由利原線終点部 数量: 1

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	1	二年前に整備していただいた箇所（砂利敷区間）が元の状態に戻ってしまっている状況、追加工事が不可能な場合は砂利だけでも提供していただきたい。	現地を確認しましたが洗掘等は見られず、通行に支障がないと思われます。引き続き随時状況を確認し、必要であれば次年度以降に実施します。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		一昨年度施工区間の砂利追加整備。	現地を確認しましたが洗掘等は見られず、通行に支障がないと思われます。引き続き随時状況を確認し、必要であれば次年度以降に実施します。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No. 114 要望位置: 県道287号線中畑～堰口間歩道 数量: 1

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	2	県道287号線中畑～堰口区間の歩道に凹凸ができていますため、補修をお願いしたい。夜間ウォーキング、散歩等の人が見受けられ、リスク回避のため点検願いたい。	県に点検・補修を依頼します。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No. 115 要望位置: 堰口集落内 数量: 1

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	3	藤本正雄宅市道から入口付近が急勾配なため雨水が敷地内に流入する状況であり、U字溝等の流入防止対策を実施していただきたい。	市道が低くなっている部分に個人宅敷地からの出入り口があり、対応が非常に難しいので対応策を検討しています。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		藤本正雄宅市道入口付近雨水流入防止対策。	自宅正面上流部の県道側の水路があふれるということでしたので、増水時に確認して県に対応を要望しています。市道側については、引き続き雨水の状況を確認し、対応したいと考えています。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No. 116 要望位置: 堰口集落内 数量: 1

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	4	地すべり危険個所の治山工事	R3年度、県で過去の地域要望など由利本荘市全域を再調査し、被災当時は土砂が流出していたようですが調査時点で溪流内に土砂が堆積していないため事業実施は難しいと判断されています。山の様子に変化もしくはお気づきの点がございましたら産業建設課までご連絡くださるようお願いいたします。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

由利地域 集落要望一覧

集落No: 42 堰口

R04

地すべり危険箇所治山工事。

R3年度、由利地域振興局で過去の地域要望など由利本荘市全域を再調査しました。当地区もR3.6.21に県担当者が立ち会いし、現地確認をしています。その回答として、被災当時は土砂が流出していたようだが、現在は、溪流内に土砂が堆積していないため、現時点では事業実施は難しいと判断されています。

由利地域 集落要望一覧

集落No: 43 ニタ子

No. 117 要望位置: 旧県道			数量:	
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教
R05	1	定期的な草刈り作業道路にかぶさる雑木の枝払いをお願いしたい。	枝払いについては山林所有者が行うべきもので、著しく通行に支障がある場合のみ最低限の枝払いを市が行っています。市道の草刈りについては、交通量が多い主要路線は2回、それ以外の路線は年1回実施しています。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
R04		定期的な草刈作業と道路にかぶさる雑木の枝払いをお願いしたい。	枝払いについては山林所有者が行うべきもので、著しく通行に支障がある場合のみ市が行っています。市道の草刈りについては、交通量が多い主要路線は2回、それ以外の路線は年1回実施しています。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
No. 118 要望位置: 滝沢道橋～県道			数量:	
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教
R05	2	引き続きでこぼこの補修転圧をお願いしたい。	令和2年度に敷設した切削材の簡易舗装はまださほど劣化していないと考えています。現状では著しい破損は確認しておりませんが、パトロールにより必要と判断すれば補修を実施します。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
R04		引き続きでこぼこ（破損箇所）の補修、転圧をお願いしたい。	令和2年度に切削材を敷き、ローラーで転圧しており、再度転圧する必要はありません。現状では著しい破損は見られませんが、パトロールの結果必要があれば補修します。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
No. 119 要望位置: 旧滝沢道橋～神社			数量:	
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教
R05	3	大水で土砂が流されてしまうので護岸工事をお願いしたい。	鮎川全体について、所管する県が優先順位を判断し、補修や堤防嵩上げなどを計画的に実施しています。平石橋上流部の事業継続も要望しています。状況に変化が発生した場合は産業建設課にご連絡ください。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
R04		大水で土砂が流されてしまうので護岸工事をお願いしたい。	鮎川全体について、所管する県が優先順位を判断し、補修や堤防嵩上げなどを計画的に実施しています。平石橋上流部の事業継続も要望しています。状況に変化が発生した場合は産業建設課に連絡ください。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
No. 120 要望位置: 県道の歩道			数量:	
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教
R05	4	一度補修した所がまた陥没してしまった。	補修完了しておりました。ご確認ください。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

由利地域 集落要望一覧

集落No: 44 田代

No.	125	要望位置:	広域農道東西線田代～西由利原田代近くの法面	数量:	N=1.0基				
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	5	法面に毎年の様に不法投棄が有りました。今年看板2箇所設置有難う御座いました。今年の春に又1箇所に不法投棄有り看板を。	不法投棄防止のための注意喚起看板を来年度に設置する予定です。環境巡視員等の意見も取り入れ、より効果的な設置箇所や文面を考慮します。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		毎年のように不法投棄があります。今年は冷蔵庫のような物や、使用済みの薬瓶などです。注意喚起の看板が欲しい。	不法投棄防止のための注意喚起看板を設置します。環境巡視員等の意見も考慮に入れ、より効果的な文面や設置箇所等を検討します。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

由利地域 集落要望一覧

集落No: 45 屋敷

No. 126 要望位置: 大上、天拝川			数量:						
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	1	天拝川の中に高さ5mくらいの柳等が無数生えている。太くならないうちに撤去していただきたい。過去の洪水の時、この付近より市道を乗り越え田圃に濁流が流出した。	立木の伐採等について県に要望しています。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		天拝川の中に高さ5m位の柳等が無数に生えている。太くならないうちに撤去していただきたい。過去の洪水時にも市道も乗り越え田圃に濁流が流入した。	雑木の撤去等について県に要望します。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
No. 127 要望位置: 坂の下			数量:						
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	2	側溝が壊れて水が外側を流れている為、大雨の時に土砂崩れの可能性があり、改良をお願いしたい。	管の接合部等の破損等、状況について把握しています。排水路の交換が必要と考えています。測量を伴う大きな事業となりますので、次期総合計画への搭載を考えています。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		側溝が壊れて水が外側を流れているため、土砂崩れの可能性があり、改良をお願いしたい。	管の接合部等の破損等を確認しましたが、すぐには対応できません。工法を検討して対処したいと考えています。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
No. 128 要望位置: 屋敷～東由利原線			数量:						
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	3	道路幅が狭く、石油資源の車両の通行も多く、側溝嵩上げによる道路拡幅をお願いします。	主要路線の交差点や交通量が多く著しく危険な箇所以外は、拡幅できません。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		道路幅が狭く、石油資源関係の車両の通行も多く、側溝嵩上げによる道路拡幅をお願いしたい。	主要路線の交差点や交通量が多く著しく危険な箇所以外は、拡幅できません。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
No. 129 要望位置: 坂の下			数量:						
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R05	4	冬の除雪の時期になるとカーブの為、道路幅が狭くなり、通行の妨げになるため道路拡幅をお願いします。地主の了解は得ています。	主要路線の交差点や交通量が多く著しく危険な箇所以外は、拡幅できません。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R04		冬の除雪の時期になるとカーブのため極端に道路幅が狭くなり車の通行の妨げになるため、道路拡幅をお願いしたい。地主の了解は得ています。	主要路線の交差点や交通量が多く著しく危険な箇所以外は、拡幅できません。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

由利地域 集落要望一覧

集落No: 45 屋敷

No.	130	要望位置:	市道の草刈り	数量:
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教
R05	5	市道の路肩の草刈をお願いしたい。まだ一度も刈っていない路線もある。	市道の草刈りについては、交通量が多い主要路線は2回、それ以外の路線は年1回実施しています。今年度は雑草が繁茂する勢いが例年に数倍していたため、作業が追い付かず、刈払いできていない路線があったようです。来年度以降についてはこのようなことがないように実施します。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
R04		市道の路肩の草刈りを年2回お願いしたい。カーブの見通しが悪くなり、通行の妨げになる。	市道の草刈りについては、交通量が多い主要路線は2回、それ以外の路線は年1回実施しています。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>