

松ヶ崎地区要望に対する回答

No.1	町内名	荒町	担当課名	建設管理課
要望事項	国道7号松ヶ崎バイパスの補修について			
要望内容	<p>国道7号の松ヶ崎バイパス中間地点の路面の舗装状態が悪く、特に上り車線を大型車両が通ると路面の亀裂や段差、損傷により「ドン!」「ガッタン!!」と大きな音が響き、夜間は近隣住民の睡眠の妨げになっております。一部路面舗装の補修は行われているようですが、騒音の解消には至っておりません。</p> <p>バイパスの路面全体の舗装打換えやオーバーレイ等で騒音対策を早急に講じて下さるようお願いいたします。</p>			
回答	<p>いただいた要望内容について、道路管理者である国土交通省に要望してまいります。</p>			

No.2	町内名	荒町	担当課名	建設管理課
要望事項	国道341号荒町地内道路の補修について			
要望内容	<p>国道341号の荒町地内で、道路中央部が一部損傷し車両通行時には音が響き安眠の妨げとなっています。放置すれば損傷が大きくなりタイヤのパンク被害も想定されます。</p> <p>早急に対応をお願いいたします。</p> <p>また、地域内を通る国道341号は部分的に損傷が目立ってきており、路線全体を点検し補修して下さるようお願いいたします。</p>			
回答	<p>いただいた要望内容について、道路管理者である秋田県に要望してまいります。</p>			

No.3	町内名	八幡町	担当課名	建設管理課
要望事項	国道7号路面排水水路の改良について			
要望内容	<p>国道7号松ヶ崎バイパスの路面排水のため、衣川に排水されるように側溝が敷設されております。水路途中は蓋無しのU字溝やグレーチングですが流末はヒューム管で、これまで何度か本荘国道維持出張所から土砂等撤去し流れを良くしてもらっていますが、時間が経つと砂や草などが堆積し雨水等が溢れ民家敷地に流入します。</p> <p>流末箇所を開渠にすることで地域でも土砂等撤去し対応ができますので、改良をお願いいたします。</p>			
回答	<p>流末のヒューム管は市の管理となっており、国土交通省に状況を報告し改善に向け協議を行ってまいります。</p>			

松ヶ崎地区要望に対する回答

No.4	町内名	大町	担当課名	建設管理課
要望事項	砂浜の飛砂防止対策について			
要望内容	<p>大町町内は国道341号に面し、海岸からほど近いことから西風が強く吹くと海岸の砂が舞い上がり、屋根や雨樋に積もったり、家屋のわずかな隙間から屋内に入り込んだりしております。また、国道341号にも堆積し、毎春に県から道路の砂の除去・清掃をしてもらっている状況です。</p> <p>平成30年10月に県へ飛砂防止対策の要望書を提出しているところですが、市からも強く働きかけて下さるようお願いいたします。</p>			
回答	<p>いただいた要望内容について、海岸管理者である秋田県に強く要望してまいります。</p>			

No.5	町内名	神沢	担当課名	建設管理課
要望事項	国道341号の側溝改良について			
要望内容	<p>国道341号の一部区間の側溝が老朽化し、側溝の蓋と蓋の間が広く通行人が足つまずき怪我をする事案があります。子供達の通学路でもあり、また、近くの診療所へ通う方々の通路にもなっております。</p> <p>安全な通行確保のため、早急な側溝改良について市からも強く働きかけて下さるようお願いいたします。</p>			
回答	<p>いただいた要望内容について、道路管理者である秋田県に強く要望してまいります。</p>			

松ヶ崎地区要望に対する回答

No. 6	町内名	親川	担当課名	生活環境課
要望事項	国道7号への出入口のカーブミラー設置について			
要望内容	<p>①市道親川1号線から国道7号の接道箇所 ＊＊宅（親川字浜平72）、＊＊宅（親川字浜平81）前の市道親川1号線から国道7号上り線（本荘方面）に出る場合、右側がカーブになっており視界が効かず非常に危険であり、秋田市方面へ出るのは更に危険であることから、二面のカーブミラーを設置していただきたい。</p> <p>②＊＊宅（親川字田川28番地）から国道7号の接道箇所 ＊＊宅から国道7号下り線（秋田市方面）に出る場合、右側のカーブにより視界が効かず非常に危険である。</p> <p>また、本荘方面の上り線に出る際は、既存のカーブミラー（30年位前に私費で設置。ミラーも小さく老朽化している。）により辛うじて出ているが、一歩見間違うと大事故につながりかねなく非常に危険であり、カーブミラーを設置していただきたい。</p> <p>これまで大きな事故が無かったのが不思議なくらいである。</p>			
回答	<p>カーブミラーの新設については、要望箇所の交通量や危険度の高さを考慮しながら、市内全域での要望箇所等を確認し、優先順位をつけて設置を行っております。</p> <p>当該箇所についても、現場状況を確認するとともに、交通量や危険度を判断し、設置の是非も含め、調整を行ってまいります。</p>			

No. 7	町内名	浜三川	担当課名	エネルギー政策課
要望事項	太陽光発電施設の管理について			
要望内容	<p>住民が知らない間に、浜三川西大台に太陽光発電施設が設置されております。一事業者が設置したものだと思われませんが、どこのどういった事業者なのかもわからない状況です。</p> <p>全国的に、太陽光発電施設が土砂崩れの原因となる等の報道もあり、心配しております。</p> <p>市の適切な管理指導とともに、町内でも何かあった際の連絡先等お知らせいただきたい。</p>			

松ヶ崎地区要望に対する回答

回答	<p>太陽光発電施設を含む再生可能エネルギー施設の設置に関しましては、事業者自ら国の定める法令等に基づき、適切に行うこととされており、市では再生可能エネルギー施設の建設から運用におけるトラブル回避を目的として、平成25年に「由利本荘市再生可能エネルギーの利用を目的とした施設の建設に関する手続ガイドライン」を策定しております。また、事業者に対して、このガイドラインの遵守と合わせ、事前協議のほか、届出書を提出いただくことで、事業者情報の把握に努めているところであります。</p> <p>ご指摘いただきました太陽光発電施設は、市へ届出書が提出されていなかったことから、市から事業者へ直接連絡を取り、届出書の提出について依頼したところです。</p> <p>緊急時の連絡先の共有につきましては、10月26日付で発電所の管理責任者より承認をいただきましたので、下記のとおりにお知らせいたします。なお、2カ所の発電所の事業者は別々ではありますが、管理責任者は同一の業者が行っておりました。</p> <p>(株)メディアテック（保守点検責任者） 03-3226-9217</p> <p>直接連絡が取りづらい場合は、市が連絡の調整を図りますので、市エネルギー政策課(24-6269)までご連絡をお願いいたします。</p>
----	---

No. 8	町内名	八幡町	担当課名	建設管理課
要望事項	国道7号松ヶ崎バイパス避難階段への街灯設置について			
要望内容	<p>国道7号松ヶ崎バイパスに昇る避難階段の設置整備が完了し、地震津波の際の避難路として地域住民は安心しております。ただ、夜間の有事の際は階段が暗くケガをする可能性があり、脇の電柱などに街灯を設置して下さるようお願いいたします。</p>			
回答	今年度、市で防犯灯の設置を行います。			

松ヶ崎地区要望に対する回答

No.9	町内名	荒町・新町・共済会	担当課名	建設管理課
要望事項	金洗川の護岸の補修整備と川幅の拡幅について			
要望内容	<p>金洗川の全般的な護岸補修については、毎年多くの町内から継続して要望書を提出しておりますが、下記3件について速やかに対応をお願いいたします。</p> <p>①大雨の際、隣接の畑から河川への土砂流入を防ぐ護岸の整備をお願いしたい。</p> <p>②大雨の際、川沿いの住宅の土留兼用護岸に浸水するため擁壁等施工していただきたい。（過去に一部施工した箇所あり）</p> <p>③松ヶ崎浄水場より下流は、土砂の堆積や雑草等の繁茂により川幅が狭くなり、大雨による氾濫の危険がある。洲ざらい等を行い川幅の確保をお願いしたい。</p>			
回答	<p>今年度より州ざらいについて実施してまいりますが、土砂撤去には用地提供が必要となりますので、地域からの情報提供にご協力をお願いいたします。</p> <p>護岸等につきましては、これまで通り豪雨など異常気象により被災した場合には、災害復旧事業により対応してまいります。</p> <p>また、金洗川3号橋上流側については、河川と私有地の土地境界や、既存の土留兼用ブロックが個人施工であるなど課題が多いことから、現所有者には過去の経緯を現地で説明し調整を図っているところですので、ご理解のほどよろしくお願いたします。</p>			

No.10	町内名	荒町	担当課名	建設管理課
要望事項	市道松ヶ崎27号線金洗川護岸の転落防止対策について			
要望内容	<p>市道松ヶ崎27号線は金洗川と並行して通っておりますが、ガードレールが無いため過去に河川に車が転落する事故がありました。道幅も狭く、人が通行するにも不安を感じております。</p> <p>一部、視線誘導標が設置されておりますが、通行する際の安心・安全のために護岸上部にガードパイプ設置など転落防止対策をお願いいたします。</p>			
回答	<p>本路線は幅員が狭く車両の通行に支障となるので防護柵の設置は困難であります。これまで視線誘導標を設置して路肩明示を行い転落防止対策に努めてきたところですのでご理解をお願いいたします。</p>			

松ヶ崎地区要望に対する回答

No.11	町内名	荒町	担当課名	建設管理課
要望事項	国道7号松ヶ崎バイパスへの乗り入れ道路の補修について			
要望内容	国道7号の松ヶ崎バイパスへの秋田方面上り口（国道341号との接道）の側溝鉄蓋（グレーチング）が不安定で車両通行時に動いたり「ガタン！」と音が鳴り、近隣住民から騒音の苦情があります。一部グレーチングに変形したものもあり交換等も含めた早急な改善をお願いいたします。			
回答	いただいた要望内容について、道路管理者である秋田県に要望してまいります。			

No.12	町内名	小坂町	担当課名	建設管理課
要望事項	市道松ヶ崎24号線の側溝改良について			
要望内容	市道松ヶ崎24号線の側溝が老朽化しており、側溝のふちが欠け走行車が側溝の上を通る度騒音が発生することから側溝の改良をお願いいたします。			
回答	側溝の整備は、市内全域の要望箇所等のなかで緊急度の高い箇所から取り組んでおります。 当該箇所についても、緊急度を見極めながら、整備に向け取り組んでまいりますのでご理解をお願いいたします。			

No.13	町内名	大町	担当課名	建設管理課
要望事項	市道松ヶ崎55号線の舗装について			
要望内容	市道松ヶ崎55号線は、国道341号から浜辺に通じる道路で、住宅が建ち並んでおりまた住民が浜での散歩などのため利用している道路です。同道路は未舗装のため降雨により敷砂利が流れたり水溜りができるなど、通行に支障をきたしておりますので舗装して下さいようお願いいたします。			
回答	舗装の新設は、市内全域の要望箇所等のなかで緊急度の高い箇所から取り組んでおります。 当該箇所についても、緊急度を見極めながら、整備に向け取り組んでまいりますのでご理解をお願いいたします。			

松ヶ崎地区要望に対する回答

No.14	町内名	大町	担当課名	建設管理課
要望事項	市道の除雪について			
要望内容	市道松ヶ崎40号線・41号線の除雪について昨年度要望していたところですが、多くの住民の通勤時間帯（午前6時頃）まで終わっていないことが多く、また除雪が必要な時に来てもらえないこともあり、困っております。気象状況による場所も大きいと思いますが、適切な除雪をお願いいたします。			
回答	市の除雪計画では、午前7時までに除雪作業を完了することとしております。しかしながら、不測の大雪や朝方の積雪などにより、除雪に時間を要する場合もあるため、ご理解をお願いいたします。 また、除雪作業は、市の出動基準により行っておりますが、気象条件等を見極めながら柔軟に判断してまいります。			

No.15	町内名	折林	担当課名	建設管理課
要望事項	護岸損壊部の修復と消波ブロックの補強について			
要望内容	海岸に設置されている消波ブロック及び護岸については波の影響により破損が生じ、護岸については、損壊部分がある状態です。 また、砂浜が減少し波が護岸に迫っている状況にもありますので、なお一層の浸食防止対策を講じて下さるようお願いいたします。			
回答	いただいた要望内容について、海岸管理者である秋田県に強く要望してまいります。			

No.16	町内名	折林	担当課名	建設管理課
要望事項	市道折林13号線の側溝改良について			
要望内容	市道折林13号線は勾配がきつく幅員も狭く、また片側側溝には蓋がない状態で、冬季の降雪時や凍結時は特に危険なことから、蓋付き側溝に変え安全な通行ができるよう早期に対策して下さるようお願いいたします。			
回答	側溝の整備は、市内全域の要望箇所等のなかで緊急度の高い箇所から取り組んでおります。 当該箇所についても、緊急度を見極めながら、整備に向け取り組んでまいりますのでご理解をお願いいたします。			

松ヶ崎地区要望に対する回答

No.17	町内名	折林	担当課名	建設管理課
要望事項	市道折林14号線への防風柵設置について			
要望内容	市道折林14号線には防風柵が設けられているが、一部設置されていない箇所があり、強風時には家屋等への被害があります。未設置箇所への強風対策をお願いいたします。			
回答	防風や防雪を目的とした柵の設置は、市内全域の要望箇所等のなかで緊急度の高い箇所から取り組んでおります。 当該箇所についても、緊急度を見極めながら、整備に向け取り組んでまいりますのでご理解をお願いいたします。			

No.18	町内名	芦川	担当課名	建設管理課
要望事項	芦川護岸の嵩上げについて			
要望内容	大雨の度に芦川クリーンセンター上流部で市道芦川線を越水し民家敷地に浸水するため、護岸の嵩上げをお願いいたします。 また、仮設で設置されている土嚢が経年劣化で腐食しており、改修をお願いいたします。 土嚢の一部は交換されていますが、残り17m分も早急に改修をお願いいたします。			
回答	腐食した土嚢については交換を実施しております。 引き続き、大雨時の浸水状況を調査しながら、河川区域内の土砂除去による越水防止も含めた対策について検討してまいります。			

No.19	町内名	親川	担当課名	建設管理課
要望事項	河川の法面改修について			
要望内容	親川地内を流れる親川の冷水橋上流箇所について、河川が大きくカーブし法面が洗掘されております。佐藤薫宅前と冷水橋付近は護岸工事を施工してもらっていますが、その間につきましても早急に対応して下さるようお願いいたします。			
回答	昨年度、崩落の危険がある箇所の護岸工事を施工し、他の箇所につきましても、洗掘の影響がない状況であり健全な状況と判断しております。 下流の流下状況もあわせ、今後もパトロールを行いながら状況を把握してまいります。			

松ヶ崎地区要望に対する回答

No.20	町内名	親川	担当課名	建設管理課
要望事項	旧親川貯水池からの排水路整備について			
要望内容	<p>旧親川貯水池に砂防ダムが2か所ありますが、現在側溝が無く雨水等垂れ流しの状態です。</p> <p>大雨の度に水や泥、山砂等が畑や道路に流出するため、排水路等の整備をして下さるよう市から管理者の県に強く働きかけて下さるようお願いいたします。</p>			
回答	<p>砂防ダム管理者である県に強く要望するとともに、周辺環境整備の実施が可能か、協議してまいります。</p>			

No.21	町内名	親川	担当課名	建設管理課
要望事項	市道親川本線に架かる「久保田橋」の改修について			
要望内容	<p>市道親川本線に架かる「久保田橋」は、老朽化により床版（裏側）のコンクリートの剥離が進んでおります。</p> <p>安全確保のためにも、適切な維持、管理、改修をお願いいたします。</p>			
回答	<p>橋梁点検を行った結果、床版の一部にコンクリートの剥離が見受けられますが、現時点において、橋梁の機能としては支障がないとの診断でありました。</p> <p>今後も定期点検を継続し、適切な維持管理をしてまいります。</p>			

No.22	町内名	親川	担当課名	建設管理課
要望事項	市道親川本線の側溝改良について			
要望内容	<p>市道親川本線の側溝は降雨時に一箇所の集水柵に集中し処理できないことから、越水して道路脇の田んぼに流入し稲の成長に大きく影響しています。</p> <p>分水や経路の見直しも含め早急に側溝の改良をお願いいたします。</p>			
回答	<p>側溝の整備は、市内全域の要望箇所等のなかで緊急度の高い箇所から取り組んでおります。</p> <p>当該箇所についても、緊急度を見極めながら、整備に向け取り組んでまいりますのでご理解をお願いいたします。</p>			

松ヶ崎地区要望に対する回答

No.23	町内名	深沢	担当課名	建設管理課
要望事項	深沢排水溝の改修について			
要望内容	<p>国道7号を横断し、市道深沢1号線に沿って設置されている排水溝の放水口は海岸になっておりますが、流量が多いと受け口を越え護岸上部に放水されます。その結果、護岸上部の土砂を流出させることになり護岸の崩落の危険があることから、放出部分などの改修をお願いいたします。</p>			
回答	<p>側溝の整備は、市内全域の要望箇所等のなかで緊急度の高い箇所から取り組んでおります。</p> <p>当該箇所についても、緊急度を見極めながら、整備に向け取り組んでまいりますのでご理解をお願いいたします。</p>			

No.24	町内名	深沢	担当課名	建設管理課
要望事項	深沢海岸の護岸の改修について			
要望内容	<p>市道深沢1号線と2号線の起点周辺の海岸の護岸にずれが生じており、法面にも亀裂が入っている状況です。</p> <p>直ぐ上には民家もあり、大規模な崩落が発生する前に改修をお願いいたします。</p>			
回答	<p>いただいた要望内容について、海岸管理者である秋田県に引き続き要望してまいります。</p>			

No.25	町内名	浜三川	担当課名	建設管理課
要望事項	市道三川10号線・11号線の舗装について			
要望内容	<p>両路線は未舗装区間があり、住宅に近いところや急勾配のところは砂ぼこりが舞い上がり、また降雨による路面洗掘など通行に支障をきたすことから、舗装して下さるようお願いいたします。</p>			
回答	<p>舗装の整備は、市内全域の要望箇所等のなかで緊急度の高い箇所や住宅沿線の市道を優先し取り組んでおります。</p> <p>本路線については、砂利道として管理してまいりますのでご理解をお願いいたします。</p>			

松ヶ崎地区要望に対する回答

No.26	町内名	浜三川	担当課名	建設管理課
要望事項	市道三川1号線の側溝の泥上げについて			
要望内容	市道三川1号線の途中に横断側溝を敷設してもらっていますが、水が溜まる状態で不衛生なことから、側溝の泥上げをお願いいたします。			
回答	現在のところ、当該箇所水の流れは良好であります。引き続き経過観察をしてまいります。			

No.27	町内名	浜三川	担当課名	建設管理課
要望事項	市道三川5号線の道路改良について			
要望内容	市道三川5号線は幅員が狭いうえ片勾配になっており、片側のガードレールに気を取られ脱輪するケースがあり、特に冬期間は脱輪してしまうことが多くあります。 幅員や片勾配の改良をお願いするとともに、側溝の敷設など路面排水対策についてもお願いいたします。			
回答	道路改良については、市内全域の要望箇所等のなかで緊急度の高い箇所から取り組んでおります。 当該箇所についても、緊急度を見極めながら、整備に向け取り組んでまいりますのでご理解をお願いいたします。			