

南内越地区要望に対する回答

町内名	南内越地区	担当課名	建設管理課
要望事項	1. 歩道の設置について（平成10年頃から継続要望）		
要望内容	<p>市道「石脇大浦線」の大浦字蛇持地内は、近年大型車両の通行が多くなり、歩行者や自転車等の通行が危険な状況になっております。</p> <p>このため、交通事故防止の観点から蛇持地内に歩道を設置されるよう要望します。</p>		
回答	<p>歩道の設置については、各地域からも同様の要望が多いことから、危険性や緊急度を見極めて取り組んでまいります。</p> <p>なお、速度抑制効果を期待する路面標示（ドットライン）を実施し、安全対策に努めてまいりますので、ご理解をお願いいたします。</p>		

町内名	川口	担当課名	生活環境課
要望事項	1. 市道の交通安全対策について①（令和2年度要望から継続）		
要望内容	<p>住宅地（川口字家妻94周辺）の丁字路に3年前にカーブミラーを設置していただきましたが、車・自転車及び歩行者との衝突・接触しそうな事例が多くあり、今も危険な状況にありますので、一時停止の道路標識と道路標示の設置を再度要望します。</p>		
回答	<p>一時停止の道路標識と道路標示の設置については、秋田県公安委員会の管轄となります。</p> <p>窓口である由利本荘警察署へ地域の要望を提出しておりますが、現地確認の結果として「前回から変わらず、車両は低速で安全に通行している状態である」との回答から設置にはいたっておりません。</p> <p>なお、代替案として注意喚起の看板を当該丁字路付近に設置することを検討しております。</p>		

町内名	川口	担当課名	生活環境課
要望事項	2. 市道の交通安全対策について②（令和2年度要望から継続）		
要望内容	<p>川口字家妻66-6 ** 宅の塀で、住宅地から広い道路に出るY字路は、自転車や車の確認が難しく、危険なためカーブミラーの設置を要望いたします。</p>		
回答	<p>カーブミラーの新設については、要望箇所の交通量や危険度の高さを考慮しながら、市内全域での要望箇所等を確認し、優先順位をつけて設置を行っております。</p> <p>当該箇所は継続して要望いただいておりますので、市といたしましても、引き続き、危険性等を調査してまいります。</p>		

南内越地区要望に対する回答

町内名	川口	担当課名	建設管理課
要望事項	3. U字溝設置等の改修について（令和2年度要望から継続）		
要望内容	<p>新住宅地（川口字家妻61-6周辺）には住宅や学生アパートが多く、令和3年度にも3棟新築され、アパートは合計9棟になりました。車両（自転車を含む）の交通量も多くなり、周辺の道幅も狭く夜間や冬期間の事故が心配されています。</p> <p>また大雨や融雪時に流れの阻害にもなっていますので、U字溝の設置を要望いたします。</p>		
回答	<p>側溝の整備については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度の高い箇所から取り組んでまいります。</p> <p>本要望箇所については、①～④の箇所を一度に整備することは難しいですが、部分的な整備を検討してまいりますので、ご理解をお願いいたします。</p>		

町内名	谷地	担当課名	建設管理課
要望事項	1. 水路の洪水防止について（令和4年度要望から継続）		
要望内容	<p>当町内を貫流する水路は、毎年のように大雨で氾濫しており、今年も8月13日の大雨により水があふれ、町内の市道が冠水しました。</p> <p>昨年度、市に対して有効な対策を要望したところ、「今後、整備箇所の上流について周辺の排水環境を含め現地調査を行う。」との回答をいただきました。つきましては、調査の結果や新たな対策についてお知らせ願います。</p>		
回答	<p>当該水路の下流側については、流下能力向上のため平成28年度までに水路の拡幅を行ったところであり、現在、排水系統等の調査を行っているところであり、今年度末を目処に調査結果および対策についてまとめたいと考えております。</p> <p>なお、当該水路に異物流入を防ぐためのスクリーン（金属製の柵）を設置したところ、上流側の田畑から流れ込んできた草木が詰まるという事例がありましたので、草刈り後の雑草等を水路に流すことのないようにご協力をお願いいたします。</p>		

南内越地区要望に対する回答

町内名	谷地	担当課名	建設管理課
要望事項	2. 市道川口二十六木線の改修について（新規要望）		
要望内容	<p>市道川口二十六木線は、昨今の通行車両の増大と大型ダンプカーなどの往来により、至る所に舗装の損傷が見られます。</p> <p>昨年度は、とりわけ損傷が激しい介護施設付近から県立大学南側の東西200メートルほどの補修を要望したところ、早速実施していただきました。</p> <p>しかしながら、それに接続する箇所についても損傷が進み、特に東側カーブ付近において、道路を横断するボックスカルバートで段差と亀裂が生じております。付近の住民からは、大型車両等の通過による振動と騒音に対する苦情が寄せられていることから、当該箇所を優先して早期の補修を要望いたします。</p>		
回答	<p>舗装修繕については、年次計画により補修を実施しており、今年度は二十六木地区を実施する予定となっております。</p> <p>本要望箇所については、舗装の応急修繕としてクラック補修を実施するとともに、大型ダンプカーなどへの速度低減の働きかけとして注意喚起の看板を設置したいと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。</p>		

町内名	土谷	担当課名	建設管理課
要望事項	1. 歩道の設置について（平成27年度要望から継続）		
要望内容	<p>市道「川口二十六木線」の谷地町内入り口から二十六木方面には歩道が設置されていません。</p> <p>そのため、車両の通行量が増大している近年は、歩行者や自転車の事故が心配されています。</p> <p>つきましては、片側だけにでも、歩行者等が安全に通行可能な歩道の設置を要望するものです。</p>		
回答	<p>本要望箇所については、今年度、歩道設置に向けた測量詳細設計を実施しており、整備に向けて進めてまいります。</p> <p>なお、工事実施までの間は、速度抑制効果を期待する路面標示（ドットライン）を実施し、安全対策に努めてまいります。</p>		

南内越地区要望に対する回答

町内名	土谷	担当課名	地域づくり推進課
要望事項	2. 町内公民館の改築への補助について（令和3年度要望から継続）		
要望内容	<p>土谷町内の公民館が老朽化しており、改築しなければならなくなっています。しかしながら、小さな町内では、各家庭への負担が大きくなっており、苦慮いたしております。ついては、公民館の改築にあたっての補助の増額について要望いたします。</p>		
回答	<p>地域の集会施設は地域の自治を支える重要な拠点であると考えておりますが、町内会・自治会が所有する集会施設はそれぞれの団体が所有する財産であることから、市からの補助金額を大幅に引き上げるなどの対応は極めて難しいものと考えております。</p> <p>一方、「集会施設建設費等補助金」については令和4年度から補助率を10分の2から10分の3に引き上げるとともに、令和5年度からは同一式内の倉庫等を対象に含めるなど、本事業をより柔軟に活用いただけるよう補助要綱の見直しを行ったところであります。</p> <p>今後も活用しやすい補助制度となるよう取り組んでまいりますので、ご理解をお願いいたします。</p>		

町内名	土谷	担当課名	建設管理課
要望事項	3. 街灯の設置について（新規要望）		
要望内容	<p>**（前田5-12）付近に街灯がなく薄暗く、危険との苦情が多くあります。ついては、防犯等のためのも、電柱への街灯の設置を要望します。</p>		
回答	<p>街路灯の設置については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度の高い箇所から取り組んでまいります。</p> <p>なお、新設ではなく、町内周辺地域から移設可能な街路灯がありましたら、優先的に対応を検討してまいりますので、情報提供をよろしく願いいたします。</p>		

町内名	柴野	担当課名	建設管理課
要望事項	1. 八幡台川下流の雑木伐採について（令和3年度要望から継続）		
要望内容	<p>柴野町内と川口町内の境を流れる八幡台川下流兩岸、中央の繁茂が著しく、川面が見えない状況であります。</p> <p>柴野町内では洪水に備え、土のうの準備をしていますが、芋川への流入を円滑にするため雑木の伐採を再度要望します。</p>		
回答	<p>ご要望箇所を管理する秋田県から、令和5年度予算要望を予定しているとの回答をいただいております。</p>		

南内越地区要望に対する回答

町内名	柴野	担当課名	生活環境課
要望事項	2. 市道の交通安全対策について（令和4年度要望から継続）		
要望内容	（有）タカハラから本荘自動車学校へ通じる市道の交差点（飛鳥治療院の横）は、新興住宅地からの見通しが悪く事故の心配があるのでカーブミラーの設置を要望します。		
回答	<p>カーブミラーの新設については、要望箇所の交通量や危険度の高さを考慮しながら、市内全域での要望箇所等を確認し、優先順位をつけて設置を行っております。</p> <p>当該箇所は継続して要望いただいておりますので、市といたしましても、引き続き、危険性等を調査してまいります。</p>		

町内名	横山	担当課名	建設管理課
要望事項	1. 旧防火水槽跡地の側溝について（令和4年度要望から継続）		
要望内容	<p>平成31年度要望でお願いした「側溝欠落部分」の補修を令和2年度に実施してもらいましたが、その後近年の豪雨等により他の欠落箇所も発生してきております。</p> <p>この状態は今後も広がっていくと思うので『旧防火水槽跡地の側溝』（雨水排水用）の「一体的な工事」を要望します。</p>		
回答	<p>側溝の整備については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度の高い箇所から取り組んでまいります。</p> <p>本要望箇所については、道路に浸食が見られるところの路肩及び法面の補修をしておりますので、ご理解をお願いいたします。</p>		

南内越地区要望に対する回答

町内名	横山	担当課名	建設管理課
要望事項	2. 横山町内神社北側法面の『崩落、耐震等強度調査依頼』について (平成31年度要望から継続)		
要望内容	<p>市道横山長者屋敷線の神社北側にある法面の崩落防止「コンクリート補強部分」について、亀裂や剥落した箇所が散見されるため、崩落・耐震等の強度調査を継続して要望いたします。</p> <p>当該箇所は、年配者より『昔、大雨による土砂崩れがありその時に工事した』とのことですが、その後道路も改修しており、どの時点で工事を行ったかは定かではありません。</p> <p>「コンクリート補強部分」については、これまで崩落した記憶はありませんが、現状および50年以上と思われる経過年数を考えると部分的な補強も必要でないかと思われます。</p>		
回答	<p>本要望箇所については、今年度も現地調査を行ったところ、通行に危険が伴う状態ではないと判断しております。今後も道路パトロールなどにより斜面を注視し、現状に変化が生じた場合には、調査等も検討してまいりますので、ご理解をお願いいたします。</p>		

町内名	長者屋敷	担当課名	建設管理課
要望事項	1. 長者屋敷橋前の丁字路の拡幅改善について (新規要望)		
要望内容	<p>当該箇所につきましては、住民・郵便配達員・運送業者・介護施設等、多くの方々から丁字路の幅員が狭く、右折、左折する際、危険を感じるという苦情が多く聞かれます。特に、夜間や降雪時は幅員が狭く、丁字路の路肩両端が下がっておることから、道路の両端がわかりづらく、とても危険であります。</p> <p>このため、早期な拡幅工事等、安全対策を要望いたします。</p>		
回答	<p>本要望箇所については、交差点にすみ切りがあり、早期の拡幅工事は難しいと考えております。安全対策として、道路の端を示すデリネータを設置いたします。</p>		

南内越地区要望に対する回答

町内名	長者屋敷	担当課名	消防本部総務課
要望事項	2. 屋外消火栓等の設置について（平成10年度要望から継続）		
要望内容	**宅、**宅、**宅周辺には防火設備が無く、長者川からも遠いため万一の火災の際には初期消火の遅れが心配です。このため、早期に屋外消火栓等の設置を要望します。		
回答	設置希望箇所については、水道管の管径が100ミリと細く、消防水利の基準に合った消火栓の設置は現時点では困難であります。 有事の際には水槽車が現場現場直近に部署して放水するとともに、ポンプ車や地元消防団との協力により水利確保いたしますのでご理解をお願いいたします。		

町内名	長者屋敷	担当課名	建設管理課
要望事項	3. 落石防止対策について（平成9年度要望から継続）		
要望内容	旧横山砕石から石橋までの約400mの区間は時々道路への落石があり、特に歩行者や自転車走行者への危険性が危惧されていることから、早期の落石防止対策を要望します。		
回答	本要望箇所については、「落石注意」の警戒標識を設置して注意喚起を行っているところでありますが、引き続き道路パトロールなどにより斜面を注視してまいりますので、ご理解をお願いいたします。		

町内名	長者屋敷	担当課名	建設管理課
要望事項	4. 市道の危険対策について（平成23年度要望から継続）		
要望内容	**宅前の市道は、山側から道路下に水が流れて横断し、基盤となる土砂を流したのか道路の路肩が下がりヒビが入っており、危険防止のため対策を要望します。		
回答	本要望箇所については、今年度も現地調査を行ったところ、道路の舗装にひび割れが見られるものの、通行に危険が伴う状態ではないと判断しております。今後も道路パトロールにより経過観察してまいりますので、ご理解をお願いいたします。		

南内越地区要望に対する回答

町内名	福田	担当課名	地域づくり推進課
要望事項	1. 集会施設建設費等補助金の増額について（新規要望）		
要望内容	<p>当町内において、集会施設の修繕には多額の費用がかかり、世帯数の少ない当町内では一戸当たりの負担が大きくなることから、建設費等補助金の増額について要望いたします。</p>		
回答	<p>地域の集会施設は地域の自治を支える重要な拠点であると考えておりますが、町内会・自治会が所有する集会施設はそれぞれの団体が所有する財産であることから、市からの補助金額を大幅に引き上げるなどの対応は極めて難しいものと考えております。</p> <p>一方、「集会施設建設費等補助金」については令和4年度から補助率を10分の2から10分の3に引き上げるとともに、令和5年度からは同一式内の倉庫等を対象に含めるなど、本事業をより柔軟に活用いただけるよう補助要綱の見直しを行ったところであります。</p> <p>今後も活用しやすい補助制度となるよう取り組んでまいりますので、ご理解をお願いいたします。</p>		

町内名	福田	担当課名	建設管理課
要望事項	2. 長者川の洪水防止について（令和4年度要望から継続）		
要望内容	<p>大雨のたび、長者川と山田川との合流箇所があふれて付近の建物に被害が発生している。</p> <p>下福田橋付近の堤防のかさ上げを要望します。</p>		
回答	<p>本要望箇所については、堤防のかさ上げは難しいと考えておりますが、今年度は長者川下流の浚渫および伐木を実施し、河川断面を確保して流下能力の向上を行っておりますので、ご理解をお願いいたします。</p>		

南内越地区要望に対する回答

町内名	山田	担当課名	建設管理課
要望事項	1. 防雪柵の設置について（平成5年度要望から継続）		
要望内容	<p>市道「畑谷赤田線」で防雪柵が設置されていない畑谷町内側の冬期間の状況は大変厳しい環境にあることから、市道「川口岩谷線」の山田町内に入る交差点から現在防雪柵が設置されている区間（約600m）まで防雪柵を設置されるよう要望します。</p> <p>高速道路下の出入り口は、風が巻くため、雪の壁ができ車の衝突事故が発生しているため、早期設置を要望します。</p> <p>上記実施できるまでの間、平成23年度試験的に設置した簡易的な防雪柵（30m）の延長を要望します。</p>		
回答	<p>防雪柵の設置については、多大な事業費を要することから早期の対応は困難であり、各地域から同様の要望を頂いていることから、緊急度を見極めて事業を進めている状況であります。</p> <p>簡易防雪柵の延長についても、今年度の設置は難しい状況ではありますが、既存部分は昨年と同様に、町内会からネットの設置・撤去・草刈り等のご協力が可能であれば、引き続き取り組んでまいりますので、よろしくお願いいたします。</p>		

町内名	山田	担当課名	建設管理課
要望事項	2. ガードレールの設置について（平成15年度要望から継続）		
要望内容	市道と南幹線水路との間に高低差が生じており、転落防止のためガードレールの設置を要望します。（**宅前L=140m）		
回答	<p>ガードレールの設置については、防護柵の設置基準（道路の高低差や法面の勾配など）を基に、危険性や緊急度の高い箇所から取り組んでまいります。</p> <p>本要望箇所については、年次計画により設置を検討してまいりますので、ご理解をお願いいたします。</p>		

町内名	山田	担当課名	建設管理課
要望事項	3. 道路の舗装改修について（令和2年度要望から継続）		
要望内容	当町内の岩見地内から赤田町内に通じる区間の凹凸やひび割れが目立ってきているので舗装改修を要望します。		
回答	<p>舗装修繕については、来年度から年次計画により補修を実施する予定としております。</p> <p>なお、工事実施までの間は、穴埋めやパッチングなど部分的な補修で対応いたしますのでよろしくお願いいたします。</p>		

南内越地区要望に対する回答

町内名	畑谷	担当課名	建設管理課
要望事項	1. 「サド」改修整備について（平成30年度要望から継続）		
要望内容	<p>畑谷集落の中央部を南北に「サド」が貫流し、畑谷1号橋の下流で芋川支流の長者川と合流する。</p> <p>通常はまことに穏やかな水流であるが、大雨となると、平岡の田地からのオーバー水が一斉にサドに流入し、瞬時に激流となる。その激流はサドの兩岸を浸食し壊し、長者川の増水と相まって、住宅等への浸水被害、交通障害等を生じている。</p> <p>令和2年7月28日早朝の短時間豪雨では、平成29年7月の大雨と同様に、長者川の増水によりサドが氾濫し、非住宅の浸水や住宅への浸水警戒、主要生活道路の通行止め等の災害被害が発生した。しかしながら、この「サド」にはこれまで一度も改修・整備の手が入ったことが無い。</p> <p>市建設部において早急にサド改修整備に向けた取組を行っていただきたい。</p>		
回答	<p>畑谷町内の「サド」について、大雨の際に浸水被害が発生しないように長者川の浚渫および伐木を昨年度から実施してまいりました。これによって大雨の際の流下能力が向上し、畑谷町内の「サド」の水量についても緩和されると考えておりますので、ご理解をお願いいたします。</p>		

町内名	畑谷	担当課名	建設管理課
要望事項	2. 市道畑谷2号線の道路整備・舗装について（平成30年度要望から継続）		
要望内容	<p>西畑谷小路から芋川堤防敷道路に至る市道畑谷2号線については、基盤整備事業で整備した区間と従来道路区間に分かれます。</p> <p>この従来道路区間については、以前に一部のみ舗装廃材で舗装して頂きましたが、現在はかなり道路表面が傷んでいる状況にある。また、路肩の欠落が激しいなど、車両通行の安全性に問題があります。</p> <p>従来からの道路部分（市道）について、道路整形補修と舗装整備を要望します。</p>		
回答	<p>舗装の整備については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度の高い箇所から取り組んでまいります。また、市道の補修については、適時適切に実施してまいります。</p> <p>本要望箇所についても、道路パトロールにより状況を見極めながら、補修により取り組んでまいりますので、ご理解をお願いいたします。</p>		

南内越地区要望に対する回答

町内名	畑谷	担当課名	建設管理課
要望事項	3. 西畑谷小路の行き止まりの解消について（平成30年度要望から継続）		
要望内容	<p>市道としての西畑谷小路道路は行き止まりとなっているが、段差はあるものの長者川の河川管理道がその延長先にあることから、日常的にこれを活用し、行き止まりの解消を図っています。</p> <p>これを、市道として整備し、安全で機能的な一般生活道路として整備するよう要望します。</p> <p>なお、このことは、平成4年の長者川河川災害関連事業施行の際に本荘市へ要望し、合意を得ている事項として捉えていますので、このことを踏まえて対応をお願いします。</p>		
回答	<p>河川の管理用道路については、生活道路としての使用目的ではなく、河川巡視や水防活動など、河川維持の通行のために設けられた道路となっております。</p> <p>本要望箇所については、現在のところ道路改良計画はなく、今後も現状の道路を維持補修してまいりますので、ご理解をお願いいたします。</p>		

町内名	畑谷	担当課名	建設管理課
要望事項	4. 道路側溝の新設について（新規要望）		
要望内容	<p>下記図面の赤線部分は、土側溝のままである。については、道路側溝を新設し、雨水排水環境の整備と道路通行上の安全確保を要望いたします。</p>		
回答	<p>側溝の整備については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度の高い箇所から取り組んでまいります。</p> <p>本要望箇所については、次の道路維持補修計画に組み込んで整備を検討してまいりますので、ご理解をお願いいたします。</p>		

南内越地区要望に対する回答

町内名	大浦	担当課名	建設管理課
要望事項	1. 市道の改良整備等について（平成28年度要望から継続）		
要望内容	<p>市道「中崎線」（15012）の総延長L = 436.1mのうちL ≒ 240mについて、経年劣化により路面の凹凸が激しく、通常の通行に支障を来していることから、路盤の改良整備と併せて道路側溝の敷設について住民から強く要望されており、次の①と②について早期に改良整備されるよう要望します。</p> <p>① 路盤改良:L = ≒ 240m ※平成28年度にガス水道局で一部（約50m）補修舗装されている。</p> <p>② 道路側溝の敷設:L = 100m（この間は側溝なし）。</p>		
回答	<p>舗装の補修や側溝の整備については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度の高い箇所から取り組んでまいります。</p> <p>本要望箇所については、部分的な補修で対応いたしますので、ご理解をお願いいたします。</p>		

町内名	大浦	担当課名	建設管理課
要望事項	2. 市道側溝の有蓋化について（新規要望）		
要望内容	<p>市道「石脇大浦線」の大浦蛇持地内に素掘り側溝部分があり、雑草が繁茂し水流に支障をきたしている状況から、有蓋化の改良整備を要望いたします。なお、有蓋化により、当地内の歩行者の安全確保の効果も期待できますので、よろしく願いいたします。</p> <p>L = ≒ 60m</p>		
回答	<p>側溝の整備については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度の高い箇所から取り組んでまいります。</p> <p>本要望箇所については、次の道路維持補修計画に組み込んで整備を検討してまいりますので、ご理解をお願いいたします。</p>		

南内越地区要望に対する回答

町内名	大浦	担当課名	①建設管理課②農山漁村振興課
要望事項	3. 側溝と水路の崩壊対策について（新規要望）		
要望内容	<p>①、市道「石脇大浦線」の大浦蛇持地内の側溝が、近年、山間部からの流入水量の増加に伴い、水路の掘削が激しく、道路の浸食崩壊が心配され、大型車両の通行量が多い路線でもあり、大事故につながる前に、早急な改良整備を要望します。</p> <p>②、大浦蛇持729番地の**宅への通路脇水路が山間部からの流入水量の増加により、水路の掘削と法面の浸食崩壊が激しく、通路の崩壊が心配されますので、水路の改良整備をお願いします。</p> <p>L = ≒ 50 m</p>		
回答	<p>①側溝の整備については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度の高い箇所から取り組んでまいります。</p> <p>本要望箇所については、道路に浸食が見られるところの路肩及び法面の補修をしておりますので、ご理解をお願いいたします。</p> <p>②当該水路につきましては、市が管理する施設でないことから、土地所有者で対処いただくことになります。</p> <p>なお、農業用水路として使用している場合は市の単独事業を活用する方法がありますので、市農山漁村振興課へお問い合わせください。</p> <p>また、山から大量の土砂が流入し、住家に危険が及ぶことが想定されれば治山事業の対象となる場合がありますので、そのような状況が見られましたら、市農山漁村振興課へご連絡をお願いいたします。</p>		

町内名	砂子	担当課名	建設管理課
要望事項	1. 道路側溝の改修について（令和4年度要望から継続）		
要望内容	<p>砂子町内の西側に、上の山団地から芋川に流れる側溝があります。</p> <p>5年前、水害による土砂崩れがあり、改修工事を行っております。</p> <p>その後も、大雨が降ると、下ってきた大量の雨水で道路が冠水し、冠水した水は芋川に流れず、砂子町内の住宅に流れ込んでいきます。夜間に大雨になると、怖くて眠れないという住民もおります。</p> <p>5年前の工事終了後、市の建設管理課道路河川班の方をお願いしたところ、確認に来てくれたようですが、その後何の連絡も無く、何の改修工事もされていません。</p> <p>住民が大変困っていますので、早期の対策を要望します。</p>		
回答	<p>路面排水の流末について、今年度は現地の調査と水路を新設するなどの対策工法を検討し、実施してまいります。</p>		