

由利地域 集落要望一覧

集落No: Ⅰ 吉沢

No. 3 要望位置： 坊ヶ沢川			数量：3ヶ所							
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教						
R06	1	坊ヶ沢の集会所前の馬冷場、より豪雨災害により民家敷地、また駐輪場への進入路となっておりますので護岸高さの対策をお願いします。	護岸改良等の計画は現段階ではありませんが、下流の河道断面を阻害している箇所については、今後、州ざらいや立木の伐採を実施し、流下能力を向上させる取り組みを実施してまいります。	☐	☐	☐	☐	☒	☐	
R05	3	坊ヶ沢川の国道108より上流200mの区間護岸保護について、経過観察を継続して対応したいと回答があったが、どの時点で対応していただけるのか。また、上流に土石類が溜まり川に草木が生えた状態となり撤去をお願いしたい。	現状、護岸工は機能していると判断しておりますが、石積み護岸が欠損し護岸の機能が喪失していると判断した場合、対策を講じることになります。堆積土についても、現時点では河川の流下能力には影響がないと考えていますので、状況に変化がありましたらお知らせくださいますようお願いいたします。	☐	☐	☐	☐	☒	☐	
R04		坊ヶ沢川の国道108号より上流200mの区間において、河床が洪水により洗掘され、護岸の根石が露出している。護岸保護のための対策をお願いしたい。	経過観察を継続し、対応を検討します。	☐	☐	☐	☐	☒	☐	

No. 132 要望位置： 吉沢字吉沢前田地内			数量：4軒分							
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教						
R06	2	坊ヶ沢豪雨の際、道路を越水した雨水により敷地内に大量に流れております。側溝の蓋をグレーチング蓋にすれば敷地内の流入が防げます。	令和6年7月の大雨を受け、側溝蓋のグレーチングへの交換要望が、多くの集落からきております。予算の範囲内で順次交換できるよう努めて参ります。	☐	☐	☐	☐	☒	☐	

No. 133 要望位置： 吉沢字平ノ脇地内			数量：50m内4ヶ所							
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教						
R06	3	豪雨の際、道路を越水した雨水により川側の路肩が決壊しております。早急な対応をお願いします。	路肩崩落箇所は盛土での復旧を予定しております。早期復旧できるよう努めてまいります。	☐	☐	☐	☐	☒	☐	

由利地域 集落要望一覧

集落No: 3 山本

No. 8				要望位置： 山本3号線、伊藤佑輔宅十字路～佐藤馨市宅		数量：延長（L＝200m）					
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答			振	福	農	商	建	教
R06	2	集落排水の工事跡が沈下し、道路が傾いているため、水たまりができ除雪に支障があることと舗装でない所に草が生えるので舗装改修してほしい。	山本3号線の舗装打ち換えについては市の道路維持補修計画に搭載しており、年次計画で実施する予定です。			☐	☐	☐	☐	☒	☐
R05	1	集落排水の工事跡が沈下し、道路が傾いているため、水たまりができ除雪に支障があることと舗装でない所に草が生えるので舗装改修してほしい。	山本3号線の舗装打ち換えについては市の道路維持補修計画に搭載しており、年次計画で実施する予定です。			☐	☐	☐	☐	☒	☐
R04		集落排水の工事跡が沈下し、道路が傾いているため、水たまりができたり除雪に支障があるので改修してほしい。	山本3号線の舗装打ち換えについては市の計画に搭載しており、年次計画で実施する予定です。			☐	☐	☐	☐	☒	☐
No. 10				要望位置： 伊藤正男宅前の市道側溝		数量：個数（N＝4）					
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答			振	福	農	商	建	教
R06	3	大雨等の時、道路からの水が溢れ住居地に流れ込むので側溝にグレーチングを4カ所程度、設置してほしい。	令和6年7月の大雨を受け、側溝蓋のグレーチングへの交換要望が、多くの集落からきております。予算の範囲内で順次交換できるよう努めて参ります。			☐	☐	☐	☐	☒	☐
R05	3	大雨等の時、道路からの水が溢れ住居地に流れ込むので側溝にグレーチングを4カ所程度、設置してほしい。	来年度以降、予算の範囲にて蓋版交換を計画します。			☐	☐	☐	☐	☒	☐
No. 11				要望位置： 土倉大砂川線		数量：5カ所					
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答			振	福	農	商	建	教
R06	4	市道土倉大砂川線の舗装が傷み、でこぼこ状態で道幅も狭く、ハンドルを取られ危険なので損傷部分を補修してほしい。	舗装補修（パッチング・穴埋め）については、必要に応じ補修を実施してまいります。大規模な修繕（打ち換え・オーバーレイ）については、交通量や損傷の状態を考慮し優先度の高い道路から工事を実施しているところであり、今後の状況をみながら検討してまいります。			☐	☐	☐	☐	☒	☐
R05	4	市道土倉大砂川線の舗装が傷み、でこぼこ状態で道幅も狭く、ハンドルを取られ危険なので損傷部分を補修してほしい。	舗装の打ち換えについては、優先度の高い路線から順に市の計画に搭載して実施する予定ですが、当路線の優先度は高くないため当面は実施する予定はありません。なお、部分的な補修は随時行います。			☐	☐	☐	☐	☒	☐
R04		市道土倉大砂川線の舗装が傷み、でこぼこの状態で道幅も狭く、ハンドルを取られ危険なので、舗装改修してほしい。	舗装の打ち換えについては、優先度の高い路線から順に市の計画に搭載して実施する予定ですが、当路線の優先度は高くないため当面は実施する予定はありません。なお、部分的な補修は随時行います。			☐	☐	☐	☐	☒	☐

由利地域 集落要望一覧

集落No: 3 山本

No. 12 要望位置： 伊藤孝和宅後ろの排水路			数量：							
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教						
R06	5	道路を横断している暗渠が細いうえ、堤防沿いの排水路がトンカゴ施工されたため、集落内排水路が大雨時あふれる。生活路であることから、改善してほしい。	農業用排水路も兼ねている排水路と認識しております。排水路の管理者と協議し検討いたしますが、改良には多額の費用を伴うことになりますので、改善には時間を要するものと考えております。	☐	☐	☒	☐	☒	☐	
R05	5	道路を横断している暗渠が細いうえ、堤防沿いの排水路がトンカゴ施工されたため、集落内排水路が大雨時あふれる。生活路であることから、改善してほしい。	排水路があふれる原因が特定できておりません。降雨時等に現地を確認し原因を特定した後に対策を検討します。	☐	☐	☐	☐	☒	☐	
R04		道路を横断している暗渠が細いうえ、堤防沿いの排水路がトンカゴ施工されたため、集落内排水路が大雨時に溢れる。生活路のため改修してほしい。	土地改良区との現地確認でも原因がわからなかったため、引き続き排水対策を検討します。	☐	☐	☐	☐	☒	☐	

No. 134 要望位置： 佐藤義弘宅前の側溝払出し水門の拡張			数量：							
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教						
R06	1	側溝払出し水門の能力不足のため、雨水が側溝より溢れてしまい住居地に流れ込み浸水するので改修してほしい。	令和6年7月の大雨では、当地域でも過去に例を見ない降水量となり、本要望箇所においては排水能力を超える雨水が側溝へ流れ込んだ影響で、側溝から溢れた水が佐藤様敷地内へ流れ込み浸水被害が発生したものであります。本要望箇所は、コンパクトゲートが設置されていることや周辺状況を確認したところ田の用水路を兼ねた側溝として整備されたものと認識いたしました。今回の大雨のような降水量に対応するには構造上水門より下流側の排水路の整備が必要となり、早期の実現には難しい面があることから、今後の大雨においては被害を抑えるため集落内流域の現状確認を行い、他の排水ルートへ分水が可能であるかなど調査して取り組んでまいります。なお、大雨時の水門の管理に関しましては、引き続きよろしくお願いいたします。	☐	☐	☐	☐	☒	☐	

由利地域 集落要望一覧

集落No: 4 土倉

No. 13 要望位置： 市道舗装路面補修			数量：						
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教					
R06	2	踏切から神社入口までのアスファルト路面が亀裂、凹みなどの補修をお願い致します。	舗装補修（パッチング・穴埋め）については、必要に応じ補修を実施してまいります。大規模な修繕（打ち換え・オーバーレイ）については、交通量や損傷の状態を考慮し優先度の高い道路から工事を実施しているところであり、今後の状況をみながら検討してまいります。なお、踏切内の舗装補修については管理者である由利高原鉄道へ要望してまいります。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
R05	1	踏切から神社入口までのアスファルト路面が亀裂、凹みなど更にすすみ、自転車のみならず車も危険であり補修をお願い致します。	舗装の打ち換えについては、優先度の高い路線から順に市の計画に搭載して実施する予定ですが、当路線の優先度は高くないため当面は実施する予定はありません。なお、部分的な補修は随時行います。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
R04		踏切から神社入口までのアスファルト路面が亀裂や凹みなど傷んでおり、雨水がたまり自転車・バイクでの通行が危険であり補修が必要となっている。	舗装の打ち換えについては、優先度の高い路線から順に市の計画に搭載して実施する予定ですが、当路線の優先度は高くないため当面は実施する予定はありません。なお、部分的な補修は随時行います。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
No. 14 要望位置： 大砂川堆積土砂・樹木等撤去			数量： L＝200mL＝2000m						
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教					
R06	1	名高橋から上流の橋までの雑木・土砂等除去をお願いします。	河川管理者の県で令和4年より、年次計画で順次実施しております。今後も継続して実施していただけるよう要望して参ります。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
R05	2	土倉名高橋から子吉川合流点のうち令和4年度残の200m樹木・土砂除去引き続きお願いします。また、大砂川までのも土砂堆積と樹木等で増水時に氾濫している併せて早急な整備をお願いします。	県が令和4年度から年次計画で整備に着手しています。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
R04		土倉名高橋から子吉川合流点まで、土砂の堆積と樹木等が繁茂し、増水時の氾濫に繋がるため整備をお願いします。	県に要望しており、令和4年度から年次計画で整備に着手しています。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
No. 16 要望位置： 市道の除草と樹木の除伐等について			数量： L＝1500m						
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教					
R06	4	集落神社下から大砂川地区までの道路上へ雑草と樹木が覆いかぶさり、車の通行にじゃまで、樹木撤去の指導をお願いします。	市道の草刈りについては、交通量が多い主要路線は2回、それ以外の路線は年1回実施しています。個人所有の樹木が市道に覆いかぶさる箇所については、所有者へ伐採等の処理を依頼いたします。	☐	☐	☐	☐	☒	☐

由利地域 集落要望一覧

集落No: 4 土倉

R05	4	集落の神社下から大砂川まで、市道へ雑草と樹木が覆いかぶさり、車の通行が年々危険度が増しており、定期的に除草作業と山林所有者に樹木撤去の指導をお願いします。	市道の草刈りについては、交通量が多い主要路線は2回、それ以外の路線は年1回実施しています。個人所有の樹木が市道に覆いかぶさる件については、広報等で指導、注意喚起を実施したいと考えています。	☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐
R04		神社下から大砂川までの市道の草木を覆いかぶさり、年々ひどくなっており交通事故等の危険度が増しているため定期的に除草作業をお願いします。	市道の草刈りについては、交通量が多い主要路線は2回、それ以外の路線は年1回実施しています。	☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐
No. 17 要望位置: 積雪時の踏切除雪対策について(第2吉沢・山本踏切) 数量:				
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教
R06	5	冬の積雪時に踏切の早期除雪をお願いします。段差などで車がはまったり、キズをつけたりします。	由利高原鉄道には連絡済みであり、段差等の監視をしていくとの回答をいただいています。なお、積雪により踏切の通行に支障がある際には住民の皆さまからも由利高原鉄道に連絡していただければと思います。	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
R05	5	積雪時の踏切は滑りやすく、段差や轍などで車両の損傷もあり、通行が危険の場合が多々あり、対策を講じていただきたい。	由利高原鉄道には連絡済みであり、段差等の監視をしていくとの回答をいただいています。なお、積雪により踏切の通行に支障がある際には住民の皆さまからも由利高原鉄道に連絡していただければと思います。	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
R04		積雪時の踏切は滑りやすく、段差や轍などで車両が損傷もあり、通行が危険の場合が多々あり、対策を講じていただきたい。	適時に除雪していただくよう、機会を捉えて由利高原鉄道に要望します。	☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐
No. 135 要望位置: 数量:				
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教
R06	3	休耕田の雑草が大きくなっており、行政で指導をお願いしたい。持主は地域外なので。	転作確認および農地パトロールにより農地の現況把握を行っております。適切な農地の管理について、必要に応じて指導して参ります。	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

由利地域 集落要望一覧

集落No: 5 蟹沢

No. 136		要望位置：蟹沢字山本20番地の上の沢		数量：					
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教					
R06	1	7/25・26日豪雨により蟹沢字山本20番地の上の沢からの強水と見られる水が流れ道路が破壊しました。下の水路を塞ぎ水が流れなくなった水路下の田にも土砂が流れた。上流に砂防ダムがあれば、このような事故が起きないと思う。	蟹沢上ノ台地区は農地となっており、その排水が流れて来るものと思われます。自己保全農地が増えていると把握していますが、まずは用排水路の管理を適正に行っていただくようお願いいたします。	☐	☐	☒	☐	☒	☐

由利地域 集落要望一覧

集落No: 6 奉行免

No. 22 要望位置: 白鳥神社から国道108号線に出る所			数量: 2カ所			
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農
R06	2	国道に出る（反対側も）道路標示（止まれ）が消えて見えな い。	昨年度、警察署に当該箇所の一時停止線等の再塗装について 要望しており、以下のとおり回答がありました。 ・白鳥神社側（消火栓付近）→一時停止線及び「止まれ」路 面標示の規制無し ・反対側→一時停止線及び「止まれ」路面標示について令和 7年度再塗装を県警察本部へ上申	☐	☒	☐
R05	1	国道に出る（反対側も）道路標示（止まれ）が消えて見えな い。	「止まれ」路面標示及び一時停止線の再塗装を警察署へ要望 しています。（警察署からの回答は令和6年度中にある予 定）	☐	☒	☐
No. 23 要望位置: 市道奉行免5号線			数量:			
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農
R06	3	拡張工事を行い、除雪車を入れていただきたい。	市道拡幅については総合計画に道路改良事業として搭載して いますが、前期予定の他の事業も先送りになっている状況で あり、実現には時間を要しますのでご理解をお願いいたしま す。	☐	☐	☐
R05	2	拡幅工事を行い、除雪車を入れていただきたい。	市道拡幅については総合計画に道路改良事業として搭載して いますが、前期予定の事業も先送りになっている状態であ り、実現には時間を要するものと考えています。	☐	☐	☐
R04		拡幅工事を行い、除雪車を入れていただきたい。	市の総合計画に道路改良事業として搭載していますが、前期 予定の事業も先送りになっている状態であり、実現には時間 を要するものと考えています。家庭用の除雪機を保有してい る個人への委託を検討しており、受託可能な方について後日 集落に照会しますので、ご協力願います（燃料を支給いたし ます）。	☐	☐	☐

由利地域 集落要望一覧

集落No: 6 奉行免

No. 24 要望位置： 旧長瀬工場跡地			数量：						
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教					
R06	4	水辺プラザ前の旧長瀬工場跡地は、倒壊を繰り返し周囲に危険と環境破壊があるため早急に対応していただきたい。	当該物件は市条例の「特定空家等」に認定されており、条例に基づいて所有者に対し物件の適正な管理を求める通知を発送しています。土地、建物は所有者の財産であり、行政が第一義務に措置すべき物ではないという認識になります。以前には残骸等の飛散防止用ネットを張るなどの対応をしていたが、現状では倒壊が進み、飛散する残骸が増えてきているので、社屋裏側の不法投棄物の撤去と合わせ、今後も話し合いや通知により、改善に向けた対応を引き続き所有者へお願いしていきます。	☒	☐	☐	☐	☐	☐
R05	3	水辺プラザ前の旧長瀬建設工場跡地は、倒壊を繰り返し周囲に危険と環境破壊があるため早急に対応していただきたい。	当該物件は市条例の「特定空家等」に認定されており、条例に基づいて所有者に対し物件の適正な管理を求める通知を発送しています。土地、建物は所有者の財産であり、行政が第一義務に措置すべき物ではないという認識になります。以前には残骸等の飛散防止用ネットを張るなどの対応をしていたが、現状では倒壊が進み、飛散する残骸が増えてきているので、社屋裏側の不法投棄物の撤去と合わせ、今後も話し合いや通知により、改善に向けた対応を引き続き所有者へお願いしていきます。	☒	☐	☐	☐	☐	☐
R04		水辺プラザ前の旧長瀬建設工場跡地は、倒壊を繰り返し周囲に危険と環境破壊があるため早急に対応していただきたい。	市条例の「特定空家等」に認定されており、条例に基づいて所有者に対し物件の適正な管理を求める通知を発送しています。土地、建物は所有者の財産であり、行政が第一義的に措置すべきものではないので、所有者に対し引き続き改善を要請します。	☐	☒	☐	☐	☐	☐

No. 26 要望位置： 由利仲八郎政春終焉の地			数量：						
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教					
R06	5	由利仲八郎政春へ来訪する大型バスは、市道・農道経由ではなく旧長瀬工場跡地脇の農道を整備し、揚水機付近で旋回する駐車場を整備していただきたい。	駐車場整備につきましては、当該場所の農道整備ならびに駐車場造成の目的で新たに用地を取得する計画がないため、事業化は難しいと考えております。	☐	☐	☐	☐	☐	☒
R05	5	由利仲八郎政春へ来訪する大型バスは、市道・農道経由ではなく旧長瀬工場跡地脇の農道を整備し、揚水機付近で旋回する駐車場を整備していただきたい。	駐車場整備につきましては、近隣に駐車場を造成するだけの市有地が無いため、新たに用地を取得しなければならないので事業化は難しいと考えています。	☐	☐	☐	☐	☐	☒

由利地域 集落要望一覧

集落No: 6 奉行免

R04	由利仲八郎政春へ来訪する大型バスは、市道・農道経由ではなく旧長瀬工場跡地脇の農道を整備し、揚水機付近で旋回する駐車場を整備していただきたい。		駐車場整備については、用地取得を先行して行う必要があるため、事業化は難しい状況にありますが、来訪者数等を調査した上で、生涯学習課と協議し、今後も引き続き、市総合計画に登載していくか検討します。	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒
No. 137	要望位置: 平の脇、忠魂碑（由利仲八郎墓所の向かい）		数量:	
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教
R06	1	忠魂碑を囲んでいる石柱の壊れと、敷地内のコンクリート割れなどを整備してもらいたい。	忠魂碑は、市史跡『由利仲八郎政春終焉の地』を構成する重要な要素であるため、継続的な保存管理が必要であると認識しております。今後は、補修の緊急性を含めた状況調査を進めるとともに、忠魂碑の管理に関わる遺族会や集落など関係者と協議しながら対応してまいりたいと考えております。	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

由利地域 集落要望一覧

集落No: 7 新屋敷

No.	27	要望位置:	市道久保田大森台線（一般道路／改良・舗装・雑木除去）（防護柵・防雪柵）	数量:	
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福 農 商 建 教
R06	4	国道108号から西の駄中川沿いの道路で、ワイヤー式ガードレールの緩みや支柱の駄中川方面への傾きが見られるので、改善してほしい。（「路肩注意」の看板はあるが・・・）	久保田大森台線のガードケーブル補修は市の道路維持補修計画に搭載しており、年次計画で実施する予定ですが、前期予定の他の事業も先送りになっている状況であり、実現には時間を要しますのでご理解をお願いいたします。	☐	☐ ☐ ☐ ☒ ☐
R05	1	国道108号から西の駄中川沿いの道路で、ワイヤー式ガードレールの緩みや支柱の駄中川方面への傾きが見られるので、改善してほしい。（「路肩注意」の看板はある	久保田大森台線のガードケーブル補修は市の道路維持補修計画に搭載しており、年次計画で実施する予定です。ガードケーブルをガードレールに取り替える計画です。	☐	☐ ☐ ☐ ☒ ☐
R04		国道108号から西の駄中川沿いの道路で、ワイヤー式ガードレールの緩みや支柱の駄中川方向への傾きが見られるので、改善してほしい。（「路肩注意」の看板はある	久保田大森台線の舗装打ち換え（一部）については市の計画に搭載しており、年次計画で実施する予定です。ガードワイヤーをガードレールに取り替える予定です。	☐	☐ ☐ ☐ ☒ ☐
No.	28	要望位置:	駄中川（生活環境河川）	数量:	
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福 農 商 建 教
R06	3	駄中川の法面修復工事を来年度も継続してほしい。豪雨災害で集積した土砂等の除去を早急をお願いしたい。	法面補修は損傷の状態を考慮し優先度の高い箇所から補修しているところであります。堆積土砂の除去は他の河川も含めて河道確保の緊急度が高い箇所から実施する計画であります。	☐	☐ ☐ ☐ ☒ ☐
R05	2	駄中川の法面修復工事を来年度も継続してほしい。	これまでと同様に予算の範囲内で実施します。	☐	☐ ☐ ☐ ☒ ☐
R04		駄中川の法面修復工事を来年度も継続してほしい。	これまでと同様に予算の範囲内で実施します。	☐	☐ ☐ ☐ ☒ ☐
No.	29	要望位置:	市道新股線（一般道路／改良・舗装）	数量:	
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福 農 商 建 教
R06	2	豪雨災害による甚大な被害があり、倒木の除去や道路修復を早急をお願いしたい。	本路線は本地域でも特に甚大な被害を受けており、今後どのような方法でどこまで復旧できるか、現在、検討中であります。復旧まで時間を要する路線となりますのでご理解のほどよろしくお願いします。	☐	☐ ☐ ☐ ☒ ☐
R05	3	道路を横断しているグリーチング付きの水路が水平なため、林道の傾斜との間に大きな段差が生じて通行しにくい。一部は、改善されたが、残りも早期に改善していただきたい。また、側溝の泥上げ、道路両側の草刈り・枝払い等の適切な対応をお願いしたい。近年は熊やカモシカが里まで出没しており、獣道化しやすい箇所なので、草刈りや枝払いによって、見通しがきくようにしてほしい。	今年度、路面清掃を実施しました。道路が急勾配のため横断側溝の段差は止むを得ないものと考えています。市道の草刈りについては、交通量が多い主要路線は2回、それ以外の路線は年1回実施しています。	☐	☐ ☐ ☐ ☒ ☐

由利地域 集落要望一覧

集落No: 7 新屋敷

R04		道路を横断しているグレーチング付きの水路が水平なため、林道の傾斜との間に大きな段差が生じて通行しにくい。一部は、改善されたが残りも早期に改善していただきたい。	市道荒股線は今年8月の豪雨により路面洗掘されたため、一部区間の舗装打ち換えを実施する予定です。グレーチングは必要と考えています。注意して走行してください。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
No. 31	要望位置:	R108 神田バス停付近から集落への市道（一般道路／改良・舗装）	数量:						
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R06	5	国道108号線神田バス停近くから、集落内のJA倉庫・消防団車庫に通ずる市道の道路にひび割れが多く、雑草が生えてしまっている箇所が多い。補修をお願いしたい。	道路中央部に雑草が繁茂しひび割れている状況を確認しております。舗装補修（パッチング・穴埋め）については、必要に応じ補修を実施してまいります。大規模な修繕（オーバーレイ）については、交通量や損傷の状態を考慮し優先度の高い路線から工事を実施しているところであります。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
R05	5	国道108号線神田バス停近くから、集落内のJA倉庫・消防団車庫に通ずる市道の道路にひび割れが多く、雑草が生えてしまっている箇所が多い。補修をお願いしたい。	道路中央部に雑草が繁茂しひび割れている状況を確認しましたが、緊急性は高くないと判断しており、随時パトロールを行い経過観察を継続します。なお、部分的な補修は随時行います。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
R04		JA倉庫・消防団車庫に通じる道路にひび割れが多く、雑草が生えてしまっている箇所が多い。補修をお願いしたい。	道路中央部に雑草が繁茂しひび割れている状況を確認しましたが、緊急性は高くないと判断しており、随時パトロールを行い経過観察を継続します。なお、部分的な補修は随時行います。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
No. 177	要望位置:	市道久保田大森台線 新久線	数量:						
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R06	1	新久線の歩道（通学路）及び橋にかかる雑木の除去と草刈り等を早急をお願いしたい。	年2回の草刈りを予定しておりましたが、今年度は大雨対応に追われ2回目の草刈りが実施できませんでした。次年度からは年2回の草刈り作業を実施いたします。雑木の除去に関しても枝打ち等を実施いたします。	☐	☐	☐	☐	☒	☐

由利地域 集落要望一覧

集落No: 8 米山

No. 32 要望位置： 市道神田線佐々木治一車庫前				数量： 2m						
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教						
R06	1	マンホール周りのコンクリートが剥がれ段差ができています。コンクリート粉が飛び散る。	今年度、マンホール周りの補修を実施いたします。	☐	☐	☐	☐	☒	☐	
R05	1	マンホール周りのコンクリートが剥がれ段差が出来ている。コンクリート粉が飛び散る。	企業局下水道課から年間補修箇所が限られており、年次計画で実施しているという回答を得ています。	☐	☐	☐	☐	☒	☐	
R04		マンホールの周りをコンクリートで高さ補正しているが、コンクリートが剥がれてきており、次の除雪時期は危険である。また、セメントの粉が風で飛び好ましくない。	担当となる企業局下水道課で対応を検討いたします。	☐	☐	☐	☐	☒	☐	
No. 33 要望位置： 市道奉行免森子線木村英子（故豊）宅下				数量：						
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教						
R06	2	市道擁壁に亀裂、点検処置を願う。	現時点で擁壁は機能しておりますが、継続してパトロール、点検を行います。	☐	☐	☐	☐	☒	☐	
R05	2	市道擁壁に亀裂、点検処置を。	継続してパトロール、点検を実施しています。現時点で擁壁は機能しており、必要であれば補修等を実施します。	☐	☐	☐	☐	☒	☐	
R04		市道擁壁に亀裂があり定期的に点検願うい、必要な処置願う。	継続して点検を行い、必要であれば補修等を行います。	☐	☐	☐	☐	☒	☐	
No. 34 要望位置： 市道神田線佐々木治一宅前				数量： W = 4 m L = 8 m						
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教						
R06	3	市道に亀裂があり、補修願う。	コンクリート舗装の亀裂箇所は、今後の状況を見ながら補修を検討してまいります。状況に変化がありましたらお知らせくださいますようお願いいたします。	☐	☐	☐	☐	☒	☐	
R05	3	市道に亀裂がある。	コンクリート舗装の亀裂を確認しましたが、緊急性はないと判断しています。パトロール、経過観察を継続します。	☐	☐	☐	☐	☒	☐	
R04		市道に亀裂があり、補修願う。	コンクリート舗装の亀裂を確認しましたが、緊急性はないと判断しています。パトロールを継続し、経過を観察します。	☐	☐	☐	☐	☒	☐	

由利地域 集落要望一覧

集落No: 9 森子

No. 36 要望位置： 森子字八乙女下				数量：2カ所					
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教					
R06	4	街路灯の設置。予算が付き次第実施との回答をいただいている。	街路灯の新設については、各集落からも多数のご要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。なお、各集落にもお願いしているところですが、新設ではなく、周辺地域から移設可能な街路灯がありましたら、情報提供をよろしくお願いいたします。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
R05	2	街灯設置をお願いしたい。前後の光が届かず暗い箇所があり防犯の観点からお願い致します。	NTTからの電話柱への添架が可能との回答をいただきました。来年度以降設置検討をしてまいります。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
R04		街灯設置をお願いしたい。前後の光が届かず暗い箇所があり防犯の観点からお願いします。（場所は位置図参照）	要望の箇所は、概ね50mおきに1基設置する要件を満たしているものの、1の箇所には防犯灯を添架する電力柱等がなく設置できません。2の箇所付近にはNTT柱がありますので、設置の可否についてNTTと協議します。	☐	☐	☐	☐	☒	☐

No. 37 要望位置： 集落より国道への出口				数量：2カ所					
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教					
R06	3	カーブミラーの設置要望。集落会場から国道への進入路、神田集落側からカントリーエレベーター方向への進入路。	カーブミラーは交通量や周辺の視認性などを勘案し、優先順位の高いものから設置してまいります。今年度は集落会場から国道への進入路に設置が完了しております。	☐	☒	☐	☐	☐	☐
R05	3	防雪柵及びカーブのせいで左右が見ずらくカーブミラーの設置をお願い致します。集会場脇からの国道出口・神田下からの国道出口	カーブミラーの設置基準は、交通安全協会等の関係団体と現地確認を行い見通しが悪い場所から優先して設置することになっています。今年度は下川原バス停からの国道出入り口に設置しました。	☐	☒	☐	☐	☐	☐
R04		防雪ネット及びカーブのせいで左右が見づらくカーブミラーの設置をお願いしたい。集会場脇からの道路、下川原バス停から国道出口、神田下からの国道出口。	カーブミラーは交通量や危険度などを勘案し、優先順位の高いものから設置します。	☐	☒	☐	☐	☐	☐

No. 138 要望位置： 通学路				数量：1カ所					
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教					
R06	1	通学路の再考（通学路の改修）。森子橋解体に係る子供達の通学路について、解体説明会時に要求している。	森子橋解体に伴う通学路の変更につきましては、教育学習課と由利小学校、森子集落の校外指導員との協議・調整の結果、森子集落から農道を経由して国道108号線の歩道を通り、滝沢橋を渡る経路に変更されております。	☐	☐	☐	☐	☐	☒

由利地域 集落要望一覧

集落No: 9 森子

No. 139 要望位置: 通学路			数量:					
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答			振 福 農 商 建 教		
R06	2	通学路の再考（スクールバスの検討）。バスの利用基準を見直してもらいたい。	スクールバスの利用基準につきましては、国からの指針では遠距離通学は小学校で4km以上、中学校で6km以上とされており、本市でもこの基準に則って「運行管理要綱」を定め、バスを運行しております。その利用につきましては、国からの補助金や交付金を受けて、国の指針に基づき、市全地域で統一した基準により実施しておりますため、基準を満たさない児童・生徒は残念ながら対象となっております。ご不便等おかけしておりますが、ご理解くださいますようお願いいたします。			☐	☐	☒

由利地域 集落要望一覧

集落No: 10 明法

No. 40 要望位置： 明法大堤脇法定外道路（通称牛首（ウヤヅ））				数量：						
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教						
R06	1	R5年度の要望趣旨を踏まえ建設課と検討しながら雨水被害に対応し整備をしてきましたが、この度の想定外の雨水量により、道路、排水溝が壊滅の状態になってしまいました。今後としては由利原線からの大量流水が入らないように、また被害が発生した場合には、責任を持って対応して頂きたい。	市道黒沢南由利原線の側溝水が法定外道路に整備された排水路に流れ込む構造となっておりますが、7月豪雨では大変な被害があったことは承知しております。豪雨時に大量流水が入らないよう排水先について検討いたします。	☐	☐	☐	☐	☒	☐	
R05	3	市道黒沢東由利原線の旧由利町時代に設置の雨水側溝では、由利原線からの雨量と牛首の雨水量を処理出来ず、路盤材の流出等、毎年集落で整備しており、経費もかなり河川で降り、流失防止の為にゴミ板等による流失止めを設置してもらいたい。（毎年路盤材を補充しても流される）	市道周辺の水の流量の調査が必要なため、測量を伴う広域な工事が必要だと考えています。大きな事業となりますので、市の総合計画に搭載して計画的な水管理を行いたいと考えていますが、時間を要するものと思います。ゴム板設置については検討します。	☐	☐	☐	☐	☒	☐	
R04		市道黒沢東由利原線の路面排水が牛首道路経由で明法台大堤に流入している。旧由利町時代にU型側溝を施工したが、降雨時は側溝では処理できず、道路面をかなりの量の雨水が走り路盤等が荒れ、毎年集落で整備しており、経費もかなりかかっている。大堤に流入しないように実質的な対策を講じていただきたい。	水の流量が分からないと対処できないため、測量が必要だと考えています。市の総合計画に搭載して、計画的な水管理を行いたいと考えていますが、なお時間を要するものと思います。	☐	☐	☐	☐	☒	☐	

No. 178 要望位置： 西滝沢地区から明法地区までの子吉川堤防				数量：						
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教						
R06	2	子吉川堤防の嵩上げを全面的にしていきたいと思います。何十年も前から陳情してきたが一向に進んでいない。	国、県、市などで構成される子吉川圏域流域治水協議会において、越水が発生した堤防のかさ上げなどを盛り込んだ緊急対策をまとめ、由利地域では計3箇所 の堤防をかさ上げる計画となっております。今後、国の補正予算の成立を受けて事業着手する予定となっております。	☐	☐	☐	☐	☒	☐	

由利地域 集落要望一覧

集落No: 12 馬喰町

No.	140	要望位置:	大町会館裏排水溝の整備について	数量:	
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福 農 商 建 教
R06	1	排水溝が整備されていない為、生活水が流れず住民から悪臭・蚊の大量発生等の苦情がある。排水溝の整備を要望します。	排水溝の整備の予定はございませんが、悪臭等の防止のため下水道未接続の方へ早期接続を働きかけてまいります。	☐	☐ ☐ ☐ ☒ ☐
No.	141	要望位置:	踏切遮断機の無い農道について（2号遮断機）	数量:	
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福 農 商 建 教
R06	2	毎年遮断機のない踏切で列車と車の衝突事故があります。「止まれ」「踏切注意」などの看板があるものの衝突事故があります。踏切5mくらい舗装し、舗装箇所に「止まれ」の文字を書き込むことを要望します。	交通安全協会等の関係団体と現地確認を行い、周辺の見通しも良く注意喚起の看板も設置されていることから、ご要望の対応は不要と判断いたしました。	☐	☒ ☐ ☐ ☐ ☐
No.	142	要望位置:	熊対策について	数量:	
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福 農 商 建 教
R06	3	民家に熊が出るなどの報道があります。街中で柿・栗等収穫しない立木があります。シルバー人材の力を借りて市で伐採作業を進めていただきたい。	個人の財産であるため、直接、市で実施できないことから、親類やご近所の協力をいただきながら実施していただくようお願いします。	☐	☐ ☒ ☐ ☐ ☐

由利地域 集落要望一覧

集落No: 13 大町

No. 46	要望位置:	敬老事業助成について	数量:	
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教
R06	1	対象一人当たりに2千円以内で補助があるが、出席できない方も同じ助成額で簡便に活用できるよう条件を緩和していただきたい。	令和5年度から始めました敬老事業補助金はアンケート結果をうけ、敬老会欠席者への記念品に対して一人あたり1,000円を上限に補助対象とする内容に拡充いたしました。敬老会に参加された場合、一人あたり2,000円を上限とした補助となっているため、欠席者との区分に手間がかかるかと思いますが、一般的に参加者が集まる敬老の催しを行う方が記念品のみよりも経費がかかることから補助金額に差をつけて支援しておりますのでこのような区分としております。ご理解をお願いいたします。	☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
R05	3	令和5年度より、市主催としての事業が廃止され、各町内へ委ねられたが、対応に苦慮しているため、以前の通り全体で祝ってほしい。	市の敬老会は、参加率の低下や婦人会などの協力者の確保が課題としてあることに加え、依然として残る新型コロナウイルス感染症のリスクを考慮すると従前のような大規模な敬老会の開催は難しいことから、今年度と同様に敬老事業補助金を活用して町内会ごとに開催していただきたいと思います。	☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

由利地域 集落要望一覧

集落No: 14 小友町

No. 48		要望位置： 県道西滝沢館線		数量： L = 200m					
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教					
R06	1	舗装の陥没。下水管の埋没位置で大町まで轍があり、県への要望をお願いします。	今年度、劣化の著しい箇所については部分的に補修しております。今後も補修を継続していただくよう引き続き要望してまいります。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
R05	1	舗装の陥没。下水管の埋設位置で大町まで轍があり、県への要望をお願いします。	舗装補修について秋田県に要望しています。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
R04		舗装の陥没。下水管の埋設位置で大町まで轍あり。県への陳情をお願いします。	随時状況を確認し、県に補修を要望します。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
No. 49		要望位置： 県道西滝沢館線小友町入口		数量： L = 193m					
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教					
R06	2	冬期間に雪の吹溜りが発生し、通行に支障があるため、防雪柵の設置を県への要望をお願いします。	令和4年度に測量とボーリング調査及び詳細設計に関する委託が実施されています。早期整備に向けて引き続き要望してまいります。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
R05	2	冬期間に雪の吹溜まりが発生し、通行に支障があるため、防雪柵の設置を県への要望をお願いします。	令和4年度に測量とボーリング調査及び詳細設計に関する委託が実施されています。防雪柵設置に向けて事業が動き出しています。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
R04		冬期間に雪の吹き溜まりが発生し、通行に支障があるため、防雪柵の設置を県に陳情してください。	県に要望しており、令和4年度に測量とボーリング調査が行われています。事業化に動き出しています。	☐	☐	☐	☐	☒	☐

由利地域 集落要望一覧

集落No: 15 神町

No. 143	要望位置: 県道西滝沢舘線横丁前十字路～熊谷隆夫宅前			数量: L=100.0m、W=2.5m、A=250.0㎡		
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教		
R06	1	道路舗装のクラック及び傾斜補修及び傾斜補修及び陥没。	今年度、劣化の著しい箇所については部分的に補修しております。今後も補修を継続していただくよう引き続き要望してまいります。	☐	☐	☒
No. 144	要望位置: 市道小寺正男宅前～相田勝弘宅前			数量: L=40.0m、W=2.2m、A=88.0㎡		
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教		
R06	2	道路舗装の陥没及び段差改修の補修。	舗装補修（パッチング・穴埋め）については、必要に応じ補修を実施してまいります。大規模な修繕（打ち換え・オーバーレイ）については、交通量や損傷の状態を考慮し優先度の高い道路から工事を実施しているところであり、今後の状況をみながら検討してまいります。	☐	☐	☒

由利地域 集落要望一覧

集落No: 16 仲町

No.	145	要望位置:	滝沢館公園	数量:
-----	-----	-------	-------	-----

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教
R06	1	同公園はやっと整備が終了しましたが、活用できていません。（理由として、当初の整備計画では、東屋等が設置される計画であったのに、それすら無い。同公園でイベントを計画しても電源を使える箇所が無い。）グラウンド側も利活用できるように整備をお願いしたい。同公園は避難所に指定されているが、屋根のある場所が全くない。（避難できる場所を造っていただきたい。）	滝沢館公園につきましては、整備計画策定の際に様々な検討はしましたが、最終的に決められた現在の形からさらに整備をする予定はございません。 イベントなどで使用される場合でもテントの設置や自家用発電機の持ち込みにより多様な活動に対応できるものと考えております。 なお、基礎を必要としない、例えば、単管パイプなどで組んだ簡易な日よけスペースを設置したいという場合には、場所や管理方法などを協議の上対応可能かもしれませんのでご相談ください。 また、当該公園は屋外の避難先として指定しているもので、屋内への避難が必要とされる際には善隣館・由利小学校・由利中学校を避難先として指示させていただきますので、ご理解願います。	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

No.	146	要望位置:	数量:
-----	-----	-------	-----

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教
R06	2	地域には各種団体が存在しておりますが、それぞれの団体が、高齢化や会員の現象より単独での活動が困難な状況であります。それぞれ団体の抱えている問題などを一堂に介しての会議を開催していただきたい。（一例：前郷区会では毎年イベントを開催する予定ですが、そのイベントに芸文協で単独で開催できていない踊りや歌等を取り入れることで、協力体制が図れる。）	各種団体でも会員の減少や高齢化が大きな課題となっております。芸術文化協会内でも芸能発表の場がないという声もあり、地域の方々と協力しながら今後の在り方について協議して参ります。	☒ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

由利地域 集落要望一覧

集落No: 20 館町

No. 52		要望位置：市道植村勲氏宅前～菊地義雄氏宅前区間		数量：L＝200m					
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教					
R06	1	市道の不陸が進み帯状に雨が残る。市道の整備。	舗装の打ち換えについては、優先度の高い路線から順に市の計画に搭載して実施しているところであり、今後の状況を見ながら検討してまいります。なお、部分的な補修は随時行います。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
R05	1	不陸が進み、歩行や車両の走行に不都合がある。円状、帯状に雨が残る。	舗装の打ち換えについては、優先度の高い路線から順に市の計画に搭載して実施する予定ですが、当路線の優先度は高くないため当面は実施する予定はありません。なお、部分的な補修は随時行います。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
R04		市道の不陸整備。	舗装の打ち換えについては、優先度の高い路線から順に市の計画に搭載して実施する予定ですが、当路線の優先度は高くないため当面は実施する予定はありません。なお、部分的な補修は随時行います。	☐	☐	☐	☐	☒	☐

No. 53		要望位置：市道植村毅氏宅前～滝沢館公園裏区間		数量：L＝150m					
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教					
R06	2	市道の不陸が進み帯状に雨が残る。市道の整備。	舗装の打ち換えについては、優先度の高い路線から順に市の計画に搭載して実施しているところであり、今後の状況を見ながら検討してまいります。なお、部分的な補修は随時行います。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
R05	2	不陸が進み、帯状に雨が残る。	舗装の打ち換えについては、優先度の高い路線から順に市の計画に搭載して実施する予定ですが、当路線の優先度は高くないため当面は実施する予定はありません。なお、部分的な補修は随時行います。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
R04		市道の不陸整備。（帯状に雨が残るため）	特に傷みがひどい箇所は、公園工事完了後の状況を確認し、随時補修する計画です。	☐	☐	☐	☐	☒	☐

由利地域 集落要望一覧

集落No: 23 ゆりが丘

No. 54 要望位置： 集落歩道の全体			数量：							
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教						
R06	2	集落内歩道のタイル割れや段差が有りコンクリートでの打ち直し。	現時点では、全面的な打ち換えの予定はありませんので、部分的な補修を行ってまいります。	☐	☐	☐	☐	☒	☐	
R05	1	タイルをコンクリート化してほしい。雑草がはえて除草剤を3回まいている。段となっている所もある。	年次計画で実施したいと考えています。	☐	☐	☐	☐	☒	☐	
R04		ゆりが丘町内の歩道、タイル段差のコンクリート舗装。	段差の大きい箇所については、これまでの整備で完了しました。パトロールを継続し、補修が必要と判断した場合には随時対応します。	☐	☐	☐	☐	☒	☐	
No. 147 要望位置： 由利高原鉄道との境界法面			数量：							
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教						
R06	1	鉄道との境界フェンス部分の法面部分に、割れや崩れがあり、その補修。	現地は確認しております。状況を見ながら対応して参ります。	☐	☐	☐	☐	☒	☐	

由利地域 集落要望一覧

集落No: 24 小菅野

No. 55 要望位置： 小菅野集落内〈維持補修〉				数量：					
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教					
R06	4	マンホール廻りの段差を補修してほしい。	今年度、小菅野集落内の3箇所のマンホール周りの補修を予定しております。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
R05	1	マンホール廻りの段差を補修してほしい。（特に渡部豊宅前入口）	企業局下水道課から年間補修箇所が限られており、年次計画で実施しているという回答を得ています。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
R04		マンホール周囲の段差を補修して欲しい。	担当である企業局下水道課で対応を検討いたします。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
No. 148 要望位置： 市道南沢1号線				数量：					
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教					
R06	1	7/24 堤の堤防が決壊する恐れがある為緊急に対処してもらいたい。	ため池については、集落より国の補助事業での復旧の要望があり確約書も受領しております。復旧スケジュールについては現時点で未定ですが、ため池という農業用水の基幹となる施設であることから、早期復旧できるよう務めます。 なお、管理者の方々にはブルーシートによる養生を迅速に行っていただいたことに感謝申し上げますとともに、低水位管理など破堤防止のための管理を引き続きお願いいたします。	☐	☐	☒	☐	☐	☐
No. 149 要望位置： 久保田川				数量：					
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教					
R06	2	豪雨災害により久保田川に掛かる橋が流された為、市を通して橋を作ってもらいたい。	従前の橋については集落で設置したものと伺っております。橋の両岸は法定外道路であり、受益者がいる場合は受益者負担の下で行っていただくことが原則となります。なお、河川は県管理河川であり占用許可等が必要となります。	☐	☐	☒	☐	☐	☐
No. 150 要望位置： 市道南沢1号線				数量：					
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教					
R06	3	奥の堤までの道と川に土砂流入、破損 車が通れない為、緊急に対処してもらいたい。	市道南沢1号線は、国の災害復旧事業を活用し復旧を予定しております。具体的な復旧スケジュールは現時点では未定ですが、ため池管理のための重要な路線であることは重々承知しておりますので早期復旧に努めます。	☐	☐	☐	☐	☒	☐

由利地域 集落要望一覧

集落No: 24 小菅野

No. 151 要望位置： 蟹沢字上ノ台			数量：							
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教						
R06	5	堤の手前の蟹沢字上ノ台からの沢水、土砂やごみが落ちてくる為土止め、堰堤を作ってもらいたい。（7/24からの大雨災害）	治山治水事業については、直下への住家や構造物等の被害防止が要件となっているため、今後の状況をみながら対応していきたいと考えています。	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐

由利地域 集落要望一覧

集落No: 25 久保田

No.	60	要望位置:	久保田墓地下歩道の延伸	数量:	L=300m						
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教		
R06	1	当該区間は道路幅員が狭隘の上、カーブしており見通しが利かない。児童・生徒の通学路であり、特に冬期間は除排雪により、いっそう狭くなり通学路の安全確保の面からも歩道の延伸を要望する。	市の総合計画に道路改良事業として搭載していますが、前期予定の他事業も先送りになっている状況であり、実現には時間を要しますのでご理解をお願いいたします。	☐	☐	☐	☐	☒	☐		
R05	1	当該区間は道路幅員が狭隘の上、カーブしており見通しがきかない。児童・生徒の通学路であり、特に冬期間は除排雪により、いっそう狭くなり通学路の安全確保の面からも歩道の延伸を要望する。	市の総合計画に道路改良事業として搭載していますが、前期予定の事業も先送りになっている状態であり、実現には時間を要するものと考えています。	☐	☐	☐	☐	☒	☐		
R04		当該区間は道路幅員が狭隘の上、カーブしており見通しが利かない。児童・生徒の通学路であり、特に冬期間は除排雪により、いっそう狭くなり通学路の安全確保の面からも歩道の延伸を要望する。	市の総合計画に道路改良事業として搭載していますが、前期予定の事業も先送りになっている状態であり、実現には時間を要するものと考えています。	☐	☐	☐	☐	☒	☐		
No.	61	要望位置:	高原鉄道鉄橋から久保田川・綱木沢川合流点間久保田川	数量:	L=520m						
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教		
R06	2	洪水に備えて通水を良くするため、立木（柳）の伐採、及び支障木の除去と堆積土砂の洲浚いを要望する。	河道確保のための支障木等の伐採と堆積土砂撤去等のを河川管理者である県に要望しております。	☐	☐	☐	☐	☒	☐		
R05	2	洪水に備えて通水を良くするため、立木（柳）の伐採、及び支障木の除去と堆積土砂の洲浚いを要望する。	久保田川は令和4年度に鉄橋上流の立木伐採を実施しています。中沢川については今年度も浚渫を実施する予定です。	☐	☐	☐	☐	☒	☐		
R04		洪水に備えて通水をよくするため、支障木の除去と堆積土砂の州渫いを要望する。	県に要望しており、久保田駅から久保田橋までの区間は、令和4年度に支障木の除伐が行われる予定です。	☐	☐	☐	☐	☒	☐		
No.	62	要望位置:	久保田墓地下～集落内三叉路維持補修市道久保田1号線	数量:	L=300m						
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教		
R06	3	舗装の傷みや道路の凹凸があり、雨水が溜まるなどしており、補修を要望します。	舗装補修（パッチング・穴埋め）については、必要に応じ補修を実施してまいります。大規模な修繕（オーバーレイ）については、交通量や損傷の状態を考慮し優先度の高い路線から工事を実施しているところであります。	☐	☐	☐	☐	☒	☐		
R05	3	舗装の傷みや道路の凹凸があり、雨水が溜まるなどしており、補修を要望します。	舗装の打ち換えについては、優先度の高い路線から順に市の計画に搭載して実施する予定ですが、当路線の優先度は高くないため当面は実施する予定はありません。なお、部分的な補修は随時行います。	☐	☐	☐	☐	☒	☐		

由利地域 集落要望一覧

集落No: 25 久保田

R04	舗装の傷みや道路の凹凸があり、雨水が溜まるなどしており、補修を要望します。	舗装の打ち換えについては、優先度の高い路線から順に市の計画に搭載して実施する予定ですが、当路線の優先度は高くないため当面は実施する予定はありません。なお、部分的な補修は随時行います。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
-----	---------------------------------------	---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

由利地域 集落要望一覧

集落No: 26 五十土

No.	64	要望位置:	久保田川蔵町堰頭首工下流部	数量:	
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福 農 商 建 教
R06	2	久保田川、蔵町堰頭首工下流部からよえ田の大排水までの間が未着工で、土砂の堆積等で川幅が狭くなっているため、継続整備をお願いします。	河川管理者である県に引き続き要望いたします。	☐	☐ ☐ ☐ ☒ ☐
R05	1	久保田川の浚渫工事は計画区間完了とのことですが、蔵町堰頭首工下流部からよえ田の大排水までの間が未着工で、土砂の堆積等で川幅が狭くなっている箇所があり、現地確認の上早期の対応をお願いします。	河川管理者である秋田県に要望します。	☐	☐ ☐ ☐ ☒ ☐
R04		久保田川、中沢川の中州除去を継続しお願いします。令和2年度の久保田中川中州除去について「最上流部まで完了」とありますが、蔵町堰、頭首工下流部が未着工であり完了していません。対応をお願いします。中沢川についても計画どおり継続整備をお願いします。	中沢川は令和3年度から浚渫工事を実施しており、令和5年度まで計画どおり継続する予定です。久保田川については、令和2年度施工箇所までが計画区間となっており、県からは工事は完了したものと回答をもらっています。	☐	☐ ☐ ☐ ☒ ☐
No.	66	要望位置:	面間ヶ沢林道	数量:	
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福 農 商 建 教
R06	3	路肩の草刈、碎石補充を含めた路面補修等日常管理を含めた継続管理をお願いします。	まずは、7月の大雨により多くの個所が被害を受けており、順次復旧に努めております。併せて、今後のパトロール等により定期的な点検確認を行ってまいります。	☐	☐ ☒ ☐ ☐ ☐
R05	3	路肩の草刈、碎石補充を含めた路面補修等日常管理を含めた継続管理をお願いします。	大雨等の災害パトロールや定期的な点検確認を行っています。林道に変化もしくはお気づきの点がございましたら産業建設課までご連絡くださるようお願いします。	☐	☐ ☒ ☐ ☐ ☐
R04		路肩の草刈り、路面補修等、日常管理を含めた継続管理についてお願いいたします。	大雨等の災害パトロールの際に点検確認を行いますので、林道に変化もしくはお気づきの点がございましたら産業建設課までご連絡くださるようお願いします。	☐	☐ ☒ ☐ ☐ ☐
No.	67	要望位置:	市道前郷蟹沢線	数量:	
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福 農 商 建 教
R06	4	歩道車道の境界ブロック付近の除草を継続してお願いします。	今年度も除草剤散布を実施しましたが、気象条件等により雑草の繁茂が急速で対応が追いつかない部分がありました。来年度以降、対処方法について検討します。	☐	☐ ☐ ☐ ☒ ☐
R05	4	歩道車道の境界ブロック付近の除草をお願いします。除草剤散布で残る草もあるので、対応をお願いします。	今年度も除草剤散布を実施しましたが、気象条件等により雑草の繁茂が急速で対応が追いつかない部分がありました。来年度以降、対処方法について検討します。	☐	☐ ☐ ☐ ☒ ☐

由利地域 集落要望一覧

集落No: 26 五十土

R04		歩車道境界ブロックの除草をお願いします。通学路になっている路線にて景観もよくありません。	3路線とも年に数回除草剤を散布しました。今後も除草剤散布を行う予定です。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
No. 68	要望位置:	柴倉テレビ塔管理道	数量:						
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R06	5	草刈り、路面補修等の維持管理について継続をお願いします。	まずは、7月の大雨により多くの個所が被害を受けており、順次復旧に努めております。併せて、今後のパトロール等により定期的な点検確認を行ってまいります。	☒	☐	☐	☐	☐	☐
R05	5	草刈り、路面補修等の維持管理について継続をお願いします。	今年度も実施しました。今後も状況を見ながら適時実施します。	☒	☐	☐	☐	☐	☐
R04		草刈り、路面補修等の維持管理について継続しお願いいたします。	今年度も実施しましたが、今後も状況を見ながら適時実施します。	☒	☐	☐	☐	☐	☐
No. 152	要望位置:	消防ポンプ車（消防小屋）	数量:						
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R06	1	待機所付きの消防小屋に新設or改修してほしい。	消防団の待機場所の確保は重要であると認識しており、現在、将来にわたり格納庫を維持できるよう、消防団の充実強化について検討しているところであります。今後、各地域の課題を整理しながら、格納庫の整備を進めてまいります。	☒	☐	☐	☐	☐	☐

由利地域 集落要望一覧

集落No: 27 東中沢

No. 153 要望位置： 市道金山線の整備				数量：					
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R06	1	道路の早期復旧。	市道金山線は、国の災害復旧事業を活用し復旧を予定しております。具体的な復旧スケジュールは現時点では未定ですが、地域の皆さまにとって重要な路線であることは重々承知しておりますので早期復旧に努めます。	☐	☐	☐	☐	☒	☐

No. 154 要望位置： ため池の頭首工土砂撤去				数量：					
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R06	2	頭首工下流に土砂が溜まり水の流れが悪く危険です。ため池の土砂撤去。	ため池については、管理者の下で受益者含め適切な管理をお願いいたします。なお、維持管理等には多面的機能支払交付金や中山間地域等直接支払交付金の活用が可能です。	☐	☐	☒	☐	☐	☐

No. 155 要望位置： 鈴木憲一宅前				数量：					
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R06	3	道路を横断する管を大きいものに入れ替えてほしい。水害時に水が溢れ作業舎が水没する。	今回の大雨被害により、多くの集落より、排水路の改修要望が出ております。優先度の高い箇所から順に取り組んでまいります。	☐	☐	☐	☐	☒	☐

由利地域 集落要望一覧

集落No: 29 飯沢

No. 73		要望位置： 飯沢線、大水口飯沢線		数量：						
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教						
R06	1	数年前に集落内の半分を修繕していただいたが、残りの分をお願いしたい。できれば、年次計画の予定年度を知らせてほしい。	飯沢線・飯沢大水口線の舗装打ち換えについては市の道路維持補修計画に搭載しており、R 8、9 で実施する予定でしたが、災害復旧事業の関係で先送りになることが予想されます。	☐	☐	☐	☐	☒	☐	
R05	1	飯沢集落内の市道舗装修繕工事の残り部分を施行願います。	飯沢線・飯沢大水口線の舗装打ち換えについては市の道路維持補修計画に搭載しており、年次計画で実施する予定です。	☐	☐	☐	☐	☒	☐	
R04		飯沢集落内の市道舗装修繕工事の残り部分を施工願います。	飯沢線・飯沢大水口線の舗装打ち換えについては市の計画に搭載しており、年次計画で実施する予定です。	☐	☐	☐	☐	☒	☐	

由利地域 集落要望一覧

集落No: 30 陳ヶ森

No. 156 要望位置: 街灯			数量:		
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教	
R06	1	7月の大雨時 落雷でつかなくなりました。点検、修理頼みます。	他集落からも不点箇所の修繕依頼がありますが、予算確保後の修繕対応となりますのでご理解をお願いいたします。	☐	☐

由利地域 集落要望一覧

集落No: 31 曲沢

No. 76	要望位置: 集落内空き家（当時、齊藤藤雄 曲沢字曲沢11）		数量:			
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農 商 建 教
R06	1	幸島徳男氏宅隣、空き家は、窓ガラス等が割れ、中も風雨に晒され朽ちてきています。付近住民の生活環境悪化も懸念されます。所有者または関係者への対応要請いただくよう要望します。	所有者はすでに亡くなっているため、対応をお願いできる法定相続人等を現在調査しております。集落とも情報を共有しながら今後も状況を注視してまいります。	☐	☒	☐ ☐ ☐ ☐
R05	1	幸島徳男氏宅隣、空き家は、窓ガラス等が割れるなど損傷が激しく、付近住民の生活環境にも悪影響を及ぼすため、持家関係者と連絡を取るなど対応を要望（できることなら解体を要望）	集落とも情報を共有しながら今後も状況を注視してまいります。所有者に対しては、適正な管理を行うよう通知や現状の写真を送付するなどしており、今後も継続して指導し改善を求めてまいります。	☐	☒	☐ ☐ ☐ ☐
R04		窓ガラスが割れるなど損傷が激しく、付近住民の生活環境にも悪影響を及ぼすため、所有者と連絡をとって早急に対処してほしい。	周辺に危険が及んだり、環境を損なうことがないように集落とも情報を共有しながら状況を注視します。所有者に対しては、適正な管理を行うよう通知しており、今後も継続して指導します。	☐	☒	☐ ☐ ☐ ☐
No. 77	要望位置: 福岡勝子宅		数量:			
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農 商 建 教
R06	2	本年7月の豪雨でも裏の水路が溢れ、家屋浸水寸前でした。水路改善により浸水の危険性の排除を要望。	水路・側溝の整備・改良については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。	☐	☐	☐ ☐ ☒ ☐
R05	2	福岡勝子さん宅裏にある用水路が大雨になると、水路が上昇し土地、畑が冠水する。対応を要望。	周辺地域からの流量計算が必要であり、測量を伴う大きな事業となりますので、市の総合計画に搭載したいと考えていますが、時間を要するものと思います。	☐	☐	☐ ☐ ☒ ☐
R04		福岡勝子宅裏の用水路が大雨になると浸水レベルの水位となるため早急の対応をお願いしたい。	市の総合計画に搭載して、計画的な水管理を行いたいと考えていますが、時間を要するものと思います。	☐	☐	☐ ☐ ☒ ☐
No. 78	要望位置: 鈴木文義宅		数量:			
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農 商 建 教
R06	3	市道に隣接する鈴木文義氏畑に側溝がないため降雨時に冠水が生じている。側溝の新設を要望。	水路・側溝の整備・改良については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。	☐	☐	☐ ☐ ☒ ☐
R05	3	市道に隣接する鈴木文義氏畑に側溝がないため降雨時に冠水が生じている。側溝の新設を要望。	周辺地域からの流量計算が必要であり、測量を伴う大きな事業となりますので、市の総合計画に搭載したいと考えていますが、時間を要するものと思います。	☐	☐	☐ ☐ ☒ ☐

由利地域 集落要望一覧

集落No: 31 曲沢

R04		側溝が無いため降雨時に冠水が生じている。このため、側溝の新設をお願いする。R3年度も要望しているが、付近住民とも話し合って解決してほしい。	市の総合計画に搭載して、計画的な水管理を行いたいと考えていますが、時間を要するものと思います。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
No. 80		要望位置: 曲沢字堤下	数量:						
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教					
R06	5	市道沿い、齊藤憲一氏道路わき側溝から齊藤穰氏宅までの排水が細く隣接の齊藤幸悦氏所有の畑（ビニールハウス）に吹き出るため、新規側溝の構築を要望。	水路・側溝の整備・改良については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
R05	5	市道沿い、齊藤憲一氏道路わき側溝から齊藤穰氏宅までの、排水が細く隣接の齊藤幸悦氏所有の畑（ビニールハウス）に吹き出るため、新規側溝の構築を要望。	周辺地域からの流量計算が必要であり、測量を伴う大きな事業となりますので、市の総合計画に搭載したいと考えていますが、時間を要するものと思います。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
R04		排水が細く隣接のビニールハウスに吹き出るため、新規側溝の拡大をお願いしたい。	下流の側溝との関係もあり、すぐには対応できませんが、市の総合計画に搭載して、計画的な水管理を行いたいと考えています。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
No. 157		要望位置: 小濱 司宅曲沢字曲沢45	数量:						
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教					
R06	4	本年7月の豪雨でも裏の水路が溢れ、家屋浸水寸前でした。水路改善により浸水の危険性の排除を要望。	水路・側溝の整備・改良については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。	☐	☐	☐	☐	☒	☐

由利地域 集落要望一覧

集落No: 33 寺田

No. 83 要望位置： 佐々木清宅脇から踏切までの市道脇				数量：					
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R06	2	7月の大雨で佐々木清宅から踏切までの堰が氾濫。早めにU字溝を幅の広いものに交換してほしい。	側溝の整備・改良については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
R05	3	大雨の時水があふれる為U字溝を大きくして欲しい。U字溝が劣化して、割れている。できれば新しいU字溝にしたい。	側溝の大型化だけでは根本的な解決にならないと考えています。周囲からの水量計算などの調査を伴う測量の実施が必要と考えており、次期総合計画への搭載を考えています。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
R04		大雨の時あふれる為、側溝のU字溝を大きくして欲しい。 (U字溝が劣化して割れている)	市の総合計画に搭載して分水等の手法を検討します。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
No. 159 要望位置： 由利高原鉄道 美豊工場から千年桜まで				数量：					
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R06	1	由利高原鉄道の草刈り作業時に工信通ケーブルの石が危ないのでカバーかケーブルが分かるようにしてほしい。	由利高原鉄道に連絡いたしましたところ、ご指摘の部分は鉄道管理のために必要なケーブルを保護するためのものであり、構造上カバーをかける等の対策が難しい他、撤去もできないということです。ご不便をおかけしますが、草刈りの際は引き続き気をつけて作業いただくようお願いいたします。	☒	☐	☐	☐	☐	☐

由利地域 集落要望一覧

集落No: 34 立井地

No. 85 要望位置： 国道108号～市道鮎川線			数量： 165m						
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教					
R06	1	立井地踏切～国道入口まで道路が凸凹になっているので工事が終了次第全面早期に直してほしい。	舗装の打ち換えについては、優先度の高い路線から順に市の計画に搭載して実施しておりますが、当路線は県工事等の関係で現在の計画には搭載されていませんので、次回の見直しの際に検討いたします。なお、部分的な補修は随時行なってまいります。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
R05	1	大型車の通行も増え道路の傷みが激しい。部分補修では不十分なので全面舗装をお願いします。	舗装の打ち換えについては、優先度の高い路線から順に市の計画に搭載して実施する予定ですが、当路線は県工事等の関係で現在の計画には搭載されていません。次回の見直しの際に実施を検討します。なお、部分的な補修は随時行います。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
R04		大型車の通行も増え、道路の陥没・痛みが激しい。部分補修では全く不十分な状態であり、集会所前を中心に全面舗装をお願いしたい。	舗装の打ち換えについては、優先度の高い路線から順に市の計画に搭載して実施する予定ですが、当路線の優先度は高くないため当面は実施する予定はありません。なお、部分的な補修は随時行います。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
No. 87 要望位置： 下水処理場前			数量： 100m						
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教					
R06	2	8年前の大雨で遠藤久勝氏の前の堤防の取付道路が決壊したままになっているので撤去してほしい。	所管する県に引き続き要望して参ります。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
R05	3	下水処理場前の決壊した（23年洪水）取付道路の撤去をお願いします。	所管する県に要望しています。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
R04		下水処理場の前の決壊（23年洪水）した堤防の残骸撤去と危険箇所の環境整備。	所管する県に要望します。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
No. 88 要望位置： 国道108号線			数量：						
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教					
R06	5	毎年お願いしている立井地バイパスを早急に実現してほしい。	毎年、市と市議会でも合同要望しています。今後も要望を継続します。なお、国や県への要望には地域の皆さんのご協力も必要です。ご助力いただく事もありますので、その際はよろしくお願いします。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
R05	4	国道108号線立井地バイパスの早期実現。	市と市議会が合同要望しています。今後も要望を継続します。なお、国や県への要望には地域の皆さんのご協力も必要です。ご助力いただく事もあろうかと思っておりますので、その節にはよろしくお願いします。	☐	☐	☐	☐	☒	☐

由利地域 集落要望一覧

集落No: 34 立井地

R04	国道108号線立井地バイパスの早期実現。	市と市議会が合同要望しています。今後も要望を継続します。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
-----	----------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

No. 160	要望位置:	数量:
---------	-------	-----

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R06	3	国道108号大雨のたびに通行止めになるので道路をかさ上げをして、排水を良くしてほしい。	国道108号線のバイパス化も含め、今後も要望を継続してまいります。	☐	☐	☐	☐	☒	☐

No. 161	要望位置:	東鮎川福島の堤防	数量:
---------	-------	----------	-----

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R06	4	今回の大雨で東鮎川福島の堤防より水が超えていたのでかさ上げをしてほしい。	河川管理者である県に要望してまいります。	☐	☐	☐	☐	☒	☐

由利地域 集落要望一覧

集落No: 35 沢口

No. 90		要望位置：市道寺田・沢口線側溝の改修		数量：道路面から側溝まで50センチメートル						
回答年度	優先順位	要望趣旨		回答	振 福 農 商 建 教					
R06	3	昨年からの継続要望（この箇所は、路肩がかなり傾斜しており、落ち葉等が集まりやすく、清掃等に苦慮している、又、道路面から側溝底辺までは50センチ程有り、通学路にもなっていることから、安全上でも蓋つき側溝へ改修を要望する。（伊藤直一氏 宅付近）		現在、道路側溝自体の機能は喪失しておらず、側溝改修は難しい状態です。側溝の整備・改良については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
R05	1	この箇所は、路肩がかなり傾斜しており、落ち葉等が集まりやすく、清掃等に苦慮している、又、道路面から側溝底辺までは50センチ程有り、通学路にもなっていることから、安全上でも蓋つき側溝へ改修を要望する。（伊藤直一氏 宅付近）		現在、道路側溝自体の機能は喪失しておらず、側溝改修は難しい状態です。次期総合計画への搭載を考えています。	☐	☐	☐	☐	☒	☐

No. 162		要望位置：沢口・寺田線東側ごみステーション		数量：長さ3メートル奥行2メートル						
回答年度	優先順位	要望趣旨		回答	振 福 農 商 建 教					
R06	1	一般道で子供たちの通学路で用水路があり、転落する可能性が高い為、早急にガードレール等で転落防止の対策をしていただきたいのをお願いいたします。		用水路の管理者で転落防止柵（ガードパイプ）の設置が可能な協議いたします。	☐	☐	☐	☐	☒	☐

No. 163		要望位置：木内 進氏宅車庫付近		数量：長さ13メートル、長さ2m20センチメートル						
回答年度	優先順位	要望趣旨		回答	振 福 農 商 建 教					
R06	2	現在側溝がなく大雨が降るとブロックの隙間より水が敷地内に流れ込む危険性があります。また、現在、ノリ面のブロック板が傾き、ノリ面に水が溜まり、土砂崩れにより、土管が潰され、甚大な被害の発生が予想されますので早急に土管又はU字溝の設置及びノリ面の補修工事をお願いいたします。		法定外水路の維持管理につきましては、実際に利用している受益者が管理者として行っていただくことが基本とされております。例えば、農業用施設など特定の受益者がいる場合には、受益者が維持管理を行っていただくことになります。一方で、管理者がいない法定外公共物につきましては、土砂崩れや倒木などにより、下流域に影響を及ぼす恐れがある場合には、市が復旧を行ってまいります。昨年の災害による被災箇所も多数ありますので優先度を考慮しながら対応してまいります。	☐	☐	☐	☐	☒	☐

由利地域 集落要望一覧

集落No: 36 山崎

No. 96 要望位置： 旧君の家旅館			数量：						
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R06	1	旧君の家旅館の適正な管理。	所有者に対しましては、適正な管理を行うよう通知及び口頭による指導を行っております。今後も集落等と情報を共有しながら継続して改善を求めてまいります。	☐	☒	☐	☐	☐	☐
R05	3	老朽化も著しく、樹木や雑草が生い茂り、獣も確認され、著しく不衛生。	集落とも情報を共有しながら今後も状況を注視してまいります。所有者に対しては、適正な管理を行うよう通知や現状の写真を送付するなどしており、今後も継続して指導し改善を求めてまいります。	☐	☒	☐	☐	☐	☐
R04		建物自体が残っており老朽化したために野生動物や防犯上危険。	周辺に危険が及んだり、環境を損なうことがないように所有者に対し適正な管理を行うよう今後も継続して指導します。	☐	☒	☐	☐	☐	☐

由利地域 集落要望一覧

集落No: 37 蒲田

No. 99 要望位置： 蒲田橋より下流（鮎川）				数量：					
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R06	3	河川内支障木の伐採及び中州の除去。（大雨時に支障木が原因となる川の氾濫が大変危惧されることから）	河川管理者である県に要望しております。引き続き要望してまいります。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
R05	1	河川内支障木の伐採及び中州の除去（大雨時に支障木が原因となる川の氾濫が大変危惧されることから）	鮎川全体について、所管する県が優先順位を判断し、補修や堤防嵩上げなどを計画的に実施しています。令和5年度も既に要望しましたが、今後も伐木除去や浚渫について県に要望していきます。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
R04		河川内支障木の伐採及び中州の除去大雨時に支障木が原因となる川の氾濫が大変危惧されることから。	鮎川全体について、所管する県が優先順位を判断し、補修や堤防嵩上げなどを計画的に実施しています。今後、伐木除去や浚渫についても県に要望していきます。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
No. 100 要望位置： 市道東鮎川線脇				数量：					
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R06	4	蒲田、山崎間の山の地すべり対策（調査等）の実施。	山崎から蒲田間については、県が急傾斜地パトロールを継続しており、調査も行われています。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
R05	2	蒲田、山崎間の山の地すべり対策（調査等）の実施	山崎から蒲田間については、県が急傾斜地パトロールを継続しており、調査も行われています。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
R04		蒲田～山崎間の山の地すべり対策（調査等）の実施。	山崎から蒲田間については、県が急傾斜地パトロールを継続しており、調査も行われています。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
No. 101 要望位置： 大舟沢地内を含め鮎川上流				数量：					
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R06	5	県単鮎川河川改良工事の継続的施工。	鮎川全体について、所管する県が優先順位を判断し、補修や堤防嵩上げなどを検討しております。引き続き要望を行ってまいります。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
R05	3	県単鮎川河川改良工事の継続的施工	鮎川上流部の施工について、県に要望しています。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
R04		県単鮎川河川改良工事の継続的施工。	令和4年度も県が工事を継続しており、鮎川上流部の施工についても県に要望しています。	☐	☐	☐	☐	☒	☐

由利地域 集落要望一覧

集落No: 37 蒲田

No.		要望位置:		数量:	
回答年度	優先順位	要望趣旨		回答	振 福 農 商 建 教
R06	1	進藤伸悦氏宅裏山の大きくなった緑化木の枝打とそこに上る階段の設置。		施設管理者の県に要望してまいります。	☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐
No.		要望位置:		数量:	
回答年度	優先順位	要望趣旨		回答	振 福 農 商 建 教
R06	2	木内淳氏宅前の鮎川の護岸前の支障木の伐採。		河川管理者の県に要望してまいります。	☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

集落No.: 38 南福田

集落No.: 38 南福田

由利地域 集落要望一覧

集落No: 39 町村

No. 166	要望位置：市道旧高橋徳男宅前 ゴミ収集場付近 町村VH前			数量：1箇所 3方向 L=3.0m程度						
回答年度	優先順位	要望趣旨		回答	振 福 農 商 建 教					
R06	1	車両停止線が無い為、衝突防止処置として車道停止線の設置を要望します。		交通安全協会等の関係団体と現地確認を行い、交通量が少なく周辺の見通しも良いため、一時停止線の設置は不要と判断いたしました。	☐	☒	☐	☐	☐	☐
No. 167	要望位置：市道木内敬一宅前、高橋貞夫宅前、消防小屋前			数量：1箇所 3方向 L=3.0m程度						
回答年度	優先順位	要望趣旨		回答	振 福 農 商 建 教					
R06	2	車両停止線が無い為、衝突防止処置として車道停止線の設置を要望します。		交通安全協会等の関係団体と現地確認を行い、交通量が少なく周辺の見通しも良いため、一時停止線の設置は不要と判断いたしました。	☐	☒	☐	☐	☐	☐
No. 168	要望位置：市道 熊谷寛子宅前、旧熊谷正和宅前			数量：1箇所 3方向 L=3.1m程度						
回答年度	優先順位	要望趣旨		回答	振 福 農 商 建 教					
R06	3	敷地ブロックと排水溝の隙間から湧水が確認できます。コンクリート蓋を除去しグレーチング2枚程度の設置を要望します。		敷地ブロックと排水溝の隙間からの水は、水道水の漏水である可能性が高いため、原因を調査したうえで設置の可否を検討いたします。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
No. 169	要望位置：市道 町村西銘線			数量：1箇所 既存グレーチング程度1m物2枚						
回答年度	優先順位	要望趣旨		回答	振 福 農 商 建 教					
R06	4	今回の大雨被害による道路下地碎石等の流出が有り、車両の通行を妨げています。排水側溝の設置及びコンクリート道路の設置を要望します。		碎石の流出箇所については、碎石補充を行い車両通行ができるようにいたします。コンクリート道路への改良は、交通量を考慮し優先度の高い道路から改良工事を実施しているところでありますのでご理解をお願いいたします。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
No. 170	要望位置：市道 荘司賢一宅前から熊谷正和宅前 地藏様前			数量：1箇所 As陥没範囲2.0*3.0程度 既存As conB隙						
回答年度	優先順位	要望趣旨		回答	振 福 農 商 建 教					
R06	5	3の影響により排水が流れ出て側道ブロックと舗装に隙間が生じている。将来的に道路の崩壊に及ぶ恐れがあります。又表層の陥没が見受けられます。坂道の表層のひび割れ等もあり、ひび割れ補修又は打ち換えを要望します。		擁壁ブロックの隙間は碎石充填を行い補修を実施しておりますが、今後も引き続き点検いたします。坂道の表層のひび割れ等は、今後の状況を見ながら部分的な補修で対応いたします。	☐	☐	☐	☐	☒	☐

由利地域 集落要望一覧

集落No: 40 中畑

No.	171	要望位置:	平石橋～中畑 鮎川堤防	数量:	
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福 農 商 建 教
R06	1	平石橋～中畑間鮎川堤防未実施部分 約10年前の大雨で堤防が破損しR5の大雨で再度破損し前回の堤防かさ上工事で未実施部分であり昨年の大雨時漏水も発生していたため堤防工事の未実施部分の改修工事を求める。	護岸損傷部分は河川管理者の県と現地確認を行い、補修を進める予定と伺っております。鮎川上流部の未改良部分の河川改修に関しては引き続き県に要望を行ってまいります。	☐	☐ ☐ ☐ ☒ ☐
No.	172	要望位置:	熊谷正勝宅～熊谷亮子宅	数量:	
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福 農 商 建 教
R06	2	熊谷正勝宅～熊谷亮子宅間治山工事未実施部分の治山工事を求める。特に熊谷博己宅～熊谷亮子宅間。山が崩れると、子吉堰がうまり、町内4家および町内集会所が水没する。(子吉堰ゲートをしても山からの水で水はとまらない)	7月24日からの豪雨災害により多くの被災が発生しており、県による現地確認を行い、緊急性を加味した優先付けの中での事業化となりますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。	☐	☐ ☒ ☐ ☐ ☐
No.	173	要望位置:	熊谷亮子宅脇外灯	数量:	
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福 農 商 建 教
R06	3	熊谷亮子宅脇外灯がついているが取付位置が悪く子吉堰を照している状態。熊谷博己宅脇の電柱に移設するか外灯の柱ごとそこに移設する。	ご要望のとおり、今年度、街路灯の移設を行う計画です。	☐	☐ ☐ ☐ ☒ ☐

由利地域 集落要望一覧

集落No: 41 平石

No. 108 要望位置： 平石吹上線				数量： 1					
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教					
R06	5	側溝の升の底が水に洗われ裏側が空洞になっている。	7月の大雨により側溝と集水桝の周りが大きく洗掘されておりますので補修いたします。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
R05	1	側溝の升の底が、水に洗われ裏側が空洞になっている。	集水桝と側溝の接続部分のモルタルが剥がれたものです。修繕を検討します。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
No. 109 要望位置： 平石吹上線線				数量： 1					
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教					
R06	1	側溝の蓋を軽い蓋に変えてほしい。	側溝蓋のグレーチングへの交換要望が、多くの集落からきております。予算の範囲内で順次交換できるよう努めて参ります。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
R05	2	側溝の蓋を軽い蓋に変えてほしい。	一部のコンクリート蓋をグレーチングにすることを検討します。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
R04		側溝の蓋を軽い蓋に変えてほしい。	すべてをグレーチングにすることはできませんが、一部をグレーチングに交換したいと考えています。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
No. 110 要望位置： 鮎川 平石橋				数量： 1					
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教					
R06	2	平石橋 下流40m護岸工事。	鮎川全体について、所管する県が優先順位を判断し、補修や堤防嵩上げなどを検討しております。引き続き要望を行ってまいります。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
R05	3	平石橋 下流40m護岸工事	鮎川全体について、所管する県が優先順位を判断し、補修や堤防嵩上げなどを計画的に実施しています。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
R04		護岸工事。	鮎川全体について、所管する県が優先順位を判断し、補修や堤防嵩上げなどを計画的に実施しています。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
No. 111 要望位置： 鮎川 平石橋				数量： 1					
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教					
R06	3	下流60m護岸工事。	鮎川全体について、所管する県が優先順位を判断し、補修や堤防嵩上げなどを検討しております。引き続き要望を行ってまいります。	☐	☐	☐	☐	☒	☐

由利地域 集落要望一覧

集落No: 41 平石

R05	4	平石橋 下流60m護岸工事	鮎川全体について、所管する県が優先順位を判断し、補修や堤防嵩上げなどを計画的に実施しています。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
R04		護岸内側崩落。護岸工事。	鮎川全体について、所管する県が優先順位を判断し、補修や堤防嵩上げなどを計画的に実施しています。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
No. 112 要望位置: 猪の捕獲 数量: 1									
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教					
R06	4	引き続き猪の捕獲お願いします。	令和6年は2～3月に6頭、8月に1頭の捕獲をしております。今後とも猟友会と情報共有し、捕獲に向けて対応していきたいと考えています。	☐	☐	☒	☐	☐	☐
R05	5	引き続き、猪の捕獲お願いします。	R5年度もイノシシの目撃情報あり、4月5日～11月30日の期間に地域内延べ5箇所（常設5箇所）の箱わなを設置し、各所にくくり罠を設置しました。残念ながらイノシシの捕獲には至りませんでした。今後とも猟友会と情報共有し、捕獲に向けて対応していきたいと考えています。	☐	☐	☒	☐	☐	☐
R04		引き続き、猪の捕獲お願いします。	R2年度に比べ目撃情報は少なくなりましたが、6月20日～10月17日の期間に地域内3箇所の箱わなを設置し、各所にくくり罠を設置しました。残念ながらイノシシの捕獲には至りませんでした。今後とも猟友会と情報共有し、捕獲に向けて対応していきたいと考えています。	☐	☐	☒	☐	☐	☐

由利地域 集落要望一覧

集落No: 42 堰口

No. 113 要望位置： 市道堰口～西由利原線終点部				数量： 1						
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教						
R06	5	二年前に整備していただいた箇所（砂利敷区間）が元の状態に戻ってしまっている状況、追加工事が不可能な場合は砂利だけでも提供していただきたい。	砂利敷区間は、現状、洗掘等はみられず、通行に支障がないと思われます。引き続き状況を確認し、必要であれば対応を検討します。	☐	☐	☐	☐	☒	☐	
R05	1	二年前に整備していただいた箇所（砂利敷区間）が元の状態に戻ってしまっている状況、追加工事が不可能な場合は砂利だけでも提供していただきたい。	現地を確認しましたが洗掘等はみられず、通行に支障がないと思われます。引き続き随時状況を確認し、必要であれば次年度以降に実施します。	☐	☐	☐	☐	☒	☐	
R04		一昨年度施工区間の砂利追加整備。	現地を確認しましたが洗掘等はみられず、通行に支障がないと思われます。引き続き随時状況を確認し、必要であれば次年度以降に実施します。	☐	☐	☐	☐	☒	☐	
No. 114 要望位置： 県道287号線中畑～堰口間歩道				数量： 1						
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教						
R06	4	県道287号線中畑～堰口区間の歩道に凹凸ができていため、補修をお願いしたい。夜間ウォーキング、散歩等の人が見受けられ、リスク回避のため点検願いたい。	道路管理者である県に点検・補修を要望しております。	☐	☐	☐	☐	☒	☐	
R05	2	県道287号線中畑～堰口区間の歩道に凹凸ができていため、補修をお願いしたい。夜間ウォーキング、散歩等の人が見受けられ、リスク回避のため点検願いたい。	県に点検・補修を依頼します。	☐	☐	☐	☐	☒	☐	
No. 115 要望位置： 堰口集落内				数量： 1						
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教						
R06	3	藤本正雄宅市道からの入り口付近が急勾配なため雨水が敷地内に流入する状況であり、U字溝等の流入防止対策を実施していただきたい。	対応が難しいため対応策を検討しております。当面は、土のう設置により流入を防止する予定としております。	☐	☐	☐	☐	☒	☐	
R05	3	藤本正雄宅市道から入口付近が急勾配なため雨水が敷地内に流入する状況であり、U字溝等の流入防止対策を実施していただきたい。	市道が低くなっている部分に個人宅敷地からの出入り口があり、対応が非常に難しいので対応策を検討しています。	☐	☐	☐	☐	☒	☐	
R04		藤本正雄宅市道入口付近雨水流入防止対策。	自宅正面上流部の県道側の水路があふれるということでしたので、増水時に確認して県に対応を要望しています。市道側については、引き続き雨水の状況を確認し、対応したいと考えています。	☐	☐	☐	☐	☒	☐	

由利地域 集落要望一覧

集落No: 42 堰口

No. 116 要望位置： 堰口集落内				数量： 1						
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教						
R06	1	地すべり危険個所の治山工事（7月大雨時の山肌崩落により土砂災害複数個所発生、今後の降雨量により自主避難必要な家屋もある。その判断基準となる情報を早急に欲しい。又今後の見通しなど現状でわかる情報が欲しい。）	別紙参照	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
R05	4	地すべり危険個所の治山工事	R3年度、県で過去の地域要望など由利本荘市全域を再調査し、被災当時は土砂が流出していたようですが調査時点で溪流内に土砂が堆積していないため事業実施は難しいと判断されています。山の様子に変化もしくはお気づきの点がございましたら産業建設課までご連絡くださるようお願いいたします。	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
R04		地すべり危険箇所治山工事。	R3年度、由利地域振興局で過去の地域要望など由利本荘市全域を再調査しました。当地区もR3. 6. 21に県担当者が立ち会いし、現地確認をしています。その回答として、被災当時は土砂が流出していたようだが、現在は、溪流内に土砂が堆積していないため、現時点では事業実施は難しいと判断されています。	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐

No. 174 要望位置： 堰口集落～二タ子境まで				数量： 1						
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教						
R06	2	7月大雨時の土砂流出による県道側側溝及びのり面の土砂除去の早期実施、消火栓の破損対応。	7月大雨時の県道の土砂除去は、県で8月21日より順次作業を開始しております。消火栓は修繕を完了しております。	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐

由利地域 集落要望一覧

集落No: 43 ニタ子

No. 117 要望位置： 旧県道				数量：					
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R06	5	災害時のライフラインとして、旧道の管理をお願いしたい。 (草刈り、側溝管理、土砂崩れ等) 7/25 大雨にて地滑り、土砂崩れ発生。	7月の大雨により土砂崩れ箇所が多数ありますので、まずは災害復旧事業による早期復旧に務めます。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
R05	1	定期的な草刈り作業道路にかぶさる雑木の枝払いをお願いしたい。	枝払いについては山林所有者が行うべきもので、著しく通行に支障がある場合のみ最低限の枝払いを市が行っています。市道の草刈りについては、交通量が多い主要路線は2回、それ以外の路線は年1回実施しています。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
R04		定期的な草刈作業と道路にかぶさる雑木の枝払いをお願いしたい。	枝払いについては山林所有者が行うべきもので、著しく通行に支障がある場合のみ市が行っています。市道の草刈りについては、交通量が多い主要路線は2回、それ以外の路線は年1回実施しています。	☐	☐	☐	☐	☒	☐

No. 118 要望位置： 滝沢道橋～県道 市道の舗装、段差修繕				数量：					
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R06	4	滝沢橋から県道287への舗装。集落内から田代方面に向かう道路の事から、公共、介護車両の通行も増えており舗装をお願いしたい。又、橋の舗装箇所と「アスガラ」箇所の繋目段差を無くしてもらいたい。7/25 大雨にて迂回路として使用された事から、整備必須と考えます。	本要望箇所は、道路改良の計画はありませんが、段差箇所については補修いたします。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
R05	2	引き続きでこぼこの補修転圧をお願いしたい。	令和2年度に敷設した切削材の簡易舗装はまださほど劣化していないと考えています。現状では著しい破損は確認してありませんが、パトロールにより必要と判断すれば補修を実施します。	☐	☐	☐	☐	☒	☐
R04		引き続きでこぼこ（破損箇所）の補修、転圧をお願いしたい。	令和2年度に切削材を敷き、ローラーで転圧しており、再度転圧する必要はありません。現状では著しい破損は見られませんが、パトロールの結果必要があれば補修します。	☐	☐	☐	☐	☒	☐

No. 119 要望位置： 旧滝沢道橋～ニタ子神社				数量：					
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R06	2	ニタ子神社へ続く道路の護岸嵩上げ工事をお願いします。昨今の異常気象により増水時集落内への水の流入が考えられます。7/25 大雨増水にて一部崩壊。	鮎川全体について、所管する県が優先順位を判断し、補修や堤防嵩上げなどを検討しております。平石橋より上流部の事業継続も要望しています。引き続き要望を行ってまいります。	☐	☐	☐	☐	☒	☐

由利地域 集落要望一覧

集落No: 43 ニタ子

R05	3	大水で土砂が流されてしまうので護岸工事をお願いしたい。	鮎川全体について、所管する県が優先順位を判断し、補修や堤防嵩上げなどを計画的に実施しています。平石橋上流部の事業継続も要望しています。状況に変化が発生した場合は産業建設課にご連絡ください。	☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐
R04		大水で土砂が流されてしまうので護岸工事をお願いしたい。	鮎川全体について、所管する県が優先順位を判断し、補修や堤防嵩上げなどを計画的に実施しています。平石橋上流部の事業継続も要望しています。状況に変化が発生した場合は産業建設課に連絡ください。	☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐
No. 175 要望位置: 街灯の設置 (3箇所) 数量: 3基				
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教
R06	1	熊、猪などの出没、目撃が集落内でも確認されていることから、新規にて街灯を設置してもらいたい。現街灯の照度アップも検討ください。	街路灯の新規設置については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。なお、他の集落にもお願いしているところですが、新設ではなく、周辺地域から移設可能な街灯がありましたら、優先的に対応してまいりますので、情報提供をよろしくお願いいたします。	☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐
No. 176 要望位置: 集落内、道路補修 数量: 3箇所				
回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振 福 農 商 建 教
R06	3	上下水道管、埋設箇所の沈下が確認されることから補修をお願いしたい。特に県道については大型トレーラーの通行もあり振動、騒音がある。	市道の沈下箇所は地下埋設物の管理者と協議し取り組んで参ります。県道に関しても道路管理者の県へ要望いたします。	☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

由利地域 集落要望一覧

集落No: 44 田代

No. 179	要望位置:	一級河川・鮎川川川向と足形付近	数量: 1カ所
---------	-------	-----------------	---------

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R06	1	河川に法面崩落時の土砂と杉の大木が川幅の半分くらいを堰き止めてます。又の大雨で手前の田圃と畑に氾濫するかも。	河川管理者の県でも状況を把握しておりますので、引き続き県へ要望して参ります。	☐	☐	☐	☐	☒	☐

No. 180	要望位置:	旧県道の小田代旧墓地から旧西小の教員住宅まで	数量: 2カ所
---------	-------	------------------------	---------

回答年度	優先順位	要望趣旨	回答	振	福	農	商	建	教
R06	2	奥にトラクター2台の農機具小屋が有り、春になれば田畑に使用したいのですが土砂崩れ2カ所あり、小屋まで行けない。	農機具小屋がある箇所までを優先的に土砂撤去を行います。雪解け後の作業を予定しております。	☐	☐	☐	☐	☒	☐

令和6年度 堰口集落要望事項（緊急分）回答

1、(内) 自主避難の判断基準について

回答：市民サービス課 振興班

市では、土砂災害警戒情報が発表された場合や、気象庁 HP で運用されている「土砂キキクル」（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）、「気象情報」等を踏まえ、避難指示等を発令しております。土砂災害時の具体的な避難指示等発令基準の目安としては、概ね次のとおりです。

避難指示	近隣で前兆現象（湧き水・地下水の濁り、量の変化）が発見された時や土砂災害が発生した場合。 土砂災害警戒情報が発表され、かつ「土砂キキクル」に「危険（紫）」が表示された場合。
緊急安全確保	家屋の倒壊や道路の倒壊など、人的被害につながるおそれのある規模の災害が確認された場合。

また、土砂災害時の自主避難基準については、次のとおりです。このような現象に気づいた場合には、安全な場所に避難するとともに、市へご連絡くださいますよう、お願いいたします。

- （１）地すべり
 - ① 地面にひび割れができる。
 - ② 沢や井戸の水が濁る。
 - ③ 斜面から水が噴出する。
- （２）崖崩れ
 - ① 崖からの湧き水が濁る。
 - ② 崖に亀裂が入る。
 - ③ 小岩が転がり落ちてくる。
- （３）土石流
 - ① 地鳴りや立木の裂ける音、石のぶつかりあう音が聞こえてくる。
 - ② 雨が降り続けている、川の水位が下がる。
 - ③ 川の水が濁ったり、流木が混ざりはじめる。

以上、避難指示等の発令基準と自主避難基準について記載しましたが、自主避難は避難指示発令の前段階という位置づけになります。しかし、大雨の際に（１）～（３）を住民自ら細かく監視することは難しいのも現実だと思われますので、例えば、土砂キキクルの警戒レベルが赤の「警戒」になった場合には集落会館を自主避難所として開け、各世帯は積極的に避難を検討するなどの申し合わせがあれば、一体的な動きとなり集落としての安全確保に繋がるのではと考えられます。これらのことを集落で検討する際には、市でも同席いたしますのでお声がけください。

1、地すべり危険個所の治山工事について

＜別紙＞被災箇所図の番号を参照のうえ回答をご覧ください

回答：産業建設課 建設班

治山工事とは別事業になりますが、土砂災害警戒区域等に指定されている「①」および「②」につきましては、現在、県建設部で県単砂防事業として整備を検討しております。県で予算要求のうえ令和7年度に流域調査を実施する予定で進めております。

回答：産業建設課 農林水産班

「③」「④」につきましては、地権者の同意が得られれば、令和7年度新規県営治山事業として事業申請してまいります。

「⑤」崩落源が農地（休耕田）であるので、その所有者が対策するのが原則となります。ただし、その農地が非農地（登記地目；原野）となれば、県営治山での事業化は可能となります。所有者には、その旨通知にて連絡することとしております。




なお、県営治山事業の予定は下記のとおりです。

※9月下旬頃までに施工同意 ⇒ 10月頃に市から県への申請～令和7年度着手

2、7月大雨時の土砂流出による県道側溝及びのり面の土砂除去の早期実施

回答：産業建設課 建設班

県道の土砂除去は8月21日より作業を開始しております。



凡例	
	流域界
	写真番号と方向
	イエローゾーン
	レッドゾーン

全体概略図			
年度	令和6年度	工事番号	06-L514-Y1
委託名	砂防施設詳細設計業務		
箇所	由利本荘市堰口	地内	
路河川名	堰口沢ほか		
縮尺	S=1:2,500	図面番号	- / -
図面名	現地調査図 (1/7)		
事業者名	秋 田 県		