

物品③ ダイハツ ハイゼットカーゴ
型式：EBD-S331V 1 / 3



車体 正面



車体 後面



車体 左面①



車体 左面②



車体 右面①



車体 右面②

物品③ ダイハツ ハイゼットカーゴ
型式：EBD-S331V 2 / 3



インパネ



計器類 (距離60,157km)



カーステレオ



後席シート



付属品：スタッドレスタイヤ
スノーブレード



腐食が著しい箇所①
車両右前輪付近

物品③ ダイハツ ハイゼットカーゴ
型式：EBD-S331V 3 / 3



腐食が著しい箇所②
車両右側部



腐食が著しい箇所③
車両後方ガラス下部



腐食が著しい箇所④
車両左側部



腐食が著しい箇所⑤
車両左側部 助手席ドア下部