

物品⑨ コマツ・除雪グレーダ

型式：G70A4A 1 / 4



車体 正面



車体 後面



車体 左面



車体 右面



計器類 (距離8,439km)

※メーター交換履歴不明



計器類 (距離87,798km)

※メーター交換履歴不明

物品⑨ コマツ・除雪グレーダ

型式：G70A4A 2／4



計器類（時間7,665 h）
※メーター交換履歴不明



車体番号



銘板



ブレード部 前面



ブレード部 後面



車体屈曲部

物品⑨ コマツ・除雪グレーダ

型式：G70A4A 3 / 4



タイヤ（前輪）



タイヤ（後輪）



エンジンルーム（左側）



エンジンルーム（右側）



ラジエーターファン破損（欠け）



ファンガード破損（欠品）

物品⑨ コマツ・除雪グレーダ

型式：G70A4A 4 / 4




エンジンオイルパン腐食



キャビン内ラベル



キャビン内



ステアリング部



変速レバー部