

由本-不5

和室①



和室①



南側廊下



南側廊下



由本-不5

南側廊下



南側廊下
蔦が侵入している。



庭南側廊下より



テラス



由本-不5

テラス



テラス



和室②



和室②



由本-不5

和室②



和室②



和室②



和室③



由本-不5

和室③



和室③



和室③



洋室



由本-不5

洋室



洋室



洋室



洋室



由本-不5

廊下北側



トイレ



トイレ洋式



トイレ洋式



由本-不5


トイレ小便器



トイレ小便器



洗面所




洗面所



由本-不5

洗面所



洗面所



洗面所



洗面所

